

第一章

传感器的定义:能感受被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置


变送器:凡能输出标准信号的传感器

传感器按物理现象分类:结构性传感器,物性型传感器

第二章

静态特性及性能指标

静态特性: 测量范围、灵敏度、线性度、迟滞、分辨力、稳定性、精度等



定义: 输出量的增量和输入量的增量之比的极限值

公式:
$$S = \lim_{\Delta x o 0} (rac{\Delta y}{\Delta x}) = rac{dy}{dx}$$

串联系统的灵敏度: 各个环节的灵敏度分别为 $S_1,S_2,\ldots S_n$,则总灵敏度为 $S=S_1S_2...S_n$

★线性度

定义:实际输出-输入特性曲线与其拟合直线不吻合的程度称为线性度eL

公式: $e_L=\pm rac{\Delta L_{max}}{y_{FS}} imes 100\%$

• ΔL_{max} : 实际特性曲线与你和直线间的最大偏差

· yFS: 传感器满量程输出

拟合直线的不同求法

端基线性度:直接连接实测特性曲线的两个端点得到的直线


• 方程: y = kx + b 。 通过带入两个端点即可得方程

• k可以用来代表灵敏度

最小二乘线性度:

• 具体看书

迟滞(也叫回程误差)



概念: 传感器在正行程和反行程的过程中,其输出-输入曲线不重合的现象

公式: $e_H = \frac{\Delta H_{max}}{y_{FS}} imes 100\%$

• ΔH_{max} : 正反行程输出值间的最大插值

分辨力和分辨率

分辨力: 能引起输出量发生变化时输入量的最小变化量 Δx_{min}

分辨率: 全量程中最大的 Δx_{min} (因为分辨率必须在整个量程中都满足)与满量程 L 之比的百分数

稳定性

概念:保持输入信号不变,输出信号随时间或温度变化而出现缓慢变换的程度 衡量指标:

- 时漂: 输入信号不变,系统的输出随时间变换的现象
- 温漂: 输入信号不变,系统的输出随环境温度变换的现象

动态特性及性能指标

动态特性: 指输入量随时间变换时, 传感器的响应特性

测量误差

测量误差的表示方法

- 1. 绝对误差(Δx): 测量值x与真值 A_0 之差
 - · X: 仪表示数
 - 。 A_0 : 理论真值是未知的,一般用高一即标准仪器的测量值来代替真
- 2. 相对误差:
- 。 实际相对误差: $\delta_A = rac{\Delta x}{A_0} imes 100\%$ 。 示值相对误差: $\delta_x = rac{\Delta x}{x} imes 100\%$
- 3. 引用误差: $q=\frac{\Delta x}{L} imes 100\%$
 - 。 最大引用误差: $q_{max} = rac{\Delta x_{max}}{L} imes 100\%$

・
$$ightharpoonup$$
准确度等级 $extbf{G}$: $|q_{max}| \leq G\%$

★准确度等级G分为: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 5.0

。 L: 仪表量程

→测量误差的分类(需能判断)

分类:随机误差,系统误差,粗大误差

- 随机误差: 相同测量条件下,多次测量同一被测量时,测量误差的值不可预知
- 系统误差:相同测量条件下,多次测量,结果总是向一个方向偏移

。 来源: 仪器误差, 理论误差, 个人误差, 环境误差

• 粗大误差: 相同测量条件下, 多次测量时, 明显歪曲了测量结果的误差

校表 选表问题

校表: 书P19 例2-1 选表: 书P19 例2-2