

第六章 机器人轨迹规划

关节空间的轨迹规划

三次多项式插值

- 已知条件:
 - 。 起始点关节角度: θ_0
 - 。 终止点关节角度: θ_f
 - 。 起始点关节速度: $\dot{\theta}_0$
 - 。 终止点关节速度: $\dot{ heta}_f$
- 公式:
- 。 公式1: $\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$
- 。 公式 $2:\dot{ heta}(t)=a_1+2a_2t+3a_3t^2$
- 。 公式 $3\ddot{ heta}(t)=2a_2+6a_3t$
- 将已知条件代入公式1,2可求得 a_0, a_1, a_2, a_3 ,即得关节轨迹规划曲线
 - 。 关节角位移曲线: $\theta(t)$
 - 。 关节角速度曲线: $\dot{ heta}(t)$
 - 。 关节角加速度曲线: $\theta(t)$

过路径点的三次多项式插值

可以将所有路径点看作是起始点后终止点,这样确定三次多项是的方法可以和上述方法完全相同 具体方法: 将heta(t)分成几段,每段分别按上节方法求轨迹即可

• 确定中间点速度: 利用中间点出的速度, 加速度连续的约束条件

$$\circ egin{array}{l} \dot{ heta}_1(t_{f1}) = \dot{ heta}_2(0) \ \ddot{ heta}_1(t_{f1}) = \ddot{ heta}_2(0) \end{array}$$