ni	Pytania gr 1 lab	Pytania gr 2 lab	Pytania gr 3 lab	Pytania gr 4 lab	Pytania gr 5 lab	Pytania gr 6 lab	Pytania gr 7 lab	Pytania gr 8 lab	Pytania gr 9 lab
1	Opis Fazowy Wykresów równowagi fazowej stopów dwuskładnikowych,Regula faz Gibbsa, rysowanie krzywych chłodzenia, określenie procentowe z zastosowaniem reguly dźwigni [JK]	jesteśmy zgubieni	To samo co grupa 1	JEBAĆ METALE	to co 1	to samo co inne grupy - wszystko było na zajęciach, zadania generalnie sprowadzają się do jednego wykresu, także pytać się Pani jak nie rozumiecie!	Patrz gr 1	To co 1	To co gr. 1
2	odcynkowanie i sezonowe pękanie 2.Mosiądze zwykle 3. Wykres utwardzania wydzieleniowego 4.Wasności stopów łożyskowych [JAN]		Charakterystyka i zastosowanie miedzi, opisać co to są siluminy i co to jest ich modyfikacją, opisać odcynkowanie i sezonowe pękanie. Prowadząca najpierw przerobila z nami caly skrypt, a pozniej jeszcze szybkie odpytanie z tego co moze być na kartkowce [MW]		choroba wodorowa, mosiadze zwykle i jeden rodzaj brazu opisac, własnosci lożysk wykres pokazany na prezentacji podczas zajęć (ogólnie zaznacza podczas prezentacji jakie pytania będą na wyjściówce, bardzo przyjemne laborki ) [JAN]	ogolnie to samo co u wszystkich	Prawie to samo co reszta grup tylko nie było choroby wodorowej [JAN]	To co u wszystkich	1.Choroba wodorowa 2.Mosiądze zwykłe i jeden rodziaj brązu 3. Wykres utwardzania wydzieleniowego 4.Wisaności stopów łożyskowych [JAN]
3		Opis hartowania (metoda eksperymentalna). 2. Kilka definicji, m.in średnica krytyczna, idealna średnica krytyczna, krzywa U. 3. Wpływ pierwiastków na hartowność [MG]		Opis doswiadczenia Co ma wpływ na hartowanie I opisać. Średnią czegoś . Długość krytyczną I krzywą U.		z wybranych : definicje : średnica krytyczna idealna, średnica krytyczna,niewybrame: krzywa U, szybkość krytyczna , 2.			
4					8 co?		To samo co w innych.[MW]		wyjściówka, dwie grupy: defekty powierzchniowe/punktowe, zdrowienie/rekrystalizacja(pierwotna, wdóma), mechnizmy odkształcenia plastycznego (my mielismy tylko wymienić bez opisania) nie pamietam ostatniego w jednej grupie ale chyba coś w stylu przemiany podcza wyrzażania po odkształceniu(trzeba było podać same nazwy, zdrowienie, rekrystalizacja pierwotna, ttp.) [MW]
5	·II>	Pozwolił wybrać jakie pytania chcemy na wyjściówce, więc wybraliśmy dokladnie to samo co grupa 4 [MG]		Wszystko było omawiane w trakcie zajęć. Pytal jakie chcemy pytania i takie zadawał. 1. Narysuj i opisz wykres wygrzewania martenzytu 2. Wymagania żeby zaszła przemiana austenit -> martenzyt 3. Opisanie jak wygląda przemiana austenit -> perlit i odwrotnie 4. opisz: austenit cząstkowy (raczej szczątkowy), prędkość krytyczna, ulepszenie cieplne [MG]	Wszystko omówione na zajęciach, czekał na propozycję pytań. 1 Wymagania do przemiany martenzytycznej. 2. przemiana perlit -> austenit. 3. Rodzaje odpuszczania 4. wyjaśnij: austenit szczątkowy, prędkość krytyczna, ulepszanie cieplne [MG]			Wszystko omawiane na zajęciach. 1. Wypisać przemiany podczas nagrzewania i chłodzenia. 2. Warunki konieczne do zajscia przemiany martenzytycznej. 3. Opisać proces odpuszaczania i wypisać właściwośći substancji poddanych	To samo co inne grupy z MG.
6	Wykres Fe- Fe3C, definicja: perlitu, ledeburytu przemienionego, stali, żeliwa, podział stali ze względu na zastosowanie i strukturę . [MW]		To samo co grupa 4+opis żeliw sferoidalnych	To samo, co grupa druga + definicja perlitu, surówki. Podział stali ze względu na zawartość węgla i zastosowanie. Wjściówka z uprzednim omówieniem. [MW]		wykres żelazo cementyt, definicja ferrytu, cementytu, perlitu, stali, podział stali niestopowych, żelwa białe + jeden przystojniaczek zglosił sie do tablicy aby narysowac wykres i nie musiał robic tego zadania na wyjsciowce [MW]		1.Wykres żelazo-cementyt strukturalnie 2, Definicje: ferryt, perlit, stal, żeliwo, surówka. 3. Cechy stali narzędziowej i konstrukcyjnej. 4. Żeliwa białe [MW]	1.Wykres żelazo-cementyt strukturalnie 2, Definicje: ferryt, perlit, stal, żeliwo, surówka. 3. Cechy stali narzędziowej i konstrukcyjnej. 4. Żeliwa biale [jan]
7	hitler did nothing wrong	Wykres rozciągania stali z wyrażna granicą plastyczności/bez wyrażnej granicy. Opisać metodę pomiaru twardości(zależnie od grupy). Rodzaje próbek używanych do pomiaru udarności. [TS]			Wykres rozciągania stali z wyraźna granicą plastyczności/bez wyraźnej granicy. Opisać metodę pomiaru twardości(zaleźnie od grupy). Rodzaje próbek używanych do pomiaru udarności. [TS]	Wykres rozciągania stali razem z opisem parametrów. Opis metod pomiarów twardości (były grupy i każda miała inną metode opisać). Rodzaje próbek używanych do pomiaru udarności [TS]		Wykres rozciągania stali razem z opisem parametrów. Opis metod pomiarów twardości (były grupy i kaźda miała inną metode opisać). Parametry próbek które możemy uzyskać z próby udarności [TS]	To samo co w innych grupach.
8		równanie Arrheniusa, obróbka po nawęglaniu (wykres), porównanie azotowania utwardzającego i korozyjnego, 1 i 2 prawo Ficka, procesy obróbki cieplno- chemicznej [JAN]			średnia droga dyfuzji(oznaczenia + jednostki), równanie Arrheniusa (oznaczenia + jednostki, obróbka cieplna po nawęglaniu (wykres + opis) [JAN]	równanie Arheniusa, średnia droga dyfuzji, proces azotowania , obróbka ciepina po naweglaniu(ten wykres z a.b.c,d i jego opis) , procesy obróbki ciepino chemicznej(czy jakos tak) [JAN]			To samo co w innych grupach.
9	Co wpływa na własności stopu (dodany pierwastek, jego ilość i w której fazie) i wypisać możliwe fazy, 2. Pierwiastki austenitotworcze, 3. Stal austenityczna. 4. Stal szybkotnąca.[JK]		Sympatycznie, ale materiał ciężki. Pytania: 1. Wymienić rodzaje faz stopwych ( te faza sigma itd). 2. Pierwiastki austenitotworcze. 3. Stal austenityczna. 4. Chyba stal szybkotnąca.[JK]			To co w innych grupach		To samo co w innych grupach, zamiast stali austenitycznej, była stal austenityczna bezkorozyjna (czy jakoś tak) / na poprawie stal do pracy na gorąco zamiast szybkotnącej	Wymienić fazy, stal szybkotnaca: skład, zastosowanie, obróbka ciepina. Stal austenityczna antykorozyjna