
Nr ćwiczenia:	Nazwisko i Imię:	Prowadzący:
1		Dr inż. Joanna Kowalska
Data ćwiczenia:	Temat ćwiczenia:	Ocena:
Rok, zespół	"Analiza termiczna stopów podwójnych"	
laboratoryjny:		

ANALIZA TERMICZNA STOPÓW PODWÓJNYCH

- 1. Opisz fazowo i strukturalnie poniższy wykres równowagi;
- 2. Określ charakter oraz krótko omów rozpatrywany układ podwójny;
- 3. Wykreśl oraz opisz krzywe chłodzenia dla zaznaczonych składów;
- **4.** Omów i zapisz równania przemian fazowych odpowiadających punktom przełomowym na krzywych chłodzenia;
- **5.** Określ stosunki ilościowe współistniejących faz dla zaznaczonych przypadków stosując regułę dźwigni.



Wstęp teoretyczny:

Stop to tworzywo metaliczne powstałe w wyniku stopienia ze sobą co najmniej dwóch pierwiastków, z których przynajmniej jeden jest metalem. Dzięki połączeniu dwóch lub więcej metali można uzyskać wzrost wytrzymałości, twardości oraz innych właściwości technologicznych jak i eksploatacyjnych. W przypadku stopu dwóch metali, własności wytrzymałościowe stopu są zwykle wyższe niż własności metali z których powstał ten stop jednakże stopy mają z reguły gorsze własności plastyczne od czystych metali użytych do stworzenia stopu.

Stany skupienia:

- Stan stały uporządkowanie dalekiego zasięgu wynikające z faktu budowy metali a mianowicie budowy krystalicznej
- Stan ciekły uporządkowanie o mniejszym zasięgu niż stan stały, lecz większa ruchliwość atomów i energia wewnętrzna
- **Stan gazowy** stan całkowicie nieuporządkowany, największe odległości między molekułami oraz największa energia wewnętrzna

Faza to część układu jednorodna pod względem krystalograficznym, chemicznym i fizyczny, oddzielona od reszty układu granicą międzyfazową. W stopach metali występują w postaci roztworów stałych i faz międzymetalicznych.

Fazy międzymetaliczne tworzą się na bazie składników stopu, które często wykazują określoną stechiometrię (A_x, B_y, A_x, B_y)

Regula Hume-Rothery:

Dwa składniki stopu mogą tworzyć układy o nieograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym jeśli reguła jest spełniona

- Nie mają tendencji to tworzenia związków
- Krystalizując, mają podobną strukturę
- Podobna wielkość promieni atomowych

Wykresy:


- Linia likwidus L powyżej niej w całym zakresie stężeń występuje tyko roztwór ciekły
- Linia solidus poniżej tej linii występuje wyłączenie roztwór stały α

Przemiany:

- Eutektyczna przy chłodzeniu cieczy wydzielona zostaje mieszanina dwóch faz stałych
- Eutektoidalna przy chłodzeniu z fazy stałej wydzielona zostaje mieszanina dwóch faz stałych
- Perytektyczna przy chłodzeniu z cieczy i fazy stałej wydzielona zostaje nowa faza stała
- Perytektoidalna przy chłodzeniu fazy stałej wydzielona zostaje mieszanina dwóch faz stałych


Eutektoidalna różni się od przemiany eutektycznej(tak jak w przypadku perytektoidalnej i perytektycznej) tym, że w przemianie eutektycznej jedną z faz mających udział w przemianie jest faza ciekła a w przemianie eutektoidalnej biorą udział wyłącznie fazy stałe

1.A Opis fazowy wykresu równowagi:




przemiana perytektoidalna przemiana perytektyczna

1.B Opis strukturalny wykresu równowagi:




W układzie mamy dwie przemiany, perytektyczną i perytektoidalną z obustronnie ograniczoną rozpuszczalnością. Dodatkowo pierwiastek A i pierwiastek B występują w dwóch odmianach alotropowych – odpowiednio α i β oraz γ i δ .


Krzywa chłodzenia I




Krzywa chłodzenia II



Krzywa chłodzenia III





Metoda dźwigni:

$$1.\%\alpha = \frac{AB}{AC}$$
 $\%\beta = \frac{BC}{AC}$

$$2.\%\beta = \frac{EF}{DF} \quad \%L = \frac{DE}{DF}$$

$$3.\%L = \frac{GH}{GI}$$
 % $\gamma = \frac{HI}{GI}$