

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-003 Date de Création : 14/10/1997 Date: 08/08/2017 Révision n°4	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> CONDUITE A TENIR EN CAS D'ALERTE GAZ PARC SUD / CK4		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne indique la conduite à tenir en cas d'alerte gaz "Parc Sud/CK4" (déclenchement feux à éclats).

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
14/10/97	0	Création
15/07/99	1	Déclenchement CK4
17/11/03	2	Mise à jour
14/01/09	3	Mise à jour
08/08/17	4	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE EXPLOITATION Vanessa DAGORNE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-003 Révision n° 4	Date : 08/08/2017	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITE	3
4. PROCEDURES	3
4.1. Alerte.....	3
4.2. Actions	3
4.3. Fuite de gaz au parc Sud dont l'origine est le E004 ou le E005	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITE

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X	X	X	X	X

Le Chef de Quart (ou son remplaçant) est responsable des actions à mettre en oeuvre en cas d'alerte.

4. PROCEDURES

4.1. Alerte

En cas de fuite de gaz au Parc Sud ou au CK4, le Butadiène ou le CK4 peuvent déclencher les feux à éclats et les barrières permettant de barrer les routes d'accès au Parc Sud et au CK4.

> La Centrale sera informée du déclenchement des feux à éclats par une alarme sur HW "Fuite gaz consigne U 02.03". En cas d'activation de ceux-ci, rejoindre le point de rassemblement le plus proche.

4.2. Actions

Dès réception de l'alarme, réaliser les actions suivantes :

- Contacter le chef de poste Utilités et le chef de poste Electrique pour l'informer.
Si l'un d'eux se trouve à l'Epuration, il devra regagner la salle de contrôle Centrale à pied avec les clés de son véhicule.
- Confiner en salle de contrôle, l'ensemble des personnels organiques et d'entreprises. Le chef d'îlot de la Centrale compte les personnels organiques et d'entreprises. Si certains n'appartiennent pas à la ligne de produit ou ne travaillent pas pour elle, il informe les autres salles de contrôle de leur présence à la Centrale.
- Informer l'encadrement de jour.

4.3. Fuite de gaz au parc Sud dont l'origine est le E004 ou le E005

> En cas d'alarme des explosimètres (AX049 et AX149) des E004/E005 (= bord de route), les barrières de fermeture du Parc sud seront activées (vote 20013). Le Parc Sud prendra donc les dispositions habituelles d'alerte gaz du Parc.

Appeler la SdC LPO pour s'informer du nombre d'explosimètres activés, et connaître l'origine de la fuite si cela est possible.

Si la fuite a pour origine le E004 ou l'E005 :

- la responsabilité de l'isolement et la concertation avec le Service Intervention Incendie lors des manœuvres revient à la centrale ;
- le Parc sud restera l'interlocuteur pour les dispositions à prendre concernant l'environnement proche et les impacts éventuels sur les autres stockages.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-003 Révision n° 4	Date : 08/08/2017	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

A noter :

Une fuite, même faible de gaz dans la calandre conduira dans un premier temps à une perte de performance de l'échangeur puis à l'entraînement de gaz dans les condensats et donc à un mélange potentiellement explosif au voisinage de l'entonnoir vers l'égout d'eau propre (explosimètre implanté à proximité).

Deux panneaux de commandes locales (implantées aux pieds des deux escaliers d'accès) permettront de fermer à distance les vannes de sécurité d'alimentation des échangeurs E004 (HSV290) et E005 (HSV9207).