

Rapport sur le Problème de Synchronisation avec le Module LoRa RA01

06-08-2024

ELHOJJAJI YASSER

Résumé du Problème :

Lors de la réinitialisation du microcontrôleur STM32 connecté au module LoRa RA01 via SPI, une erreur est rencontrée : « Got wrong radio version 0x%x, expected 0x12 ». Cette erreur semble indiquer un problème de synchronisation entre le microcontrôleur et le module LoRa.

Analyse et Constat :

Après avoir examiné la situation, j'ai conclu que le problème est dû à un manque de synchronisation entre le microcontrôleur et le module LoRa. J'ai d'abord essayé de résoudre le problème par une approche logicielle, en adaptant la synchronisation lors de la réinitialisation du système. Cependant, étant donné notre situation actuelle, il est clair qu'une solution matérielle est plus appropriée.

Plan d'Action :

1. Solution Matérielle :

- a. **Mettre en œuvre les Solutions Matérielles:**
- b. Installer le circuit de reset automatique.
- c. Tester l'utilisation du composant de supervision ou de l'interrupteur manuel.

2. Solution Software (Ca marche bien):

En parallèle, la solution logicielle a été testée avec succès. Si suffisamment de cartes mères sont disponibles dans l'atelier, nous pourrions appliquer cette solution sur les cartes pour obtenir un dispositif SMAV complet.

