
16/11/2020

# TP3 : Qualité de service sur un réseau local




SINA DIOP /Adrien Henry IUT DE VILLETANEUSE

#### **INTRODUCTION**

L'assurance de la Qualité de Service (QoS) sur un réseau local revêt une importance cruciale dans le contexte des communications informatiques. La QoS désigne la capacité d'un réseau à garantir un niveau de performance et de fiabilité spécifique pour les services qu'il offre, tels que la voix, la vidéo, les données, et autres applications critiques. Dans ce compte rendu, nous explorerons les principes et les enjeux associés à la QoS sur un réseau local, mettant en lumière son rôle central dans la garantie d'une expérience utilisateur fluide et fiable.

#### Exercice 2 — Observation du phénomène de congestion

- **I 2.1** Suivez les instructions de la section 1 de la documentation cisco pour vous interfacer avec le switch.
  - 1 Interfaçage avec le switch
  - # apt update
  - # apt install minicom



```
Port série : /dev/ttyUSB0

    Emplacement fichier verr. : /var/lock

        Prog. d'appel entrant :
        Prog. d'appel sortant :
            Débit/Parité/Bits : 9600 8N1

    Contrôle de flux matériel : Oui

 - Contrôle de flux logiciel : Non
        RS485 Enable
      RS485 Rts On Send
J-
     RS485 Rts After Send : No
     RS485 Rx During Tx
     RS485 Terminate Bus
M - RS485 Delay Rts Before: 0
N - RS485 Delay Rts After : 0
   Changer quel réglage ?
```

## I 2.2 Passer le débit du port qui nous lie à l'autre switch à 100Mbit/s

```
Switch#show int gi1/0/9
GigabitEthernet1/0/9 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 6c4e.f66b.d209 (bia 6c4e.f66b.d209)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 28/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
```

#### I 2.3 Initiation de l'appel

```
^Ctoto@p20311:~$ iperf -s -u

Server listening on UDP port 5001

UDP buffer size: 208 KByte (default)

[ 3] local 10.4.0.2 port 5001 connected with 10.5.0.2 port 57761

[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagram

[ 3] 0.0000-5.6810 sec 64.0 MBytes 94.5 Mbits/sec 4.672 ms 311030/356662

7%)

[ 4] local 10.4.0.2 port 5001 connected with 10.5.0.2 port 50661
```

#### I 2.4 Activation du monitoring de port

```
Switch#show monitor session 1
Session 1
Type : Local Session
Source Ports :
Both : Gi1/0/1
Destination Ports : Gi1/0/7
Encapsulation : Replicate
Ingress : Disabled
```

#### I 2.5 Capture des trames sur sniff

```
532 9.064182534
                                                                                                   214 11830 - 12374 Len=172
                                                       10.4.0.1
10.5.0.1
                                                                                                   214 12374 - 11830 Len=172
214 11830 - 12374 Len=172
533 9.065113400
                                                                                     UDP
                                                                                     UDP
534 9.080111593
                         10.4.0.1
                                                                                                   214 12374 - 11830 Len=172
214 11830 - 12374 Len=172
214 12374 - 11830 Len=172
535 9.088915845
536 9.104106845
                         10.5.0.1
                                                       10.4.0.1
                                                                                     UDP
                                                                                     UDP
                         10.4.0.1
                                                       10.5.0.1
538 9.120090922
                                                                                     UDP
                         10.4.0.1
                                                       10.5.0.1
                                                                                                   214 11830 - 12374 Len=172
                                                                                                   214 12374 - 11830 Len=172
214 11830 - 12374 Len=172
214 12374 - 11830 Len=172
540 9 129135623
                                                       10.4.0.1
541 9.144275180
                         10.4.0.1
                                                       10.5.0.1
542 9.145115023
                         10.5.0.1
                                                       10.4.0.1
                                                                                    UDP
                                                                                                   134 Sender Report
543 9.145115146
                                                                                     RTCP
                         10.5.0.1
                                                       10.4.0.1
                                                                                                                               Source description
                                                                                                   214 11830 - 12374 Len=172
214 12374 - 11830 Len=172
214 12374 - 12374 Len=172
214 12374 - 11830 Len=172
                                                                                    UDP
UDP
544 9.160269613
545 9.169173181
                         10.5.0.1
                                                       10.4.0.1
546 9.184306225
547 9.185175651
                                                                                     UDP
548 9.200026488
                                                                                                   214 11830 - 12374 Len=172
                         10.4.0.1
```

**Q 2.1** Le Sender Report doit contenir le nombre de paquets perdus et la gigue observés par l'émetteur du rapport. Wireshark nomme ces informations :

- --Nombre de paquets perdus = Fraction lost
- --Gigue = Interarrival jitter

Comme le montre la capture ci-dessous

```
- Source 1
    Identifier: 0x081f789d (136280221)
- SSRC contents
    Fraction lost: 207 / 256
    Cumulative number of packets lost: 926
- Extended highest sequence number received: 17117
    Sequence number cycles count: 0
    Highest sequence number received: 17117
    Interarrival jitter: 31
    Last SR timestamp: 0 (0x00000000)
    Delay since last SR timestamp: 0 (0 milliseconds)
```

Exercice 3 — Résolution du problème avec des VLAN

I 3.3 Suivez les instructions de la section 3.4 de la documentation cisco pour créer deux VLAN (le VLAN 10 nommé donnees et le VLAN 20 nommé voix) et pour associer les différents ports aux VLAN selon la figure

```
*Nov 16 14:35:09.185: %CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G:
VLAN Name
                                                   Status Ports
                                                  active Gi1/0/4, Gi1/0/6, Gi1/0/8
1 default
                                                               Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12
                                                                Gil/0/13, Gil/0/14, Gil/0/15
Gil/0/16, Gil/0/17, Gil/0/18
                                                                Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
                                                                Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24
                                                                Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27
                                                                Gi1/0/28
10 data
                                                                Gi1/0/3, Gi1/0/9
                                                 active
20
                                                               Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/5
      voice
                                                  active
      VLAN0030
                                                  active
250 admin
                                                  active
1002 fddi-default
                                                  act/unsup
1003 token-ring-default
                                                  act/unsup
1004 fddinet-default
                                                  act/unsup
1005 trnet-default
                                                   act/unsup
Switch(config)#
*Nov 16 14:35:23.105: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G: 
*Nov 16 14:36:05.297: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G: 
*Nov 16 14:36:21.699: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G: 
*Nov 16 14:37:01.293: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G:
*Nov 16 14:37:09.856: %CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G:
Switch(config)#interface gi1/0/9
*Nov 16 14:37:56.485: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G:
*Nov 16 14:37:59.105: %CDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G:
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#vtp mode ser
Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP Server for VLANS.
Switch(config)#
*Nov 16 14:38:54.385: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G: *Nov 16 14:38:56.032: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G:
*Nov 16 14:39:51.122: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G:
*Nov 16 14:39:53.710: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G: *Nov 16 14:40:44.854: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on G:
```

**I 3.4** Refaites le test du point I 2.3 de l'exercice 2 et vérifiez que la qualité de la communication reste bonne pendant le transfert de données

```
toto@p20311:~$ iperf -s -u

Server listening on UDP port 5001

UDP buffer size: 208 KByte (default)

[ 3] local 10.4.0.2 port 5001 connected with 10.5.0.2 port 35499

[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams

[ 3] 0.0000-56.2668 sec 641 MBytes 95.6 Mbits/sec 5.306 ms 3109338/3566589

(87%)

[ 3] 0.0000-56.2668 sec 83 datagrams received out-of-order
```

#### Exercice 4 — Résolution du problème avec des VLAN et de la QoS

I 4.2 Passez le port qui vous relie à l'autre binôme en mode trunk

```
!
interface GigabitEthernet1/0/9
switchport access vlan 10
switchport mode trunk
speed 100
```

**I 4.3** Suivez les instructions de la section 3.7 de la documentation cisco pour modifier les paramètres de QoS des ports auxquels sont reliés le téléphone et le serveur asterisk : passer le port en trusted et sa cos à 6.

#### QoS Port 1:

```
Switch#show mls qos interface gil/0/1
GigabitEthernet1/0/1
trust state: trust cos
trust mode: trust cos
trust enabled flag: ena
COS override: dis
default COS: 6
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device: none
qos mode: port-based
```

#### QoS Port 1

```
Switch(config)#int
Switch(config)#interface gil/0/1
Switch(config-if)#mls qos trust
Switch(config-if)#ex
                                           trust cos
Switch(config)#int
Switch(config)#interface gi1/0/1
Switch(config-if)#mls qos
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#interface gi1/0/5
Switch(config-if)#mls qos trust cos
Switch(config-if)#mls qos cos 6
Switch(config-if)#do sh mls qos interface gil/0/1
GigabitEthernet1/8/1
QoS is disabled. When QoS is enabled, following settings will be applied trust state: trust cos
trust mode: trust cos
trust enabled flag: ena
COS override:
                     dis
default COS: 6
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device: none
qos mode: port-based
Switch(config-if)#do sh mls gos interface gi1/0/5
GigabitEthernet1/0/5
QoS is disabled. When QoS is enabled, following settings will be applied trust state: trust cos trust mode: trust cos trust enabled flag: ena
COS override:
                     dis
default COS: 6
DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map
Trust device:
qos mode: port-based
```

### **Conclusion**

En conclusion, l'étude de la Qualité de Service (QoS) sur un réseau local révèle son impact significatif sur la performance et la fiabilité des services informatiques. À travers ce compte rendu, nous avons exploré les mécanismes fondamentaux permettant d'assurer une QoS optimale, allant de la gestion de la bande passante à la priorisation du trafic. Il est clair que la mise en œuvre efficace de la QoS est essentielle pour répondre aux exigences croissantes des applications variées, garantissant ainsi une expérience utilisateur sans heurts.