

Tilstandsrapport E

Adresse: Eksempelveien 1, 0123 Oslo | Befaring: 28.06.2026

Sammendrag

Boligen er gjennomgående i god stand for sin alder. Ett forhold med fukt på bad krever oppfølging.

Observasjoner

- Fuktmåling ved sluk på bad viser 19 % i nedre veggsoner.
- Misfarging over ca. 0,6 m².
- Øvrige våtrom uten påviste avvik.

Årsak

Begynnende svikt i overgang mellom membran og sluk.

Konsekvenser

Begrenset risiko for fuktskade i tilstøtende konstruksjon dersom forholdet ikke utbedres.

Anbefalinger

- Utbedre membran ved sluk innen 6 måneder.
- Foreta ny fuktkontroll etter utbedring.

Kostnadsestimat

Estimert utbedringskostnad 35 000 - 50 000 kr.