



Raggi non quotati R=6
Eliminare bave e smussare spigoli vivi

3.2

| TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI | | |