
Tulle le misure/tolleranze valgono dopo il trattamento superficiale !! Alle Maße/Toleranzen gelten nach der Oberflächenbehandlung !!

Oberflächen ohne Schweißspritzer! Superficie senza schizzi di saldatura!



Allgemeine Schweißangabe:

Indicazione per saldatura in generale:

Per tutto l'assieme (tranne indicato diverso) sono validi seguent indicazioni:


Für das gesamte Teil gilt (außer wo anders angegeben):


- ●Metodo di saldatura DIN ISO 4063 MAG
- •Qualità di saldatura DIN ISO 5817 C

•Schweißverfahren nach DIN ISO 4063 MAG

Bohrung nach dem galvanischen Verzinken ausputzen und mit Fett vor Korrosionsbildung schützen.

Pulire il foro dopo la zincatura galvanica e proteggerlo con grasso di una eventuale corrosione.





Foro solo per zincatura! Bohrung nur für das Verzinken!

