

Руководителю
Fit Service (ООО «Фит Технологии»)
ИНН 7734299956, г. Москва, ул. Люблинская,
д. 157
От:
Иванов Иван Иванович
100008, г. Москва, ул. Образцовая, д. 3, кв.
88
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Fit Service (ООО «Фит Технологии»)! В соответствии с договором от 05.04.2026 года №123/2026 Вами были выполнены работы по замене тормозных колодок передней оси, а также замене моторного масла и масляных фильтров на автомобиле Toyota Camry 2.5 2019 года выпуска, государственный регистрационный знак А 000 ОО 777. Стоимость указанных работ составила 18 700 рублей, о чём имеется соответствующая квитанция и акт выполненных работ.

Однако, через десять дней после проведения указанного ремонта владельцем автомобиля был выявлен существенный недостаток выполненной работы – наличие скрежета при торможении, который был зафиксирован дилерским сервисом. Согласно проведённой диагностике установлено, что причиной возникновения данного недостатка является неправильная установка тормозных колодок (перевёрнутые колодки), что привело к повреждению тормозных дисков, стоимость замены которых составляет 23 800 рублей.

На основании вышеизложенного прошу Вас возместить понесённые мною расходы на замену повреждённых тормозных дисков в размере 23 800 рублей и вернуть уплаченные за некачественно выполненные работы денежные средства в размере 18 700 рублей.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____