





H1 MountingHole
H2 MountingHole
H3 MountingHole
H4 MountingHole



x nicht direkt am Pin = ADC Pin
4 Treiber pro Uart, da nur 4 Adressen einstellbar
3 Z-Achsen, 1 X-Achse, 1 Y-Achse, 2 Extruder und 1 Reserve Treiber

