

Bujías y cables de encendido

2010



Bujías Bosch para motos

Máximo desempeño y durabilidad ahora sobre dos ruedas

Bosch lanza nueva línea de bujías de encendido Bosch. Toda la calidad y tecnología del mayor fabricante mundial de autopartes ahora también para motos.



Innovación para tu vida

Modelo BOSCH

W 8 AC

W7CC

W 7 AC W 5 CC

W 5 AC

W 4 CC

W 4 AC

WS 8 E WS 7 E

W 8 BC W 8 DC

W 7 BC

W 7 DC

W 7 BC

U 5 AC

U 4 AC

UR 6 DE

UR 3 AC

X 5 DC

X 5 DC

XR 5 DC



Bujías y Cables de encendido

Tablas de bujías y cables de encendido

Equivalencias

Cómo usar este catálogo

Información	
Bujías	
Bujías de encendido Bosch Super Plus	A1
Bosch Super Plus: evolución constante y alto desempeño	A2
Bujías Bosch: ideales para GNC	Α4
Torque	A5
Disipación de calor / Índice térmico	A6
Como interpretar el aspecto de las bujías	A7
Códigos de identificación	А9
Calidad de las bujías Bosch	A10
Cables Diferencia entre cables	A11
Tablas	





B1

C1 C3

Bujías de encendido Bosch Super Plus



Máxima eficacia

La mayoría de los vehículos modernos utilizan bujías de encendido con resistencia antiparasitaria y cada vez con más frecuencia, son utilizadas para abastecer a los equipos originales. Incluso, se utilizan en aquellos circuitos complejos de encendido

(con conductores de cobre y capuchones antiparasitarios).
Bosch recurre a tecnología exclusiva para aplicar la misma tendencia al mercado de repuestos. De este modo, ofrece bujías con resistencia que presentan las siguientes características:

- Máxima aplicación antiparasitaria.
- Óptimo funcionamiento de todos los sistemas electrónicos como ABS (Sistema antibloqueo), ASR (Regulación antideslizante) o el ESP (Regulación electrónica de la estabilidad)
- Recepción de la radio sin interferencias.

Consejo: las bujías de encendido Bosch con resistencia pueden utilizarse en todos los vehículos, incluso en aquellos que, anteriormente, montaban bujías sin resistencia.





- 1 Electrodo de masa apuntado
- 2 Aleación de itrio
- (3) Resistencia antiparasitaria

Nuevo: con electrodo de masa perfilado

Bosch, tecnología exclusiva para un encendido seguro: el perfilado se halla en el electrodo de masa, el cual está sometido a un desgaste menor que el electrodo central. De este modo, pueden aprovecharse las ventajas durante toda la vida útil de la bujía.



Sin itrio



Con itrio

Comprobado durante duras pruebas: en el electrodo con aleación de itrio el desgaste es considerablemente menor que el del electrodo sin adición de itrio.

¿Qué es el itrio?

El itrio es un metal especial que en conjunto con el níquel, forma una innovadora unión que proporciona menor desgaste en el electrodo central en relación con las bujías comunes. Gracias a su aplicación de tecnología de última generación, exclusividad Bosch, las Super Plus Yttrium proporcionan un desempeño superior que mantiene la performance durante toda su vida útil.

Bosch Super Plus:

Evolución constante y alto desempeño.






Características

Nueva geometría especial en el pie del aislador, que ahora es más fino*.

Beneficios

Esta nueva configuración otorga a la bujía mayor elasticidad térmica y permite alcanzar la temperatura ideal de trabajo en hasta 2s más rápido que la bujía convencional, garantizando un mejor rendimiento en motores multicombustible y una reducción del efecto de carbonización.



^{*}Tecnología disponible sólo en algunas bujías de la línea.

2 Nuevo perfil de electrodo con "V-Groove"

Características

El electrodo de masa, fabricado en aleación de níquel-itrio, tiene un nuevo diseño. Además de ser en punta, su parte inferior cuenta ahora con una cavidad en formato "V", llamada V-Groove.



Beneficios

Este innovador perfil de electrodo facilita el encendido sobre cualquier condición y garantiza encendidos más seguros y rápidos. Su performance de arranque es más rápida y eficiente que la de una bujía regular, y reduce el nivel de emisiones de CO.

Núcleo de cobre

Características

El electrodo central de níquel-ítrio posee núcleo de cobre.

Beneficios

Mayor elasticidad térmica y disipación de calor con gasolina y GNC.

Bosch Super Plus:

Evolución constante y alto desempeño.



3 Electrodo central con diámetro reducido

Características

El electrodo central tiene su diámetro reducido de 2,6 a 2,1 mm*.

Beneficios

Performance superior en arranque, mayor estabilidad en marcha lenta y mayor confiabilidad de encendido.

4 Carcaza con tratamiento de níquel

Características

Las bujías Bosch son las únicas que poseen un exclusivo tratamiento de níquel en la carcaza.

Beneficios

Mayor resistencia contra la corrosión causada por el combustible de mala calidad. Eso significa que la rosca mantendrá su condición original y habrá mayor facilidad y seguridad para retirar la bujía, a la hora de sustituirla o revisarla.

Electrodos con aleación de níquel-itrio.


Características

El electrodo central posee la exclusiva aleación de níquel-ítrio.

Beneficios

Durabilidad superior y desgaste visiblemente menor. Ver ejemplo.

Mayor vida útil al aumentar distancia entre electrodos.



^{*}Tecnología disponible sólo en algunas bujías de la línea.



Las bujías de encendido Bosch Super Plus responden totalmente a los requisitos de los motores a GNC. Con aleación de níquel-itrio y electrodo de masa apuntado, la bujía Super Plus proporciona ganancia en la operación y en el rendimiento del motor.

El perfil del electrodo de masa en V garantiza una transmisión fácil y eficiente de la energía de la chispa para la mezcla aire-combustible, y también ayuda a reducir la demanda de tensión.



Ventajas de las bujías Bosch Super Plus:

- ► Reducción de la demanda de tensión (~ 2 kV).
- ► Mayor funcionalidad y durabilidad de los electrodos (níquel-itrio).
- ► Encendido preciso, gracias a un eficiente chispeo y quema de la mezcla.

Recomendaciones para el uso de bujías de encendido en motores a GNC:

Abertura de electrodos

Para vehículos convertidos a GNC, recomendamos utilizar bujías con un electrodo de masa. No es necesario ajustar la distancia de los electrodos de las bujías Bosch, que ya vienen pre-ajustadas. Particularmente en las bujías con abertura mayor que 1,1 mm, se recomienda disminuir a 1,0 mm.


Período de recambio

Los electrodos de las bujías Bosch son hechos con los mejores materiales para resistir a la erosión y corrosión. Con todo, debido a la alta tensión y temperatura del motor a GNC, se recomienda el recambio de las bujías cada 15.000 km.

- ► Performance superior de arranque y post-arranque (marcha lenta) en frío.
- ► Optimo rendimiento en la operación con GNC, logrando una alta performance y economía de combustible.

Diferencias entre motores a GNC y nafta:

- ▶ El GNC requiere tensión de encendido mayor que la nafta. Ejemplo: mientras que un motor a nafta precisa de 14 kv, uno a GNC requerirá 16 kv (ver gráfico abajo).
- ► El uso del GNC produce temperaturas más altas en la cámara de combustión.
- ► Cuanto mayor es la demanda de tensión y temperatura en la cámara de combustión, más rápido será el desgaste de los electrodos.





Torque



Tabla de torque:

The de Astron	Dulle Time	2	1º Ajuste		Reaj	uste
Tipo de Asiento	Bujía Tipo	Rosca	Torque	Ángulo	Torque	Ángulo
	U	M 10 x 1	10 N.m	900	10 N.m	30°
Plano con separador	V, X, Y, Z	M 12 x 1,25	20 N.m	900	20 N.m	30°
	F, W	M 14 x 1,25*	28 N.m	900	28 N.m	30°
	М	M 18 x 1,5	28 N.m	900	28 N.m	30°
Cónico sin	Н, К	M 14 x 1,25	20 N.m	15°	20 N.m	15°
separador	D	M 18 x 1,5	20 N.m	15°	20 N.m	15°

^{*} Excepto bujía tipo WS → 20 - 25 N.m (tapas de hierro fundido), 15 - 20 N.m (tapas de aluminio).

El torque correcto depende del tipo de asiento de la bujía de encendido.

Para la correcta instalación de las bujías Bosch, el ángulo de ajuste deberá ser de 90°, con excepción de las bujías D, H, K, que deben ser ajustadas al ángulo de 15°. El ajuste correcto está indicado en el embalaje del producto.


Torque insuficiente

Si la bujía está mal ajustada, hay riesgo de que no se produzca la disipación de calor, ocasionando sobrecalentamiento en la cámara de combustión. Eso puede generar un auto-encendido, derretir la bujía y hasta dañar el motor.




Errado: bujía mal apretada

1º ajuste bujías W, F, Y, M, U, X, Z e V



Asiento plano con separador.

Reajuste de bujías W, F, Y, M, U, X, Z e V



Asiento plano con separador.

1º Ajuste y reajuste de bujías D, H e K



Asiento cónico sin separador.

El ángulo debe ser respetado rígidamente para que no haya fallas de funcionamiento del producto. El torque correcto asegura una buena fijación y excelente disipación de calor.

Torque excesivo


Cuando la bujía fue ajustada demasiado, puede generarse la ruptura del aislador, lo que provocará fugas de corriente y ocasionar fallas de encendido. Cuando ocurre una fuga de corriente no hay combustión, lo que genera pérdida de potencia, mayor consumo de combustible, elevada producción de gases contaminantes y riesgo de daño en el catalizador.



Errado: bujía muy apretada

Disipación de calor / Índice térmico

Los motores de los vehículos alcanzan temperaturas de trabajo distintas. Las bujías precisan compensar ésta variación para mantenerlos en temperatura regular. De esa manera ellas absorben y disipan el calor conforme a la exigencia del motor. A ésta capacidad le damos el nombre de "índice térmico". El tamaño y la configuración del pie del aislador, además del material del electrodo, son las características que más influencian a la disipación del calor, la cual se genera de la siguiente manera (ver al lado):



Para atender a los diferentes tipos de motor, Bosch posee una escala que trabaja con índices térmicos de 06 a 13. Este índice está indicado en su código de identificación. Cuanto mayor es el número, más caliente es la bujía.



Índice térmico

Los motores más potentes y de mayor rendimiento trabajan con temperaturas muy altas y, por tanto necesitan de una bujía que disipe el calor de la cámara más rápidamente.

Bujía fría → índice térmico bajo.

Ya los vehículos más tradicionales operan con temperaturas más bajas y así requieren una bujía que realice una disipación de calor más lenta.

Bujía caliente → índice térmico alto.

Aplicaciones incorrectas



Bujía fría instalada en motor que exige bujía caliente: fallas de encendido.

Trabajando en baja temperatura, una bujía acumulará hollín en el pie del aislador, provocando fallas en el encendido y hasta impidiendo la formación de la chispa.



Bujía caliente instalada en motor que exige bujía fría: auto-encendido.

Una bujía puede sobrecalentar y su contacto con la mezcla aire-combustible puede provocar un auto-encendido, sobrecargando y dañando el motor.

Obs.: cuando usted cambie las bujías de encendido, controle los cables de encendido para asegurar una buena performance del motor.









1 2 Normal

Pie del aislador, de color blanco grisáceo o gris amarillento hasta pardo corzo. El motor está a punto. Grado térmico correctamente elegido. El ajuste de la mezcla y el encendido son perfectos, no hay fallas de encendido y el sistema de arranque en frío funciona bien. No hay residuos de aditivos de plomo del combustible ni de componentes de aleación del aceite del motor. No existe sobrecarga térmica.



3 4 Bujía cubierta de hollín

Pie del aislador, electrodos y cuerpo de bujía cubiertos de hollín de color negro mate y aspecto aterciopelado. Causa: ajuste incorrecto de la mezca (carburador, inyección); mezcla demasiado rica, filtro de aire muy sucio; dispositivo automático de control del caudal de arranque defectuso, o excesivo uso del cebador; recorridos predominantemente cortos; bujía demasiado "fría", valor característico del grado térmico demasiado bajo.



Repercusión: fallas del encendido, dificultades al arrancar.

Remedio: ajustar correctamente la mezcla y el dispositivo del control automático del caudal de arranque; revisar el filtro del aire.



5 6 Bujía engrasada

Pie del aislador, electrodos y cuerpo de bujía cubiertos de hollín aceitoso brillante o de carbonilla de aceite. Causa: demasiado aceite en la cámara de combustión. Excesivo nivel de aceite; segmentos de pistón, cilindros y guías de válvula muy desgastados. En motores de dos tiempos, demasiado aceite en la mezcla. Repercusión: fallas del encendido, dificultades al arrancar.

Remedio: repasar el motor, mezcla correcta de combustible y aceite; bujías nuevas.



7 8 Depósito de plomo

El pie del aislador presenta en algunos puntos una vitrificación pardo amarillenta, que puede alcanzar una coloración verde.



Causa: aditivos de plomo en el combustible. La vitrificación se forma al ser sometido el motor a una elevada carga después de haber funcionado largo tiempo a carga parcial.

Repercusión: con cargas elevadas, la capa se vuelve electroconductora y ocasiona fallas de encendido. Remedio: bujías nuevas. Limpiarlas resulta inútil.



9 10 Fuertes depósitos de plomo

El pie del aislador presenta en algunos puntos gruesa vitrificación pardo-amarillenta, que en algunos casos puede ser verde.


Causa: aditivos de plomo en el combustible. La vitrificación se forma al ser sometido el motor a una elevada carga después de haber funcionado largo tiempo a carga parcial.

Repercusión: con cargas elevadas, la capa se vuelve electroconductora y ocasiona fallas de encendido. Remedio: Bujías nuevas. Limpiarlas resulta inútil.



⚠ Formación de ceniza

Gruesa capa de ceniza proveniente de aditivos del aceite y del combustible, depositada sobre el pie del aislador, en el espacio de ventilación y sobre el electrodo de masa. Estructura deforme, incluso semejante a escoria.




Repercusión: puede ocasionar autoencendido con pérdida de potencia y daños en el motor. Remedio: reparar el motor. Usar bujías nuevas y, eventualmente, otra case de aceite.



E Electrodo central parcialmente fundido

Electrodo central parcialmente fundido; punta del pie del aislador cubierta de burbujas, esponjosa y reblandecida.





Repercusión: fallas de encendido, pérdida de potencia (daños en el motor).

Remedio: revisar el motor, el encendido y la preparación de la mezcla. Bujías nuevas de grado térmico correcto.





Electrodo central completamente fundido

Electrodo central completamente fundido; al mismo tiempo, eleectrodo de masa muy dañado. **Causa:** sobrecarga térmica por autoencendido debido, por ejemplo, a un ajuste inicial demasiado avanzado del punto de encendido, residuos de combustión en la cámara, válvulas defectuosas, distribuidor de encendido deteriorado, combustible con calidad insuficiente.

Repercusión: fallas del encendido, pérdida de potencia, tal vez daños en el motor. El electrodo central recalentado puede ocasionar una grieta en el pie del aislador.

Remedio: revisar el motor, el encendido y la preparación de la mezcla. Bujías nuevas.



15 Electrodos soldados por fusión

Porosidad esponjosa de los electrodos. Eventualmente, incrustación de materiales externos a la bujía. **Causa:** sobrecarga térmica por autoencendido debido, por ejemplo, a uun ajuste inicial demasiado avanzado del punto de encendido, residuos de combustión en la cámara, válvulas defectuosas, distribuidor de encendido deteriorado, combustible de calidad insuficiente.

Repercusión: antes de la falla total (daños en el motor) se produce una pérdida de potencia. **Remedio:** revisar el motor, el encendido y la preparación de la mezcla. Bujías nuevas.



16 Considerable desgaste del electrodo central

Causa: las bujías no se han cambiado en el intervalo previsto.

Repercusión: fallas del encendido, especialmenteal acelerar. La tensión de encendido es insuficiente para compensar la gran separación de los electrodos. Dificultades al arrancar. **Remedio:** bujías nuevas.



Tonsiderable desgaste del electrodo de masa

Causa: aditivos agresivos en el combustible y el aceite. Influencias desfavorables al flujo dentro de la cámara de combustión, posiblemente debidas a depósitos. Picado del motor. No hay sobrecarga térmica.

Repercusión: fallas del encendido, especialmente al acelerar (la tensión del encendido es insuficiente para compensar la gran separación de electrodos). Dificultades de arranque. **Remedio:** bujias nuevas.



18 Rotura del pie del aislador

Causa: deterioro mecánico por golpe, caída o presión ejercida sobre el electrodo central al efectuar una manipulación inadecuada. En casos extremos, debido a depósitos entre el electrodo central, se puede romper el aislador especialmente en caso de funcionamiento excesivamente prolongado.

Repercusión: fallas de encendido. La chispa de encendido salta a puntos a los que la mezcla recien entrada no llega con seguridad.

Remedio: bujías nuevas.

Bujías con asiento plano



Necesitan del anillo de hermeticidad. El código comienza por W, F o X.




Es suficiente ajustar 1/4 de vuelta (90°) para la aplicación correcta de la bujía en el bloque.

Bujías con asiento cónico



No necesitan anillo de hermeticidad. El código comienza por D o H.




Para este tipo, ajustar apenas 1/24 de vuelta (15°).

Atendiendo a estas instrucciones evitaremos:


- Daños al bloque por exceso de ajuste aplicado en la rosca.
- Daños al motor por exceso de calentamiento.
- Fallas de encendido por fractura del sistema de aislamiento eléctrico. Que la bujía quede fija al bloque.

Códigos de identificación





Códigos de identificación (cont.)



- 1 Ejecución PO con electrodo de masa de NI
- 2 Electrodo de masa de dos materiales
- 3 Rosca de largo especial
- 4 Pie de aislador prolongado
- 9 Ejecución PSA



Calidad de las bujías Bosch

Líder mundial en tecnología automotriz y en sistemas de inyección y encendido, la marca Bosch es sinónimo de alta calidad, innovación y sólidos conocimientos técnicos.

Trabajando en conjunto con los fabricantes de vehículos, Bosch diseña las bujías de encendido adecuadas para los diversos tipos de motores. Por eso las bujías Bosch garantizan un óptimo rendimiento y durabilidad sobre condiciones

diversas, proporcionan economía de combustible, reducen las emisiones de gases contaminantes, protegen el motor y el catalizador, y permiten una combustión óptima.

Gracias al constante desarrollo de técnicas innovadoras, Bosch ofrece bujías de alta calidad, con tecnología de última generación tanto para equipamiento original como para el mercado de reposición.




En Brasil, las bujías Bosch son producidas en la planta de Aratu-BA, siguiendo los más rígidos estándares de calidad y contando con los más modernos laboratorios y procesos de fabricación.








Diferencia entre cables







*Esta es una tecnología alemana también adoptada por muchas montadoras.



Código de motor

Versión de motor






Cables de encendido

- 🛁			1	سنسا	9	
ALFA						
145 1.8 i.e. 16V TS *	AR 67106	M3			FR 7 DC+	
145 2.0 i.e. 16V TS *	AR 67204	M4			FR 7 DC+	
146 1.8 i.e. 16V TS	AR 32201	M11			FR 7 DC+	
146 1.8 i.e. 16V TS *	AR 32201	W4 M10			FR 7 DC+	
146 2.0 ti 16V TS * 147 2.0 TS 16V *	AR 67204 AR 32310	M4 M10	2000	1998	FR 7 DC+ FR 7 DC+	
155 2.0 TS 16V *	AR 67204	M4		1996	FR 7 DC+	
155 2.0 Turbo 4x4 *	AR 67203	U6 M4			FR 7 DC+	
155 2.0i 16V TS *	AR 67204	M3			FR 7 DC+	
155 2.5 V6	AR 67301	M6			WR 5 DC+	
156 2.0 TS 16V *	AR32301	M3	1997		FR 7 DC+	
156 SW 2.0 TS 16V *	AR32301 CF2	M3	2000		FR 7 DC+	
159 1.8 TS		M41 E4	2008		FR 7 KI 332 S	
159 2.2 JTS		M50 E40	2008		FR 7 KI 332 S	
164 2.0 TS *	AR 64103	M1	1992	1998	FR 5 KI 332 S	
164 2.0 V6 Turbo	AR 64102	M2	1992	1998	WR 5 DC+	
164 3.0 V6 12V	AR 64305	M2		1998	WR 5 DC+	
33 1.7 I.E. 16V	AR30746	M8	1990		FR 7 DC+	
33 SW 1.7 I.E.	AR30737	M6	1990		WR 5 DC+	
33 SW 1.7 I.E. 16V 4x4	AR30746	M8	1990		FR 7 DC+	
GT 2.0 JTS		M6	2009		FR 6 KI 332 S	
GTV 3.0			1996		WR 7 DC+	
Spider 3.0 V6			1996		WR 5 DC+	
ALIDI						
AUDI						
A3 1.6	AVU		2000		FR 7 LDC+	
A3 1.8 T	AGN		2000		FR 7 KPP 33+	F 000 99C 077
A3 1.8 T FSI	BZB		2008		FR 6 KPP 332 S	1 000 330 077
A3 2.0 FSI	BVZ		2005		FR 7 DE 2	
A3 2.0 FSI	BVZ		2005		FR 7 DE 2	
A3 2.0 T FSI	CAWB		2008		FR 6 KPP 332 S	
A3 2.0 T FSI	CAWB		2008		FR 6 KPP 332 S	
A4 1.8 T	AGU y BFB		2000		FR 6 KI 332 S	
A4 1.8 T FSI	CDHB		2008		FR 6 KI 332 S	
A4 2.0 T FSI	CDNC		2008		FR 6 KI 332 S	
A4 2.4	AJG		1997		FR 6 KI 332 S	
A4 2.4 Avant	ARJ		1998		FR 6 KI 332 S	
A4 2.8	AAH y ATX				FR 6 KI 332 S	
A4 3.0	BBJ		2005		FR 6 KI 332 S	
A6 2.4	AJG		1997		FR 6 KI 332 S	
A6 2.4	AAH y ATX			1997	FR 6 KI 332 S	
A6 2.4	BBJ		2005		FR 6 KI 332 S	
S3 1.8 T	BAM y AGU		2001		FR 6 KI 332 S	
S3 3.2 sportback quattro			2008		YR 7 LPP 332 W	
S4 4.2 quattro	BBK		2003		FR 6 KI 332 S	
TT 1.8 T	AGU		2000		FR 6 KI 332 S	
TT 2.0 T FSI	BWA		2008		FR 6 KPP 332 S	
TT 3.2 quattro	BUB		2007		YR 7 LPP 332 W	
BMW						
DIVIVA						
116i	N45 B16A		2009		FR 7 KPP 332	
120i	N46 B20	NG4	2006		FR 6 KI 332 S	
120i Coupe	N46 B20	NG4	2006		FR 6 KI 332 S	
125i Coupe	N52 B30		2009		FR 7 NPP 332	
130i	N52 B30		2006		FR 7 NPP 332	-
130i Coupe	N52 B30		2006		FR 7 NPP 332	
316 ti Compact	N42 B18A	NG4		2004	FR 7 LDC+	
316i	16 4E 1	M40			FR 7 LDC+	
316i	16 4E 2	M 43 B 16			FR 7 LDC+	
316i Compact	16 4E 2	M 43 B 16			FR 7 LDC+	
316i Coupe	16 4E 2	M 43 B 16			FR 7 LDC+	
318 ti Compact	18 4S 1	M 42 B 18			FR 7 LDC+	
318i	18 4E Z	M 10 E 18		1983		
318i	18 4K A	M 10 B 18 Kat.			WR 8 DC+	
318i	18 4E 1	M 40 B 18			FR 7 LDC+	
318i	18 4E 1	M 40 B 18			FR 7 LDC+	

^{*} Segunda Bujía: UR 6 DE





SOHC

SOHC

WR 7 DC+

WR 7 DC+

FLR 8 LDCU+

F 000 99C 014

F 000 99C 014

1998

1998

C18NE

C20NE

Astra 1.8 MPFI

Astra 2.0 MPFI

Astra 2.0 16V MPFI





Código de motor

Versión de motor






Cables de encendido

CHEVROLET						
Aveo 1.6					FR 6 DC+	
					FR 6 KI 332 S	
Blazer 2.2 MPFI					WR 8 DC+	F 000 99C 025
Blazer 4.3	C43NE	SOHC			HR 7 KPP 33+	
Captiva 2.4 16V	Z24CED				FLR 8 LDCU+	
					FR 7 KI 332 S	
Chevette 1.4			1992		HR 6 BC	F 000 99C 510
Chevy 230/250				1979	W 10 DC	F 000 99C 511
Corsa 1.0	C10NE	SOHC			WR 7 DC+	F 000 99C 012
Corsa 1.4 EFI	C14NE	SOHC			WR 7 DC+	9 295 080 010
Corsa 1.6 16V MPFI	BE	Powertech	1996		FLR 8 LDCU+	F 000 99C 075
Corsa 1.6 MPFI	C16NE	Powertech		1996	WR 7 DC+	F 000 99C 012
Corsa II 1.8 MPFI			2005		WR 7 DC+	F 000 99C 012
Grand Vitara 1.6 16V	G16B		2000		FR 7 DCX+	
Grand Vitara 2.0 16V	J20A	DOHC	1998		FR 7 DCX+	
Grand Vitara 2.5 24V	H25A	50110	2000		FR 7 DCX+	
Meriva 1.8 MPFI	1120/1		2000		WR 7 DC+	F 000 99C 012
S 10 2.2 MPFI					WR 8 DC+	F 000 99C 025
Silverado 4.1					WR 7 DC+	F 000 99C 538
Spark 1.0	B10S1		2009		WR 7 DC+	F 000 33C 336
	P1021		2009			
Vectra 2.0 16V MPFI	COONE	00110	1000		FLR 8 LDCU+	E 000 000 100
Vectra 2.0i MPFI	C20NE	SOHC	1998		WR 7 DC+	F 000 99C 128
Vectra 2.2 1.6V MPFI	JW y JX	DOHC			FLR 8 LDCU+	F 000 99C 015
Vectra 2.2 MPFI	C22NE	SOHC			WR 7 DC+	
Vectra 2.4 16V	Z24CED		2007		FLR 8 LDCU+	
					FR 7 KI 332 S	
Zafira 2.0 16V MPFI					FLR 8 LDCU+	
Zafira 2.0 MPFI	C20NE	SOHC	1998		WR 7 DC+	F 000 99C 014
CHRYSLER						
Neon 1.8 16V	EBD	VIN-A	1997	2000	FR 7 DC+	
Neon 2.0 16V	ECB	VIN-C	1994		FR 7 DC+	
Stratus 2. 16V	ECB,ECO	C MPI	1995		FR 7 DC+	
Stratus 2.5 24V Cabrio	EEB	H MPI	1997	2001	FR 8 DCX+	
CITROËN						
Berlingo 1.4	TU3JP	2002			FR 7 DC+	F 000 99C 535
Berlingo 1.8	LFX	XU7JB	2001		FR 7 DC+	F 000 99C 095
C3 1.4	KFV	TU3A	2003		FR 7 DC+	1 000 330 033
C3 1.4 C3 1.6 16V	NFU	TU5JP4	2003		FR 8 ME	
C3 1.0 10V	NIO	103014	2003		FR 7 NI 332 S	
C4 1.6i 16V	NFU	TU5JP4	2006		FR 8 ME	
C4 1.01 10V	NIO	103014	2000			
C4 2 0 16V	DEN	EW/10.14	2006		FR 7 NI 332 S	
C4 2.0 16V	RFN	EW10J4	2006		FR 8 ME	
0.4.5:	NEU	THE ID 4	0000		FR 7 NI 332 S	
C4 Picasso 2.0 16V	NFU	TU5JP4	2003		FR 8 ME	
C4 VTS 2.0 16V	RFK	EW10J4S	2005		FQR 7 ME	
					FR 6 NI 332 S	
C5 2.0 16V	RFJ	EW10A	2005		FR 8 SC+	
C5 3.0 V6	XFV	ES9A	2005		FR 8 SPP 332	
3.0 V6	XFV	ES9A	2007		FR 8 SPP 332	
Saxo 1.1		TU1M+	2002		FR 7 DC+	
Saxo 1.4		TU3JP	2002		FR 7 DC+	F 000 99C 099
Saxo 1.6		TU5JP	2002		FR 7 DC+	
Visa 0.6					HR 6 DC+	
Xantia 1.8					FR 7 DC+	
Xantia 2.0					FLR 8 LDCU+	
Xsara 1.6 16V	NFU	TU5JP4	2001		FR 8 ME	
Xsara 1.8	LFZ	TU7JP/L3	2001		FR 7 DC+	
Xsara 2.0 16V	RFN	EW10J4	2001		FR 8 ME	
Xsara Picasso 1.6 16V	NFU	TU5JP4	2001		FR 8 ME	
Xsara Picasso 2.0 16V	NFU	TU5JP4	2001		FR 8 ME	
Xsara VTS 2.0 16V	RFN	EW10J4	2003		FR 8 ME	
A3010 V 13 Z.U 10V	I VI IN	L V V 1 U U 4	2001		I I O IVIL	
					EB 2 VII 333 C	
ZX 1.9					FR 7 NI 332 S FR 7 DC+	F 000 99C 097







Versión de motor





Espero 2.0 Lanos 1.5 Leganza 2.0 Nubira 1.6 Nubira 2.0 Racer 1.5 Tico 0.8 DAIHATSU Applause 1.6 Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6 Move 0.9	NFU RFN	TU5JP4 EW10J4	2003 2001	WR 9 DCX FR 8 DCX+ FLR 8 LDCU+ FR 8 DCX+ FLR 8 LDCU+ WR 9 DC+ WR 8 DCX+	
Lanos 1.5 Leganza 2.0 Nubira 1.6 Nubira 2.0 Racer 1.5 Tico 0.8 DAIHATSU Applause 1.6 Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6				FR 8 DCX+ FLR 8 LDCU+ FR 8 DCX+ FLR 8 LDCU+ WR 9 DC+	
Leganza 2.0 Nubira 1.6 Nubira 2.0 Racer 1.5 Tico 0.8 DAIHATSU Applause 1.6 Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6	RFN	EW10J4	2001	FLR 8 LDCU+ FR 8 DCX+ FLR 8 LDCU+ WR 9 DC+	
Nubira 1.6 Nubira 2.0 Racer 1.5 Tico 0.8 DAIHATSU Applause 1.6 Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6				FR 8 DCX+ FLR 8 LDCU+ WR 9 DC+	
Nubira 2.0 Racer 1.5 Tico 0.8 DAIHATSU Applause 1.6 Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6				FLR 8 LDCU+ WR 9 DC+	
Racer 1.5 Tico 0.8 DAIHATSU Applause 1.6 Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6				WR 9 DC+	
DAIHATSU Applause 1.6 Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6					
Applause 1.6 Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6					
Charade 1.0 Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6					
Charade 1.3 Cuore 0.5 Feroza 1.6				FR 7 DCX+	
Cuore 0.5 Feroza 1.6				WR 8 DC+ FR 7 DCX+	
Feroza 1.6				WR 7 DC+	
				FR 7 DCX+	
				WR 7 DCX+	
Rocky 4x4 2.2				WR 8 DC+	
Sirion 1.0 12V				FR 7 DCX+	
Terios 1.3 16V				FR 7 DCX+	
DODGE					
Dakota 3.9	EHC	VIN-X	1997 2003	FR 8 LCX	
FIAT					
125 1.6			1971	W 7 DC	
128 1.1			1971	W 8 DC	F 000 99C 502
147 1.1 600 0.6			1075	W 8 DC W 8 BC**	
600 0.8			1975	W 8 DC	
Barchetta 1.8i.e. 16V	183 A 1.000	M1	2002	FR 6 KI 332 S	
Brava 1.6 16V	182 A 4.000	M3	2003	FR 7 KI 332 S	
Bravo 2.0 20V	182 B 7.000	M15	2004	FR 5 KI 332 S	
Cinquecento 1.4 16V	169 A 3.000		2008	YR 6 KI 332 S	
Coupe 2.0 16V	836 A 3.000	M1	2004	WR 5 DC+	
Duna 1.3			1990 1998	WR 8 DC+	F 000 000 FFF
Duna 1.3 mpi			1999	FR 7 DC+ FR 7 DC+	F 000 99C 555
Duna 1.3 mpi c/GNC Duna 1.4		Tipo		WR 8 DC+	F 000 99C 512
Duna 1.6		Tipo	1992	WR 8 DC+	F 000 99C 512
Duna 1500 1.5		1100	1002	WR 7 DC+	1 000 000 012
Fiorino 1.3 MPI 8V	178 E 8.011	Fire	2004	FR 8 DC+	
Fiorino motor Tipo 1.4				WR 8 DC+	
Idea 1.4 MPI	178F5038	Fire	2007	FR 7 DC+	
Idea 1.8			2006	WR 7 DC+	
Idea Adventure 1.8	100 D 7 000	N44 F	2007	WR 7 DC+	
Marea 2.0 20V Palio 1.3 MPI 16V	182 B 7.000 178 D 6.011	M15 Fire	2000	FR 6 LDC YR 7 DE	
Palio 1.3 S	176 D 0.011	FIIE	2000	FR 7 DC+	F 000 99C 058
Palio 1.4 MPI	178F5038	Fire	2007	FR 7 DC+	1 000 330 030
1 4110 1.1 11111 1	170,000	1110	2001	FR 6 KI 332 S	
Palio 1.6			1996	FLR 8 LDCU+	F 000 99C 554
Palio 1.6 16V			1996	FR 7 LDC+	F 000 99C 071
Palio 1.8			2004	WR 7 DC+	F 000 99C 012
Palio 1.8 R			2004	WR 7 DC+	
Palio Adventure 1.8	1700000	F:	2005	WR 7 DC+	
Palio Adventure 1.4 MPI Punto 1.4	178F5038	Fire	2007 2007	FR 7 DC+ FR 7 DC+	
Punto 1.4			2007	WR 7 DC+	
Regatta 1.6		Tipo	2001	WR 7 DC+	F 000 99C 514
Regatta 100 s		1100		W 7 DC	. 555 555 514
Regatta 85 1.6				W 7 DC	
Siena 1.3 MPI 16V	178 D 6.011	Fire	2000	YR 7 DE	
Siena 1.4 MPI 8V	178F5038	Fire	2007	FR 7 DC+	
Siena 1.6			1996	FLR 8 LDCU+	F 000 99C 556
Siena 1.6 16V			1996	FR 7 LDC+	F 000 99C 071

^{**} Versión de 0,7 mm de luz entre electrodos. Código 0241229714



Código de motor

Versión de motor







Cables de encendido

-				سسا	3.	3113311413
FIAT						
Siena 1.8			2008		WR 7 DC+	F 000 99C 012
Spazio 1.3					W 8 DC	
Spazio 1.4	192 A 4.000	Tipo			W 8 DC	F 000 99C 513
Stilo 1.8		M20	2004		WR 8 DC+	F 000 99C 012
Strada Adventure 1.8	836 A 4.000				WR 7 DC+	
Tipo 1.4 i.e.	149 C 2.046	M7			WR 7 DC+	
Tipo 1.6 i.e.	178 E 8.011	2ACT	1988	1990	WR 7 DC+	F 000 99C 067
Uno 1.3 Fire			2004		YR 7 DE	
Uno 1.3 mpi			1999		FR 7 DC+	F 000 99C 555
Uno 1.4		Tipo	1992		WR 8 DC+	F 000 99C 513
Uno 1.6		Tipo	1992		WR 8 DC+	F 000 99C 513
Uno 1500 1.5					WR 7 DC+	
Vivace 1.4		Tipo			WR 8 DC+	
FORD						
Courier 1.6		Zetec Rocam	2007		HR 7 KPP 33+	
Eco Sport 1.6		Zetec Rocam	2007		HR 7 KPP 33+	
Eco Sport 2.0 16V	CHT	Duratec HE	2007		HR 7 KPP 33+	
Escort 1.6	AE			1992	F 7 DC	9 295 080 016
Escort 1.6	AP				WR 8 DC+	9 295 080 019
Escort 1.6		Audi	1992		WR 8 DC+	9 295 080 017/021
Escort 1.6		Zetec Rocam			HR 7 KPP 33+	F 000 99C 076
Escort 1.6	AP	Audi			WR 7 DC+	F 000 99C 524
Escort 1.8	7.11	Audi	1992		WR 7 DC+	9 295 080 017/021
Escort 1.8		Audi			WR 7 DC+	F 000 99C 524
Escort 1.8 16V		Zetec	1995		HR 7 KPP 33+	F 000 99C 072
Escort XR3 1.8		Audi			WR 7 DC+	9 295 080 021
Escort XR3 1.8 16V			1994		WR 7 DC+	
Escort XR3 2.0		Audi	1994		WR 6 DC+	9 295 080 022/023
Explorer 3.0					HR 8 DCX+	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Explorer 4.0					HR 8 DCX+	F 000 99C 073
F 100 3.6		Max Econo			HR 7 DC+	
F 100 3.6					D 10 BC	
F 100 4.9					DR 10 GC 0	
F 150 3.6					D 10 BC	
Falcon 3.6					D 10 BC	F 000 99C 533
Falcon 3.6		Max Econo			HR 7 DC+	
Falcon Ranchero 3.6	J4				D 10 BC	F 000 99C 533
Fiesta 1.3	FH	Endura	1995		HR 7 DCX+	F 000 99C 064
Fiesta 1.4 16V		Zetec	1996		HR 7 MPP 302 X	F 000 99C 074
Fiesta 1.6	EYDC	Zetec Rocam	2005		HR 7 KPP 33+	F 000 99C 076
Focus 1.8 16V	EDDC	Zetec	1998	2005	HR 7 MPP 302 X	
Focus 2.0 16V		Zetec		2005	HR 7 MPP 302 X	F 000 99C 553
Focus 2.0 16V		Duratec HE	2005		HR 7 KPP 33+	
Galaxy 2.0		AP 2000 carburado		1995	WR 7 DC+	9 295 080 041
Galaxy 2.0		AP 2000 inyección	1995		WR 6 DC+	9 295 080 048
Ka 1.0	J4	Zetec Rocam	2004		HR 7 KPP 33+	
Ka 1.3	CCB	Endura	2002		HR 7 DCX+	F 000 99C 063
Ka 1.6	RKA	Zetec Rocam	2004		HR 7 KPP 33+	F 000 99C 076
Mondeo 1.8 16V	NGC	Zetec	1993		HR 7 MPP 302 X	F 000 99C 072
Mondeo 2.0 16V	CJB	Zetec	1996	2000	HR 7 MPP 302 X	F 000 99C 072
Mondeo 2.0 16V	SEA V6	Duratec-HE SFI	2000		HR 7 KPP 33+	
Mondeo 2.5 24V		Duratec VE	2002		HR 8 DCX+	
Marada - III 0 0 10V		Dt LIE DEL	2000		HR 7 KI 332 S	
Mondeo III 2.0 16V		Duratec HE PFI	2008		HR 6 DPP 33 V	
Mondeo III 2.5 24V Orion 1.6		Duratec ST Audi	2008 1992		FR 7 MPP 10 WR 7 DC+	9 295 080 049
-						
Orion 1.8		Audi	1992		WR 7 DC+	9 295 080 022
Orion 2.0		Audi	1994		WR 6 DC+	9 295 080 049
Ranger 2.3 16V		DOHC	2007		HR 8 DPP 22 U	
Ranger 2.5					HR 8 DCX+	E 000 000 070
Ranger 4.0					HR 8 DCX+	F 000 99C 073
Sierra 1.6					D 7 BC	F 000 99C 507
0. 0.0						
Sierra 2.3 Taunus 2.3					H 7 DC H 7 DC	F 000 99C 515 F 000 99C 508













Código de motor Versión de motor





Cables de encendido

NISSAN						
0507050	VOOEDE		0000		ED 7 1/1 000 0	
350 Z 3.5 Coupe	VQ35DE		2003	002	FR 7 KI 332 S	
Pathfinder 2.4 4WD	Z24S				WR 8 DCX+	
Pathfinder 3.0i	VG30E			995	FR 7 DCX+	
Pathfinder 3.3i	VG33E		1995	005	FR 7 DC+	
Pickup 2.0	Z20				WR 9 DC+	
Sentra 1.6	GA16DS				FR 7 DC+	
Sentra 2.0	SR20DE				FR 6 DC+	
Serena 2.0	SR20DE			001	FR 6 DC+	
Terrano I 3.3	VG33E		1995		FR 7 DC+	
X-Trail 2.5 4WD	QR25DE		2001		FR 7 KI 332 S	
X-Trail 2.5 4x4	QR25DE		2002 2	007	FR 8 ME	
PEUGEOT						
E04					WD 0 DC	F 000 000 F74
504	LIEV	TIII ID	2000		WR 8 DC+	F 000 99C 574
106 1.1	HFX	TU1JP	2000		FR 7 DC+	F 000 99C 088
106 1.4	KFW	TU3JP/L4	2000	004	FR 7 DC+	
205 1.4	K2D	TU32		994	FR 7 DC+	
205 1.4	KDY	TU3FM Kat.	1994		FR 7 DC+	F 000 99C 088
205 1.6	180A y B6A	XU5J			FR 7 DC+	
205 1.9	DFZ	XU9J1 Kat.	1994		FR 7 DC+	
206 1.4	KFW	TU3JP/L4/FL5	2008		FR 7 DC+	
206 1.6	NFZ	TU5JP	1998		FR 7 DC+	
206 1.6 16V	NFU	TU5JP4	2000		FR 8 ME	
					FR 7 NI 332 S	
206 CC 2.0 S16	RFN	EW10J4	2000 2	007	FR 8 ME	
					FR 7 NI 332 S	
206 RC 2.0 16V	RFK	EW10J4S	2003		FQR 7 ME	
					FR 6 NI 332 S	
206 SW 1.6 16V	NFU	TU5JP4	2000		FR 8 ME	
					FR 7 NI 332 S	
207 1.6	NFZ	TU5JP	2009		FR 8 ME	
207 1.6 16V	NFU	TU5JP4	2009		FR 8 ME	
207 1.0 100	IVI O	10301 4	2009		FR 7 NI 332 S	
306 1.6	NFZ	TU5JP		997	FR 7 DC+	
306 1.8	LFZ	XU7JP KAT.			FR 7 DC+	F 000 99C 087
•				991		F 000 99C 087
306 1.8 16V	LFY	XU7JP4	1997		FR 7 DC+	F 000 99C 528
306 2.0	RFX	XU10J2 KAT.	1993	000	FR 7 DC+	
306 SW 1.8	LFZ	XU7JP KAT.		002	FR 7 DC+	
306 SW 1.8 16V	LFY	XU7JP4	1997		FR 7 DC+	
307 1.6 16V	NFU	TU5JP4	2000		FR 8 ME	
207.2.0.161/	DEN	EW/10.14	2002		FR 7 NI 332 S	
307 2.0 16V	RFN	EW10J4	2002		FR 8 ME	
	5511	=1440.44	2222		FR 7 NI 332 S	
307 CC 2.0 16V	RFN	EW10J4	2003 2	.005	FR 8 ME	
					FR 7 NI 332 S	
307 CC Sport 2.0 16V	RFK	EW10J4S	2005		FQR 7 ME	
					FR 6 NI 332 S	
405 1.6	BFZ	XU5JP			FR 7 DC+	
405 1.8	LFZ	XU7JP Kat.	1992 1		FR 7 DC+	F 000 99C 087
405 1.9	D2H	XU92C			FR 7 DC+	F 000 99C 097/529
405 1.9	DKZ y DFY	XU9JAZ Kat.	1988 1	992	FR 7 DC+	
405 2.0	RFX	XU10J2 Kat.	1992 1	997	FR 7 DC+	F 000 99C 089/527
405 Break 1.9	D2H	XU92C	1992 1	997	FR 7 DC+	
405 Mi 16 2.0	RFT	XU10J4	1993 1	997	FR 7 DC+	
400.1.0.101/	I FV	VIIZ ID4	100E 1	000	FR 6 KI 332 S	
406 1.8 16V	LFY	XU7JP4			FR 7 DC+	
406 2.0 16V	RFV	XU10J4R			FR 7 DC+	
406 2.0 16V	RFR	EW10J4			FR 8 ME	
406 2.2 16V	3FZ	EW12J4		004		
406 3.0 24V	XFZ	ES9J4	1996		FR 8 KDC	
					FR 7 KI 332 S	
406 Coupe 2.0 16V	RFV	XU10J4R	1999 2	005	FR 7 DC+	
					FR 6 KI 332 S	
406 Coupe 3.0 24V	XFZ	ES9J4	1997		FR 8 KDC	
					FR 7 KI 332 S	
40C CW/ 2 O 1 CV/	DEN	EW/10 14	2000 2	004	ED 0 CC+	


EW10J4

2000 2004 FR 8 SC+




406 SW 2.0 16V

RFN



^{**} Versión de 0,7 mm de luz entre electrodos. Código 0241229714



WR 7 DCX+



Toledo 1.8

ABS y ADZ

Cables de

encendido

WR 6 DS

WR 8 LTC+

WR 8 LTC+

WR 8 LTC+

F 000 99C 526

F 000 99C 526

FR 8 DS

FR 8 DS

1999 FR 7 DC+

1999

1999

2005

1991

1993

AP827

AP827

2003

2003

1999

1995 1999

Versión de motor

Código de motor

SSANG YONG

Gol III 1.6

Gol III 1.8

Gol IV 1.6

Golf III 1.8 Mi

Golf III 2.0 Mi

Golf III 2.8 i VR6

UDH

UNF

ABS

APK

AAA





Código de motor

Versión de motor





Cables de encendido

VOLKSWAGEN						
VOLKSWAGEN						
Golf IV 1.6	AKL	EA113	1999	2001	FR 7 LDC+	
Golf IV 1.8 GTI Turbo	AUQ (180 CV)		2002		FR 7 KPP 33+	
Golf IV 1.8 GTI Turbo	AGU (150 CV)		1999	2002	FR 7 KPP 33+	
Golf IV 2.0	BER		2002		FR 7 LDC+	F 000 99C 078
					FR 6 KI 332 S	
Golf IV 2.0 Variant	APK		1999		FR 7 LDC+	
					FR 6 KI 332 S	
New Beetle 2.0	AQY		1998		FR 7 LDC+	
					FR 6 KI 332 S	
New Beetle 2.5	BPS		2005		FR 7 HC+	
					FR 6 LI 332 S	
Passat 1.8	ADR, APT y ARG		1996	1999	FR 7 LDC+	
Passat 1.8 Turbo	AGU, AWT, AMB y APU		1999		FR 7 KPP 33+	
					FR 6 KI 332 S	
Passat 2.0	ABA, AEP y AGG			1997	FR 8 DS	
Passat 2.0 FSI	BVZ		2005		FR 7 DE 2	
Passat 2.0 FSI Turbo	BWA y BPY		2005		FR 6 KPP 332 S	
Passat 2.8	APR, AMX BBG		1999	2005	FGR 7 DQE+	
Passat 2.8 Variant	BBG		2000		FGR 7 DQE+	
Passat 2.8 VR6	AAA y ACK				FGR 7 DQE+	
					FR 6 KI 332 S	
Passat 3.2 FSI	AXZ				FR 7 DE 2	
Polo Classic 1.6i	UNF			1998	WR 8 LTC+	
Polo Classic 1.6 Mi	UVC	AP827 MY4	1998		WR 8 LTC+	F 000 99C 068
Polo Classic 1.8i				1998		
Polo Classic 1.8 Mi	USF	AP827 MY5	1998		WR 8 LTC+	F 000 99C 068
Quantum 1.8		Audi			WR 7 DC+	F 000 99C 540
Quantum 1.8 Mi	UDJ	AP1800 (545)	1998	2001	WR 7 LTC+	F 000 99C 082
Quantum 2.0		Audi			WR 7 DC+	F 000 99C 541
Quantum 2.0 Mi	UQH	AP2000 (549)		2001		F 000 99C 082
Santana 2.0 Mi	UQH	AP2000 (549)	2004		WR 7 LTC+	F 000 99C 082
Saveiro I 1.6	AP		1992		WR 7 DC+	9 295 080 041
Saveiro II 1.6 Mi	UNF	541 AP		2000		F 000 99C 082
Saveiro III 1.6	UNF	AP827	2000		WR 8 LTC+	
Senda 1.6		Audi			WR 7 DC+	F 000 99C 525
Sharan 1.8 T	AWC		2000		FR 7 KPP 33+	
Suran 1.6	BAH		2006		FLR 7 HTC 0	
Touareg 4.2	AXQ		2002		FLR 7 HTC 0	
Trend 1.6			2008		FLR 7 HTC 0	
Vento 2.0 Turbo FSI	BWA			2008	FR 6 KPP 332 S	
Voyage 1.6			2008		FLR 7 HTC 0	
VW 1500					W 7 DC	





Equivalencias

MODELO	CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO
D 10 BC	0241319514	HR 7 DCX+	0242236560
D 7 BC	0241319514	HR 7 KI 332 S	0242236560
DR 10 GC 0	0242319502	HR 7 KPP 33+	0242236563
F 7 DC	0241235750	HR 7 MPP 302 X	0242236363
FGR 7 DQE+	0242235748	HR 8 DC+	0242235767
FGR 7 DQE+	0242236562	HR 8 DCX+	0242229655
		HR 8 DPP 22 U	0242229775
FLR 7 HTC 0	0242235788	U 4 AC	
FLR 8 LDCU+	0242229654		0241050005
FQR 7 ME	0242235791	U 5 AC	0241045003
FR 5 DC	0242245536	UR 6 DE	0242040502
FR 5 DPP 222	0242245558	VR 8 SC+	0242229510
FR 5 KI 332 S	0242245571	W 10 DC	0241219555
FR 6 DC+	0242240593	W 4 AC	0241248541
FR 6 KI 332 S	0242240653	W 4 CC	0241248543
FR 6 KPP 332 S	0242240627	W 5 AC	0241245658
FR 6 LDC	0242240566	W 5 CC	0241245661
FR 6 LI 332 S	0242240654	W 7 AC	0241235607
FR 6 NI 332 S	0242240655	W 7 BC	0241235564
FR 7 DC+	0242235666	W 7 BC	0242235564
FR 7 DCX+	0242235667	W 7 CC	0241235574
FR 7 DE 2	0242235797	W 7 DC	0241235755
FR 7 HC+	0242236565	W 7 DC	0241235755
FR 7 KC+	0242236561	W 8 AC	0241229718
FR 7 KCX+	0242236541	W 8 BC	0241229714*
FR 7 KI 332 S	0242236571	W 8 BC	0241229721**
FR 7 KPP 33+	0242236564	W 8 DC	0241229715
FR 7 KPP 332	0242235776	W 8 DC	0241229715
FR 7 LCX+	0242236542	WR 5 DC+	0242245552
FR 7 LDC+	0242235668	WR 6 DC+	0242240592
FR 7 MPP 10	0242235743	WR 6 DS	0242240559
FR 7 NI 332 S	0242236577	WR 7 DC+	0242235663
FR 7 NPP 332	0242236510	WR 7 DCX+	0242235707
FR 8 DC+	0242229659	WR 7 KI 33 S	0242236576
FR 8 DCX+	0242229660	WR 7 LTC+	0242235664
FR 8 DS	0242229598	WR 8 DC+	0242229656
FR 8 KDC	0242229628	WR 8 DCX+	0242229687
FR 8 KTC+	0242229799	WR 8 LTC+	0242229658
FR 8 LCX	0242229576	WR 9 DC+	0242225599
FR 8 LI 332 S	024223376	WR 9 DCX	0242225548
FR 8 ME	0242230300	WS 7 E	0242223340
FR 8 SC+	0242229797	X 5 DC	0241233300
FR 8 SC+	0242229797	YR 6 KI 332 S	0241143003
FR 8 SPP 332	0242229797	YR 6 LDE	0242140514
H 7 DC	0241235636	YR 6 NPP 332	0242140504
HR 6 BC	0242240520	YR 7 DE	0242140512
HR 6 DC+			0242135501
	0242240591	YR 7 LPP 332 W	
HR 6 DPP 33 V	0242240620	ZGR 6 STE 2	0242140507
HR 7 DC+	0242235661	ZR 5 TPP 332	0242145506

^{* 0,7} mm de luz entre electrodos ** 0,5 mm de luz entre electrodos




MODELO NGK	MODELO BOSCH	CÓDIGO BOSCH	OBSERVACIONES
DEEC	D 10 DO	0041010514	
AP5FS	D 10 BC	0241319514	
36HS	W 7 AC	0241235607	
37ES	W 5 CC	0241245661	
37HS	W 5 AC	0241245658	
B8ES	W 5 CC	0241245661	
BCPR5ES	FR 8 DC+	0242229659	
BCPR5EY	FR 8 DC+	0242229659	
BCPR6ES	FR 7 DC+	0242235666	
BKR5E	FR 8 DC+	0242229659	
BKR5EKC	FLR 8 LDCU+	0242229654	
BKR6E	FR 7 DC+	0242235666	
BKR6E11	FR 7 DC+	0242235666	
BKR6EKC	FR 7 LDC+	0242235668	
BKR6EZ	FR 7 DC+	0242235666	
BKUR5ETC10	FLR 7 HTC 0	0242235788	
BM7A	WS 7 E	0241235566	
BP4ES	WR 9 DC+	0242225599	
BP4HS	W 8 BC	0241229714	0,7 mm de luz entre electrodos
BP4HS	W 8 BC	0241229721	0,5 mm de luz entre electrodos
BP5ES	W 8 DC	0241229715	
BP5HS	W 7 BC	0241235564	
BP6EFS	HR 7 DC+	0242235661	
3P6ES	W 7 DC	0241235755	
3P6EY	W 7 DC	0241235755	
BP7ES	WR 6 DC+	0242240592	
BPR5EFS	HR 8 DC+	0242229655	
BPR5EFS10	HR 8 DCX+	0242229775	
BPR5EY	WR 8 DC+	0242229656	
BPR5HS	WR8BC+	0242229657	
BPR6EY	WR 7 DC+	0242235663	
BUR5ETB10	WR 7 LTC+	0242235664	
C6HSA	U 5 AC	0241045003	
C7HSA	U 4 AC	0241050005	
CPR8EA 9	UR 6 DE	0242040502	
08EA	X 5 DC	0241145005	
OCPR8EN	YR 7 DE	0242135501	
R6B 10	HR 7 KPP 33+	0242236563	
R6B 13	HR 7 MPP 302 X	0242235767	



NOTAS	

NOTAS

Indicaciones de uso





Diagnóstico seguro. Ahorro de tiempo en la reparación. **Diagnósticos y piezas de recambio Bosch.**

Todo de un solo proveedor. Bosch, fabricante líder, ofrece al taller un programa completo para incrementar la eficacia y la calidad er el trabajo diario.

Las piezas de recambio con la conocida calidad original proceden del desarrollador activo en todo el mundo y fabricante líder internacional en técnica de sistemas de automóviles.

Bosch-Diagnostics				
Software	Equipos de	Capacitación	Hot-line	Informaciones
ESI[tronic]	Diagnóstico		Técnico	Técnicas



(iii) VCAN KE0 051/2010/05

RBAR/SAA - 05.2010 - AR

© 2007 | Robert Bosch Argentina Industrial S.A. Av. Córdoba 5160 Buenos Aires C1414BAW Call Center 0800-444-26724/0810-555-2020 www.bosch.com.ar Sujeto a alteraciones sin previo aviso. Esta edición cancela todas las anteriores.

Los datos contenidos en este catálogo son responsabilidad técnica de:

Robert Bosch Argentina Industrial S.A.

E-mail: bosch.autoparts@ar.bosch.com