现场抢修报告（合成）

工单：ＳＹＮ－Ｐ０４　　电路：ＳＹＮ－ＣＫＴ－１０２４

报告人：线路工程师ＡＧ（线路维护部）　　日期：２０２６－１０－１０

一、故障概况

告警时间：２０２６－１０－１０　１５：４２（Ｒ＿ＬＯＳ）

故障点：示例路与示例大道交叉口人井　ＳＹＮ－ＭＨ－０１０２　东侧约　１５　ｍ

ＯＴＤＲ　测距：距　Ａ　端局站　３．２１　ｋｍ

故障原因：市政道路施工（示例建设公司，合成）挖断　２４　芯光缆

二、抢修经过

１６：４０　到达现场，确认光缆被挖断；

１７：１０　施工方停工，开挖保护；

１８：５５　２４　芯熔接完成，平均熔接损耗　０．０３　ｄＢ；

１９：０８　网管确认告警清除，业务恢复。

三、现场照片说明

照片　1：人井　ＳＹＮ－ＭＨ－０１０２　东侧开挖现场（略）

照片　2：熔接盒封装完成（略）

现场负责人签字：线路工程师ＡＧ