



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sede	<i>La Loma</i>	Ubicación	<i>Cubierta Oficina</i>
TAG	<i>ENELLa 005</i>	RFID	<i>ENELLa 005</i>
Modelo/Referencia	<i>Lock SYS</i>	Fecha Fabricación	<i>1/01/2025 12:00:00 a. m.</i>
Marca	<i>ABS SAFETY</i>	Serial	<i>22332886/4</i>
Lote	<i>16415:2017</i>	Fecha Compra	<i>1/01/2025 12:00:00 a. m.</i>


FACTORES INSPECCIONADOS

Factores generales	Estado	Comentarios
Empalmes sueltos , salidos	Aceptado	
Dano a nucleo interiores, vacios	Aceptado	
Se ve el alma a traves de la funda	Aceptado	
Cortes / Tiras de fibra	Aceptado	
Quemaduras	Aceptado	
Nudos	Aceptado	
Danos por calor / Cristalizacion	Aceptado	
Jaula de pajar	Aceptado	
Decoloracion	Aceptado	
Suciedad / Grasa	Aceptado	
Fibras estiradas retorcidas	Aceptado	
Pintura / manchas de oxido	Aceptado	
Presentes y Seguras	Aceptado	
Legibles	Aceptado	
Daño por calor	Aceptado	
Torcido	Aceptado	
Desvío perdido / dañado	Aceptado	
Terminación suelta	Aceptado	
Corrosión	Aceptado	
Distorsión	Aceptado	
Cables rotos	Aceptado	
Separación de hilos	Aceptado	
Alambres abrigados	Aceptado	

Jaula de pajaró	Aceptado	
Tornillos y tuercas seguras	Aceptado	
Guardacabos sujetos firmemente	Aceptado	
La funda de la cuerda esta libre de grietas y dobleces	Aceptado	
Los componentes metalicos estan oxidados o corroidos	Aceptado	
El PIN del indicador de impacto esta fracturado - Si aplica	Aceptado	
No presenta sustituciones o alteraciones	Aceptado	
Cortes / rasgaduras / abrasiones	Aceptado	
Desplegado / estirado / alargado	Aceptado	
Falta cubierta de plástico	Aceptado	
Agujeros / quemaduras	Aceptado	
Daño por UV / desvanecimiento	Aceptado	
Suciedad excesiva	Aceptado	

CONCEPTO

Estado	Concepto	Fecha Inspección
<i>Aceptado</i>	<i>Retornar a Servicio</i>	<i>1/07/2025 12:00:00 a. m.</i>
<i>El equipo cumple con los requerimientos de la resolución Resolución 4272 de 2021 y con las especificaciones del fabricante, bajo la norma: ANSI Z359.14</i>		



Oscar Gerena

VERTHOR SAFETY LATAM SAS