Fişă cu date de securitate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Potassium Metabisulfite food grade (E224)

Denumire chimică: dipotassium disulphite
Număr-CAS: 16731-55-8

Numar de inregistrare REACH: 01-2119537422-45-0001

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: aditiv(i) alimentar(i)
Scop de utilizare recomandat: agenţi reducători anorganici, produs iniţial pentru sinteze chimice, proces chimic

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2	H315 Provoacă iritarea pielii.
Eye Dam. 1	H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H315	Provoacă iritarea pielii.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P280	Purtati manusi de protectie si echipament de protectie pentru ochi sau fata.
P264	Spalati temeinic partile contaminate ale corpului după utilzare.

Fraze de precauţie (Intervenţie):

P305 + P351 + P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P310	Sunaţi imediat la un CENTRU DE IN FORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P302 + P352	IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.
P362 + P364	Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.

Etichetarea amestecurilor speciale (GHS):

EUH031: În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: dipotassium disulphite

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nu sunt cunoscute pericole deosebite, daca se respecta instructiunile de depozitare si manipulare. Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu

sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substantei sau amestecului.
Produsul nu contine substante care depasesc limitele legale care indeplinesc criteriile PBT (persistente/bioacumulative/toxice) sau criteriile vPvB (foarte persistente/foarte bioacumulative)
Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Natură chimică

K2S2O5

dipotassium disulphite

	Skin Irrit. 2
Număr-CAS: 16731-55-8	Eye Dam. 1
Numar CE: 240-795-3	H318, H315

Ingrediente relevante pentru reglementare

dipotassium disulphite

Conţinut (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Skin Irrit. 2
Număr-CAS: 16731-55-8	Eye Dam. 1
Numar CE: 240-795-3	H318, H315

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

3.2. Amestecuri

Nu se aplica

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Dacă apar dificultăţi după ce a fost inhalat praf: transportaţi la aer curat şi solicitaţi ajutor medical.
Dupa inhalarea produselor de descompunere: A se inhala imediat o doza de aerosol corticosteroid. Solicitaţi ajutor medical.

După contactul cu pielea:
Spălaţi foarte bine cu săpun şi apă.

După contactul cu ochii:
Spălaţi imediat ochii afectaţi cel puţin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultaţi un oftalmolog.

După ingerare:
Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11., Numeroase persoane sunt sensibile la aditivi sulfiti si pot prezenta o serie de simptome, inclusiv dermatite, urticarie, angio-edema, dureri abdominale, diaree, bronhoconstrictie si anafilaxie.

Pericole: Pericol de formare de bioxid de sulf ca urmare a reactiei cu acizii gastrici dupa ingurgitare.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pulverizare de apă, dioxid de carbon, spumă, pudră pentru extinctor

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă:
jet de apă

Indicaţii adiţionale:
Produsul nu arde.

Masurile de stingere trebuie sa fie adptate zonei incendiului

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: dioxid de sulf
Indrumare: Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja dacă produsul este implicat într-un incendiu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici.

Informaţie suplimentară:

Produsul însuşi nu este combustibil; definiţi metoda de stingere a focului în mediul înconjurător Apa de stingere contaminată trebuie să fie îndepărtată în acord cu reglementările legale. În caz de incendiu şi/sau explozie a nu se inspira fumul.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie individuală. Asiguraţi ventilaţie adecvată. Evitaţi formarea de praf.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane. Nu deversaţi pe sol/în subsol. Reţineţi şi îndepărtaţi apa de spălare contaminată.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

A se aduna mecanic. Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

A se utiliza numai în spatii bine ventilate. Evitaţi formarea de praf. Evitati contactul cu pielea şi ochii.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
Materialul/Produsul nu este combustibil Nu sunt necesare măsuri speciale.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

A se separa de acizi sau substanţe care formeaza acizi. A se depozita separat de agentii de oxidare

Materiale adecvate pentru ambalaje: Oţel inoxidabil 1.4571, Oţel inoxidabil 1.4541, Polietilena de joasa densitate (LDPE), Polietilena de inalta densitate (HDPE), oţel carbon (oţel), cauciuc, plastic intarit cu fibra de sticla (GFK)
Alte informaţii privind depozitarea: A se păstra departe de căldură. Păstrati intr-un loc răcoros, bine ventilat, departe de...(materialele incompatibile se indica de producator) A se ţine recipientul intr-un loc uscat, ferit de umiditate. Produsul consuma oxigen. Risc de lipsa de oxigen in containere si cisterne

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranta

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

Nu sunt cunoscute valorile limita de expunere la locul de munca

Valoarea limita generala de expunere la praf trebuie respectata.

Daca nu sunt respectate instructiunile de utilizare/depozitare, atunci substanta mentionata se dezvolta.

7446-09-5: dioxid de sulf

Valoare TWA 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (RO))
Valoare STEL 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (RO))
Valori maximale limita/ Factori de depasire: 15 min
Valoare STEL 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (RO)), Gaz si vapori
Valori maximale limita/ Factori de depasire: 15 min
Valoare TWA 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (RO)), Gaz si vapori
Valoare TWA 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (EU SCOEL)
Valori maximale limita/ Factori de depasire: 8H
Valoare STEL 2,7 mg/m3 ; 1,0 ppm (EU SCOEL)
Valori maximale limita/ Factori de depasire: 15 min

PNEC

apa dulce:
Nu a fost identificat niciun pericol.

apa de mare:
Nu a fost identificat niciun pericol.

sediment (ape dulci):
Nu a fost identificat niciun pericol.

sediment (apă marină):
Nu a fost identificat niciun pericol.

statia de epurare:
Nu a fost identificat niciun pericol.

aer:
Nu a fost identificat niciun pericol.

sol:
Nu a fost identificat niciun pericol.

DNEL

muncitor:
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 263 mg/m3

consumator:
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 78 mg/m3

consumator:
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, oral: 10 mg/kg

muncitor:
Inhalare
Valoarea limita de expunere la praf (fractia inhalativa) a fost folosita ca baza pentru DNEL.

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţie respiratorie în cazul în care se formează praf. Protecţie respiratorie adecvată pentru concentraţii mici sau efect de scurtă durată. Filtru cu eficienta scazuta pentru particule solide (de ex. EN 143 sau 149, tip P1 sau FFP1)) Protecţie respiratorie în cazul formării de gaze/vapori. Filtru combinat pentru gaze/vapori de compuşi organici, anorganici, acizi şi baze anorganice şi pentru particule toxice (de ex. EN 14387 tip ABEK).

Protecţia mâinilor:
Mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1)
Materiale potrivite
de ex. cauciuc nitrilic,cauciuc cloroprenic, policlorură de vinil (PVC) şi altele
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (de ex. temperatura) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protecţie complet etanşi (ochelari ermetici).

Îmbrăcăminte de protecţie:
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor. Nu respiraţi vapori sau praful. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul programului de lucru.

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei: solid
Forma: pulbere
Culoare: alb
Miros: slab mirositor, din dioxid de sulf
Pragul de acceptare a mirosului:
Nedeterminat din cauza potentialului risc pentru sanatate la inhalare
Punct de descompunere: cca. 150 °C
Bibliografie.
Punct de topire:
Nu poate fi determinat.
Produsul/substanta se descompune.
Punct de fierbere:
(1.013 hPa)
inaplicabil
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde): neinflamabil, nu este auto-inflamabil (la altele)
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:
Nerelevant in cazul substantelor solide pentru clasificare si etichetare
Limită superioară a capacităţii de a exploda:
Nerelevant in cazul substantelor solide pentru clasificare si etichetare
Punct de inflamabilitate:
neaplicabil, produsul este un solid
Temperatură de autoaprindere: Tip test: Auto-aprindere la temperaturi ridicate

nu este auto-inflamabil
Descompunere termică: > 150 °C
Nu supraîncălziţi, pentru a evita descompunerea termică.
Valoare de pH: 3,8 - 4,6
(apă, 5 %(m), 20 °C)
Nu exista date disponibile.
Vâscozitate, cinematică:
neaplicabil, produsul este un solid
Vâscozitate, dinamică:
inaplicabil
Solubilitate în apă: Bibliografie.
495 g/l
(25 °C)
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):
inaplicabil
Presiune de vapori:
inaplicabil
Densitate relativă: 2,3
(20 °C)

Densitate:	2,3 g/cm3 (20 °C) Bibliografie.	

Caracateristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particolelor:	65 µm	(D10, ISO 13320-1)
	228 µm	(D50, ISO 13320-1)
	523 µm	(D90, ISO 13320-1)
Distribuirea dimensiunii particolelor:	granule fine -	
Suprafata specifica:	4,6 m²/g	(MSSA, ISO 9227)
	10,8 m2/cm3	(VSSA, derived from BET)

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie:	Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.
Sensibilitate la şocuri:	Pe baza structurii chimice nu exista sensibilitate la soc.

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante:	Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).

Solide inflamabile

Viteză de combustie:	Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Proprietati piroforice

Temperatură de autoaprindere:		Tip test: Autoinflamare spontana la temperatura camerei.
	nu este auto-inflamabil	

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire:	Aceasta substanta nu are capacitate de auto-incalzire.

Alte caracteristici de siguranță

Densitate aparentă:	1.100 - 1.300 kg/m3
pKA:	inaplicabil
Adsorbţie/apă - sol:	Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Tensiune superficială:		(la altele)
	Tinand cont de structura sa chimica, activitatea de suprafata nu este de asteptat.	
Viteza de evaporare:		
	Produsul este un solid nevolatil.	

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacţii periculoase posibile

reactii cu nitritii reactii cu nitratii Reacţionează cu agenţi oxidanţi. Formare de dioxid de sulf sub influenţa acizilor. Produsul consuma oxigen.

10.4. Condiţii de evitat

A se evita umezeala A se evita oxigenul atmosferic

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
nitriti, nitrati, agenţi oxidanţi, acizi

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
dioxid de sulf

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:

Toxicitate scazuta dupa o singura ingestie Practic netoxic dupa o singura inhalare. Dupa un singur contact cu pielea, nu este toxic Produsul nu a fost complet testat. Datele au fost deduse partial de la produsele cu structura sau compozitie similara.

Date experimentale/date calculate:

LD50 şobolan (oral): cca. 2.300 mg/kg (similar directivei OECD 401)

LC50 şobolan (prin inhalarea): > 5,5 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. Testul s-a produs pe un aerosol cu praf
LD50 şobolan (dermal): > 2.000 mg/kg (OCDE, Directiva 402)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele

iepure: neiritant (Test-BASF)

Coroziv/iritant pentru piele

Studiu in vitro: Iritant. (Directiva CEE 439)

Coroziv/iritant pentru piele

Studiu in vitro: necoroziv (OECD Guideline 435)

Afectare grava a ochilor/iritare

iepure: daune ireversibile (OCDE, Directiva 405)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. Nu se poate exclude un efect de sensibilizare in cazul persoanelor mai sensibile

Date experimentale/date calculate:

Probă de ganglioni limfatici locali la şoarece (LLNA) şoarece: ne sensibilizant (Directiva OCDE 429)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:

Nu au fost constatate efecte mutagene in diferitele teste pe bacterii si celule de mamifere Substanta nu a prezentat efecte mutagene in experimentele pe mamifere. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Din studiile pe termen lung pe animale, in care substanta a fost administrata in doze mari in apa de baut, nu s-a observat niciun efect carcinogenic.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):

testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic

Constatări la om

Date experimentale/date calculate:

La persoane sensibile poate produce la o reacţie de hipersensibilitate.

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Conform informatiilor existente, nu exista risc de toxicitate specifica asupra organului tinta dupa o singura expunere.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:

Nu a fost observat niciun efect de organo-toxicitate specifica a substantei dupa o administrare repetata pe animale. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Pericol de aspiratie

inaplicabil

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice.

Toxicitate la peşte:

LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static)
Concentraţie nominală. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, static)
Concentraţie nominală. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (la altele, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Plante acvatice:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (Testul de inihibitie de crestere la cel, static)
Concentraţie nominală. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (rata de crestere), Pseudokirchneriella (Directiva 201 a OECD, static)
Concentraţie nominală. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Microorganisme:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (180 min) >= 1.000 mg/l, (OECD-Directiva 209, acvatic)
Concentraţie nominală. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Efecte toxice cronice asupra peştilor:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, Curgere în flux continu.)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OCDE Directiva 211, semistatic)
Concentraţie nominală. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Evaluarea toxicităţii terestre:
Nu exista date disponibile.
Studiul nu este necesar

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Prod.anorganic, nu se poate elimina din apa prin metode de epurare biologica
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Informaţii privind eliminarea:
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Evaluarea stabilitatii in apa:
Datorita structurii, hidroliza nu este de asteptat.
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Informatii despre stabilitatea in apa (hidroliza):
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Din cauza coeficientului de distribuţie n-octanol/apă (logPow), nu este de aşteptat acumularea în organism.

Potential de bioacumulare:
Din cauza coeficientului de distribuţie n-octanol/apă (logPow), nu este de aşteptat acumularea în organism.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol. Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).
Autoclasificare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

12.7. Alte efecte adverse

Substanta nu este listata in Reglementarea (EU) 1005/2009 referitor la substantele care reduc stratul de ozon.

Rezultate ale PMT si ale evaluarii vPvM

Evaluarea PMT nu este aplicabila. Evaluarea vPvM nu este aplicabila.

Indicaţii adiţionale

Parametru cumulativ

Consumul chimică de oxigen (COD): (calculat) cca. 140 mg/g

Alte informaţii despre ecotoxicitate:
In concentratii mari, substanta poate provoca un puternic consum chimic de oxigen in instalatiile de epurare biologica si in apele curgatoare. Inhibarea activitaţii de degradare a namolului activ nu este de aşteptat cand se introduce in instalatiile de epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs.

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Poate fi adăugat unui depozit corespunzător de deşeuri sau a unei instalaţii de incinerare corespunzătoare, potrivit regulamentului autorităţii locale.
Trebuie avute in vedere prevederile legislatiei nationale si locale.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.

Ambalaj contaminat:
Ambalajele contaminate trebuie să fie golite cât mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate după ce au fost limpezite corespunzător.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil

Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

RID

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

Transportul fluvial

ADN

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel
nu e evaluat

Transport maritim

IMDG

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul

Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol	Nu este aplicabil

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard	Not applicable

pentru transport:		class(es):	
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil	Packing group:	Not applicable
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil	Environmental hazards:	Not applicable
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte	Special precautions for user	None known

Transport aerian		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil	UN number or ID number:	Not applicable
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil	UN proper shipping name:	Not applicable
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil	Packing group:	Not applicable
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil	Environmental hazards:	Not applicable
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte	Special precautions for user	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Transportul maritim tip vrac nu este prevazut.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 75

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

Eye Dam. 1
Acute Tox. 5 (oral)
Aquatic Acute 3
Skin Irrit. 2

A se consulta producatorul referitor la orice intentie de a folosi produsul, altfel decit indicat

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Skin Irrit.	iritatia plielii
Eye Dam.	Leziuni oculare grave
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H315	Provoacă iritarea pielii.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere

scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară.

Anexa: Scenarii de Expunere

Index (cuprins)

1. Formulare de produse fertilizante, Agricultura,exploatare silvica, pescuit
F; ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

2. Formulare, Utilizare in/ca produse fotochimice
F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

3. Formulare, Utilizare in industria alimentara.
F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

4. Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri
F; ERC3

5. Utilizare ca intermediar, (Utilizare in instalatii industriale)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

6. Utilizare in agenti de traterea apei, Utilizare in produse chimice miniere, Pe tarm si in larg, Utilizare in produse de tratare de suprafata, utilizare in prelucrarea suprafetelor metalice, (Utilizare in instalatii industriale)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

7. Utilizare in industria alimentara., (Utilizare in instalatii industriale)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

8. Utilizare in/ca produse fotochimice, (Utilizare in instalatii industriale)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

9. Utilizare in/la ingrasaminte, Agricultura,exploatare silvica, pescuit, (Utilizare in instalatii profesionale)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

10. Utilizare in agenti de traterea apei, Utilizare in produse chimice miniere, Pe tarm si in larg, Utilizare in produse de tratare de suprafata, utilizare in prelucrarea suprafetelor metalice, (Utilizare in instalatii profesionale)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

11. Utilizare in industria alimentara., (Utilizare in instalatii profesionale)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

12. Utilizare in/ca produse fotochimice, (Utilizare in instalatii profesionale)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

13. Utilizare in/la ingrasaminte, (produs lichid), (Produs de consum)
C; ERC8e; PC12

14. Utilizare in/ca produse fotochimice, (Produs de consum)
C; ERC8e; PC30

15. Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

****

1. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare de produse fertilizante, Agricultura,exploatare silvica, pescuit
F; ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC3: Formulare in matrice solida Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a	

echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea	

contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor	

autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in	0,0001 Pa

timpul folosirii.	
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate	

pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea	

contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	

Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate,	

rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi	

izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

****

2. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare, Utilizare in/ca produse fotochimice
F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC2: Formulare in amestec Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul

	inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC3: Formulare in matrice solida Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi	

standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea	

fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la	

produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer	

pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
	PROC(s) suplimentare acoperite: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire)
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători	

expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi	

îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală	

(nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu	

scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	

Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in	

sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la	

locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf	

ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

3. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare, Utilizare in industria alimentara.
F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC2: Formulare in amestec Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC3: Formulare in matrice solida Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la	

locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf	

ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea	

un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	

Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi	

protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
	PROC(s) suplimentare acoperite: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire)
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in	

sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi	

conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	

Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru	

punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de	

lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor	

si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

****

4. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri
F; ERC3

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC3: Formulare in matrice solida Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

****

5. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare ca intermediar, (Utilizare in instalatii industriale)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6a: Utilizarea intermediarilor Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
	PROC(s) suplimentare acoperite: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare.
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat	

specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa

Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se	

purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	

Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători	

expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi	

îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

6. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in agenti de traterea apei, Utilizare in produse chimice miniere, Pe tarm si in larg, Utilizare in produse de tratare de suprafata, utilizare in prelucrarea suprafetelor metalice, (Utilizare in instalatii industriale)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6b: Utilizarea agentilor reactivi de prelucare intr-un site industrial (fara includerea in sau pe articol) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la	

locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf	

ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea	

un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	

Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi	

protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor	

si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se	

evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa

Informatii suplimentare de buna practica
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii	

depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

7. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in industria alimentara., (Utilizare in instalatii industriale)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6b: Utilizarea agentilor reactivi de prelucare intr-un site industrial (fara includerea in sau pe articol) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare

	Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate.	

A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a	

echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea	

contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat	

specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in	0,0001 Pa

timpul folosirii.	
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate	

pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea	

contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

****

8. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in/ca produse fotochimice, (Utilizare in instalatii industriale)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6b: Utilizarea agentilor reactivi de prelucare intr-un site industrial (fara includerea in sau pe articol) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer	

pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca	

masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale	

Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de	

emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi	

conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	

Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
	PROC(s) suplimentare acoperite: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire)
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer	

pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca	

masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale	

Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea	

un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de	

lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor	

si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se	

evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa

Informatii suplimentare de buna practica
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.

*** * * * * * * * * * * * * * * **

9. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in/la ingrasaminte, Agricultura,exploatare silvica, pescuit, (Utilizare in instalatii profesionale) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8e: Utilizarea la scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in sau pe articol, aer liber) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea	

periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi	

improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor.	

Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata,	

Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC19: Activitati manuale care implica contactul mainilor Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea	

contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC21: Manipularea sau manevrarea in conditii de energie redusa a substantelor ce se regasesc in materiale sau articole Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	Solid, putin pulverulent
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa

Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se	

purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	

Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

****

10. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in agenti de traterea apei, Utilizare in produse chimice miniere, Pe tarm si in larg, Utilizare in produse de tratare de suprafata, utilizare in prelucrarea suprafetelor metalice, (Utilizare in instalatii profesionale)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8b: Utilizarea pe scara larga de agenti reactivi de procesare (neincludere in/la articol, spatiu interior) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer	

pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca	

masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale	

Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de	

emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	

Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi	

protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC19: Activitati manuale care implica contactul mainilor Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor	

si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se	

evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa

Informatii suplimentare de buna practica
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.

****

11. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in industria alimentara., (Utilizare in instalatii profesionale)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8b: Utilizarea pe scara larga de agenti reactivi de procesare (neincludere in/la articol, spatiu interior) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere	

sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere

	Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate.	

A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a	

echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional

	PROC(s) suplimentare acoperite: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire)
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	

Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna	

practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi	

adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea	

periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC19: Activitati manuale care implica contactul mainilor Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea	

contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor	

autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

****

12. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in/ca produse fotochimice, (Utilizare in instalatii profesionale)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8e: Utilizarea la scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in sau pe articol, aer liber) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală	

(nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu	

scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	

Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in	

sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: profesional
	PROC(s) suplimentare acoperite: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire)
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	

Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate,	

rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi	

izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre	

lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A	

se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer	

pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la	

locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf	

ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC19: Activitati manuale care implica contactul mainilor Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru	

punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de	

lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

13. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in/la ingrasaminte, (produs lichid), (Produs de consum)
C; ERC8e; PC12

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8e: Utilizarea la scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in sau pe articol, aer liber) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

14. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in/ca produse fotochimice, (Produs de consum)
C; ERC8e; PC30

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8e: Utilizarea la scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in sau pe articol, aer liber) Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.
Conditii de operare	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

15. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii,	

Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati	

zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	

Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se	

asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la

definiti	temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	

Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC26: Manipulare de substante solide anorganice la temperatura ambientala Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea	

periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare	
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	0,0001 Pa
Masuri de management al riscului	
Minimizarea numărului de lucrători expuşi. Asiguraţi separarea dintre lucrator şi sursă Asiguraţi minimizarea fazei manuale Evitaţi contactul cu scule contaminate. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Activitatea trebuie prestata numai de lucratori instruiti, pentru evitarea/minimalizare expunerii A se evita contactul cu pielea. Evitaţi improşcarea. Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. A se asigura ca buna practica de lucru este aplicata A se asigura ca accidentele din apropiere sunt documentate. Verificarea periodică şi întreţinerea tehnică a echipamentelor şi utilajelor. Accesul va fi limitat doar persoanelor autorizate. Personalul va fi scolarizat specific pentru evitarea / prevenirea expunerii. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Incapsulare la nevoie Asiguraţi izolarea sursei de emisie A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora). A se manipula substanta in sistem inchis A se asigura ca sursa de emisie este izolată şi a se prevedea un sistem de ventilaţie pentru punctele de emisie.	
Curatarea regulata a echipamentelor si a zonei de lucru., Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtati protectie faciala adecvata, Evitaţi inhalarea produsului.	
Evitaţi contactul cu ochii	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Evitaţi contactul cu scule contaminate. A se evita contactul cu pielea. Evitaţi	

improşcarea. Spălaţi imediat pielea contaminată.	
Purtati protectie faciala adecvata, Purtaţi haine de protectie adecvate pentru a evita expunerea pielii, A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice., Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată., A se purta manusi lungi rezistente la produsele chimice .	
Asiguraţi minimizarea fazei manuale Asiguraţivă că nu se generează praf ce poate fi inhalat.	
Evitaţi inhalarea produsului., Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	
Se recomandă ventilaţie locală şi/sau ventilaţie generală.	

****