



Fiche de renseignements de Ford pour : TEROSON VR 500

Objectif:

L'objectif de cette fiche de renseignements est de fournir des informations supplémentaires sur les risques liés au produit chimique de Henkel, "TEROSON VR 500", qui est contenu dans le paquet de graisse dans le kit de garniture de frein.

Information supplémentaire :

Catégorie de risque : Catégorie 2 - Irritation Cutanée.

Catégorie 2a – Irritation des Yeux.

Mention d'avertissement : ATTENTION

Mention de danger : Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

(1)

Pictogramme:

Conseil de prudence :

Prévention : Laver soigneusement la zone affectée après la manipulation. Porter des gants de protection (en

nitrile) /un équipement de protection des yeux et du visage.

Intervention: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES

YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés.

Stockage : Garder dans un endroit frais et bien aéré à l'écart des matériaux incompatibles.

Élimination : Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

HNOC (danger non classé autrement): Aucune

Référence de la Fiche de données de sécurité (FDS) : Pour de plus amples renseignements, voir la Fiche de données de

sécurité (FDS) de ce produit @ fordsds.com

Numéro de téléphone d'urgence : Pour des RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX D'URGENCE 24 heures sur 24, faites le : 1-800-

959-3673 (FORD).