

Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

Согласно постановлению (EC) № 1907/2006 (REACH), Статья 31, Приложение II с поправками.

# Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: Stay Silv® 18M

Размер продукта: ALL

**Другие средства идентификации Паспорт**20000007440

безопасности №:

1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и нерекомендуемые способы применения

Идентифицированные применения: Металл Пайка

Нежелательные виды применения: Не известно. Прочитайте эту SDS перед использованием этого

продукта.

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Сведения о производителе и/или поставщике

Название компании: The Harris Products Group

Адрес: 4501 Quality Place

Mason, OH 45040-1971

**USA** 

Телефон: +1 (513) 754-2000

Контактное лицо: Паспорт безопасности Вопросы: custservmason@jwharris.com

Название компании: Harris Euro, S.L.

Адрес: C/ Arg. Ricard Giralt s/n Nave 6

17600 Figueres Girona

Spain

Телефон: +34 972 67 88 26

Контактное лицо: Паспорт безопасности Вопросы: harriseuro@harriseuro.com

1.4 Телефонный номер экстренной помощи:

США/Канада/Мексика +1 (888) 609-1762 Америка/Европа +1 (216) 383-8962 Азіа Расіfіс +1 (216) 383-8966 Ближний Восток/Африка +1 (216) 383-8969

ЗЕ Компания Код доступа: 333988

# Раздел 2: Идентификация опасностей

# 2.1 Классификация вещества или смеси



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

Продукт не классифицирован как опасное вещество в соответствии с действующим законодательством.

### Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 с поправками.

Не классифицируется как опасный в соответствии с действующими критериями классификации опасностей СГС.

### Дополнительная информация на маркировке

EUH210: Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу. Паспорт безопасности материала предоставляется для

профессионального использования по запросу.

### 2.3 Прочие опасности

Тепловые лучи (инфракрасное излучение) от пламени или горячего металла могут повредить глаза. Избыточное воздействие паечных паров и газов могут быть опасными. Перед использованием данного продукта прочитайте и уясните инструкции производителя, паспорта безопасности и наклейки с предупредительными надписями.

# Вещества, образующиеся в условиях применения:

Пары, производимые при использовании данного продукта, могут содержать следующие составляющие элементы и/или их сложные оксиды металлов, а также твердые частицы и другие составляющие, получаемые из припоя, расходного материала для высокотемпературной пайки, шлакообразующего материала или основного металла, либо покрытия основного металла, не перечисленных ниже.

Химическое обозначение	CAS-No.
двуокись углерода	124-38-9
окись углерода	630-08-0
диоксид азота	10102-44-0
O30H	10028-15-6

# Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам

### Подлежащие объявлению опасные компоненты 3.2 Смесь

Химическое обозначение	Концентрация	CAS-No.	EC-№.	Классификация	•	REACH Регистрационный №
Медь и медные сплавы или соединения (в виде Cu)	50 - <100%	7440-50-8	231-159-6	Aquatic Acute: 1: H400 Aquatic Chronic: 3: H412	#	01-2119480154-42;
Серебряный	10 - <20%	7440-22-4	231-131-3	Aquatic Acute: 1: H400 Aquatic Chronic: 1: H410	#	01-2119555669-21;
фосфор	5 - <10%	7723-14-0	231-768-7	Flam. Sol.: 1: H228	#	01-2119448009-39;



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

		Aquatic Acute: 3: H412 Aquatic Chronic: 3: H412	

<sup>\*</sup> Все концентрации приводятся в весовых процентах, если ингредиент не является газом. Концентрации газа приводятся в объемных процентах.

СLР: Регламент № 1272/2008/ЕС.

Полные тексты всех Н-формулировок приведены в разделе 16.

# Замечания по Составу:

Термин "опасные ингредиенты" следует интерпретировать как срок, определенный в стандартах на опасность и не обязательно подразумевает существование сварки опасности. Продукт может содержать дополнительные неопасные ингредиенты или могут образовывать дополнительные соединения при условии использования. Обратитесь к разделам 2 и 8 для получения дополнительной информации.

# Раздел 4: Меры первой помощи

### 4.1 Описание мер первой помощи

Вдыхание:

В случае осложнения дыхания, пострадавшего необходимо переместить на свежий воздух. В случае остановки дыхания

выполните процедуру искусственного дыхания и срочно обратитесь за

медицинской помощью.

Контакт с Кожей: Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу водой с

мылом. Для покрасневшей или волдырями кожи, или термических

ожогов, получить медицинскую помощь сразу.

Попадание в глаза: Не тереть глаза. Любое вещество, которое соприкасается с глазами,

должно быть немедленно смыто водой. Если возможно, снять

контактные линзы. Продолжать промывание не менее 15 минут. Если

симптомы наблюдаются и после промывания, незамедлительно

обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании: Не допускайте контакта паров металла или металлического порошка с

руками, одеждой, продуктами питания или напитками, что может

привести к проглатыванию частиц, например, при питье, приеме пищи,

курении и т. д. В случае проглатывания не вызывайте рвоту.

Обратитесь в токсикологический центр. Если токсикологический центр не даст противоположных рекомендаций, тщательно промойте рот

водой. В случае развития симптомов срочно обращайтесь за

медицинской помощью.

<sup>#</sup> Данное вещество имеет установленные величины предельно допустимых концентраций на рабочем месте.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

4.2 Наиболее важные симптомы и признаки, как острые, так и замедленные:

Кратковременное (интенсивное) чрезмерное воздействие дымы и газы от сварки и смежных процессов может может привести к ощущению дискомфорта, включая отравление парами металла, головокружение. тошноту, сухость или раздражение носа, горла или глаз. Может привести к ухудшению существующих проблем дыхательной системы (например, астмы, эмфиземы).

Долговременное (хроническое) чрезмерное воздействие сварочных дымов может привести к сидерозу (отложениям соединений железа в легких), нарушениям работы центральной нервной системы, бронхиту и другим легочным заболеваниям. См. раздел 11 для получения дополнительной информации.

4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения Опасности:

Опасности, связанные со сваркой и его родственные процессы, такие как и пайка являются сложными и могут включать в себя физические и медицинские опасности, такие как, но не ограничиваясь электрическим током, физических деформаций, радиационных ожогов (глаз вспышка), термических ожогов из-за горячего металла или брызг и потенциальные последствия для здоровья передержки дымов, газов

или пыли, потенциально образующихся при использовании этого продукта. Обратитесь к разделу 11 для получения дополнительной информации.

Обработка:

Лечить в зависимости от симптомов.

# Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром

Общее Описание Огнеопасности:

При поставке, этот продукт является негорючим. Тем не менее, сварочная дуга и искры, а также открытое пламя и горячие поверхности, связанные с пайкой и пайкой может воспламенить горючие и огнеопасные материалы. Читать и понимать американский национальный стандарт Z49.1 «Безопасность при сварке, резке и родственных процессов» и Национальной ассоциации по защите пожарной NFPA 51B, "Стандарт для Противопожарной Во время сварки, резки и других горячих работ" перед использованием этого продукта.

5.1 Средства пожаротушения Пригодные средства тушения пожара:

Применять средства пожаротушения, подходящие для окружающих материалов.

Неподходящие средства пожаротушения:

При тушении не пользоваться струей воды, поскольку это будет распространять огонь.

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь:

При пожаре могут образоваться опасные для здоровья. газы

5.3 Рекомендации для пожарных

Особые методы пожаротушения: Использовать обычные методы пожаротушения, не забывая об опасности, которая может исходить от других материалов.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

Специальное защитное снаряжение для пожарных: Выбор средств защиты органов дыхания при борьбе с огнем: следовать общим противопожарным мерам, указанным на рабочем месте. При пожаре необходимо надевать автономный дыхательный аппарат и полный комплект защитной одежды.

# Раздел 6: Меры при случайном выбросе

6.1 Меры личной защиты, защитное снаряжение и аварийные процедуры: Если воздухе пыли и / или дыма присутствует, использовать адекватные технические, и, при необходимости, средства контроля и личной защиты для предотвращения передержки. См. рекомендации в разделе 8.

6.2 Защита Окружающей Среды: Не допускать попадания в окружающую среду. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Не загрязнять источники воды или коллекторы. Обо всех случаях разлива или рассыпания значительных количеств продукта следует сообщить инженеру по охране окружающей среды.

6.3 Материалы и методы для сбора и очистки: Впитать с помощью песка или другого инертного впитывающего материала. Перекройте поток материала, если это достаточно безопасно. Убирайте отходы немедленно, соблюдая меры предосторожности, в индивидуальной защиты в Разделе 8. Избегайте образования пыли. Предотвратить попадание продукта в любые канализацию, в водоемы или источники воды. См. раздел 13 для надлежащей утилизации.

6.4 Ссылка на другие разделы: Дальнейшие данные см. в разделе 8 паспорта безопасности.

# Раздел 7: Обращение и хранение:

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения:

Не допускайте абразивного истирания расходных материалов и образования пыли. В местах образования паров или пыли обеспечьте наличие соответствующей вытяжной вентиляции. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. Соблюдайте установленные правила промышленной гигиены.

Прочитайте и уясните инструкции производителя и наклейки с предупредительными надписями, размещенные на изделии. См. Американский государственный стандарт Z49.1 «Безопасность при сварке, резке и сопутствующих процессах», опубликованный Американским обществом сварщиков, http://pubs.aws.org, и в публикации OSHA (Управление США по охране труда и промышленной гигиене) 2206 (29CFR1910), Правительственной типографией США, www.gpo.gov.

7.2 Условия безопасного хранения, в том числе несовместимые условия: Хранить в закрытой оригинальной емкости в сухом месте. Хранить в соответствии с местными/региональными/национальными нормативами. Храните отдельно от несовместимых материалов.

# Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

# 8.1 Контрольные параметры

MAC, PEL, TLV и другие значения пределов воздействия может варьироваться в зависимости от элемента и формы - а также в каждой стране. Все значения для отдельных стран не перечислены. Если нет экспозиционные предельные значения не перечислены ниже, ваш местный орган может до сих пор действующие значения. Обратитесь к местным или национальным предельных значений экспозиции.

# Контрольные параметры

Предельно-допустимые Концентрации (ПДК): Great Britain

Химическая идентичность	вид	Предельные величины экспозиции	Источник
Медь и медные сплавы или соединения (в виде Cu) - Ингаляционные пылей и туманов как Cu	TWA	1 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	STEL	2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Медь и медные сплавы или соединения (в виде Cu) - Дым.	TWA	0,2 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
Серебряный	TWA	0,1 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	TWA	0,1 мг/м3	EC. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (12 2009)
фосфор	STEL	0,3 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)
	TWA	0,1 мг/м3	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс) (2007)

# Значения биологических пределов: Great Britain

Ни для одного из компонентов не установлены пределы по воздействию.

### Значения биологических пределов: ACGIH

Ни для одного из компонентов не установлены пределы по воздействию.

Дополнительные пределы воздействия в условиях применения: Great Britain

Химическая идентичность	вид	Предельные величины экспозиции	Источник
двуокись углерода	TWA	5.000 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	STEL	15.000 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
окись углерода	TWA	30 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	STEL	200 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)
	STEL	100 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

			экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
	TWA	20 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
диоксид азота	TWA	0,5 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
	STEL	1 ppm	ЕС. Индикативные Предельные значения в экспозиции директив 91/322 / EEC, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC 2009/161 / EC (ориентировочный)
030Н	STEL	0,2 ppm	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на рабочем месте ЕН40 Пределы воздействия (Вельс)

Дополнительные пределы воздействия в условиях применения: США

Химическая вид Предельные величины идентичность экспозиции		Источник		
двуокись углерода	TWA	5.000 ppm		ACGIH США Предельное пороговое значение (12 2010)
	STEL	30.000 ppm		АССІН США Предельное пороговое значение (12 2010)
	PEL	5.000 ppm	9.000 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
окись углерода	TWA	25 ppm		АССІН США Предельное пороговое значение (12 2010)
	PEL	50 ppm	55 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
диоксид азота	TWA	0,2 ppm		АССІН США Предельное пороговое значение (02 2012)
	Ceiling	5 ppm	9 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
030Н	PEL	0,1 ppm	0,2 мг/м3	США N OSHA Таблица Z-1 Пределы для загрязнителей воздуха (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
	TWA	0,05 ppm		ACGIH США Предельное пороговое значение (03 2014)
	TWA	0,20 ppm		ACGIH США Предельное пороговое значение (03 2014)
	TWA	0,10 ppm		ACGIH США Предельное пороговое значение (03 2014)
	TWA	0,08 ppm		АССІН США Предельное пороговое значение (03 2014)

# 8.2 Способы контроля воздействия

**Пригодные Средства Технического Контроля** 

Вентиляция: Использовать достаточную вентиляцию и местные вытяжной у источника дуги, пламени или тепла, чтобы держать пары и газы из зоны дыхания работника и общей площади. Поезд оператору держать голову из испарений. Хранить экспозицию как можно более низкой.

Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение

Общие сведения: Указания в отношении уровней воздействия: Для уменьшения риска



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

избыточного воздействия используйте эффективную вентиляцию и средства индивидуальной защиты. Избыточное воздействие — это превышение допустимых контрольных уровней воздействия. предельно допустимых концентраций (ПДК) по нормативам Американской конференции специалистов по промышленной гигиене (ACGIH) или предельно допустимых уровней воздействия (ПДУВ) по нормативам Управления по охране труда (OSHA). Уровни воздействия на рабочем месте должны определяться на основании экспертных оценок специалистов в области промышленной гигиены. В случае отсутствия подтверждений, что уровни воздействия находятся ниже допустимых значений (ниже меньшего из двух — ПДК или ПДУВ), необходимо пользоваться респиратором. При отсутствии таких методов контроля может иметь место избыточное воздействие одной или нескольких составляющих, включая пары или содержащиеся в воздухе загрязняющие частицы, что может представлять угрозу здоровью. Согласно ACGIH, ПДК и биологические величины порогового предела «представляют собой уровни, постоянное воздействие которых не оказывает негативного влияния на здоровье практически всех работников». ACGIH также определяет, что средневзвешенное значение ПДК следует использовать в качестве критерия для контроля уровня угрозы здоровью, а не для определения границы между безопасным и опасным уровнями воздействия. Информация о составляющих, которые могут представлять потенциальную угрозу здоровью, приведена в разделе 10. Сварочные материалы и материалы соединены могут содержать хром в качестве непреднамеренного микроэлемента. Материалы, которые содержат хром может произвести некоторое количество шестивалентного хрома (CrVI) и других соединений хрома в качестве побочного продукта в вытяжном. В 2018 году, Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH) понизила предельные пороговые значения (ТЗМ) для шестивалентного хрома от 50 микрограмм на кубический метр воздуха (50 мкг / м) до 0,2 мкг / м. В этих новых границах, CrVI воздействие на уровне или выше ПДК может быть возможно в тех случаях, когда соответствующая вентиляция не предусмотрена. CrVI соединения включены в списки IARC и NTP, как создает рак легких и риск развития рака пазухи. Рабочее место условие является уникальной и сварочным дымом экспозицией уровней изменяются. оценки воздействия на рабочем месте должен проводиться квалифицированным специалистом, например, промышленного гигиениста, чтобы определить, является ли воздействие ниже применимых пределов и давать рекомендации. когда это необходимо для предотвращения переоблучения.

Защита глаз/лица:

Носите каску, защитный щиток или защиту глаз с линзами, имеющими степень затемнения 2 для низкотемпературной газовой пайки и 3-4 для пайки открытым пламенем, и следуйте рекомендациям в соответствии с ANSI Z49.1, раздел 4, на основании подробных данных вашего процесса. Обеспечьте защиту других лиц, предоставив им соответствующие экраны и защиту глаз.

Средства защиты кожи



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

Средства Защиты Рук: Использовать защитные перчатки. Подходящие перчатки могут быть

рекомендованы поставщиком перчаток.

Зашитная одежда: надевайте средства для защиты рук, головы и тела, Другие:

которые помогают предотвратить травму от радиации, открытого огня, горячих поверхностей, искр и поражения электрическим током. См.

Z49.1. Как минимум, это включает в себя перчатки сварщика и

защитный экран для лица при сварке, а также может включать в себя средства защиты рук, фартуки, головные уборы, защиту плеч, а также

темную одежду, которая применяется при сварке, пайке и пайке. Наденьте сухие перчатки без отверстий или раздельных швов.

Обучите оператора не допускать контакта электродов или электродов с кожей., , или одежду или перчатки, если они мокрые. Изолируйте себя от заготовки и земли, используя сухую фанеру, резиновые

коврики или другую сухую изоляцию.

Респираторная защита: Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию и местную вытяжку

> для удаления паров и газов из зоны дыхания и общей зоны. Если оценки воздействия превышают применимые пределы допустимого воздействия, необходимо использовать утвержденный респиратор.

Гигиенические меры предосторожности:

Во время использования этого продукта запрещается есть, пить и курить. Всегда соблюдать надлежащие правила личной гигиены, в частности, мыть руки после обращения с материалом и перед тем как есть, пить и (или) курить. Регулярно стирать рабочую одежду и мыть защитное снаряжение, чтобы удалить загрязнители. Определите состав и количество дымов и газов, воздействующих на рабочих, взяв пробу воздуха с внутренней стороны маски сварщика (при работе в маске) или из зоны дыхания рабочего. Улучшите вентиляцию, если вредные вещества превышают предельные значения. См. стандарты ANSI/AWS F1.1, F1.2, F1.3 и F1.5, выпущенные Американским

обществом специалистов по сварке. www.aws.org.

Нет записанных данных.

# Раздел 9: Физические и химические свойства

# 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид: Высокотемпературная пайка чистым расходным

электродом.

Агрегатное состояние: твердый Форма: твердый Цвет:

Запах: Нет записанных данных. Порог Запаха: Нет записанных данных. рН-значение: Нет записанных данных. Точка плавления: Нет записанных данных. Точка кипения: Нет записанных данных. Точка воспламенения: Нет записанных данных. Скорость испарения: Нет записанных данных. Воспламеняемость (твердое вещество, Нет записанных данных.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

газ):

Предел воспламеняемости - верхний

(%):

Нет записанных данных.

Нет записанных данных.

Предел воспламеняемости - нижний (%):

Давление пара:Нет записанных данных.Плотность пара (Воздух=1):Нет записанных данных.Плотность:Нет записанных данных.Относительная плотность:Нет записанных данных.

Растворимость(-и)

 Растворимость в воде:
 Нет записанных данных.

 Растворимость (Другое):
 Нет записанных данных.

 Коэффициент разделения (n Нет записанных данных.

октанол/вода):

Температура самовоспламенения:Нет записанных данных.Температура разложения:Нет записанных данных.SADT:Нет записанных данных.Вязкость:Нет записанных данных.Взрывоопасные свойства:Нет записанных данных.Окислительные Свойства:Нет записанных данных.

# Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная Продукт не взаимодействует при обычных условиях использования,

способность: хранения и транспортировки.

10.2 Химическая При нормальных условиях материал стабилен.

Стабильность:

10.3 Возможность Опасных

Реакций:

Нет при нормальных условиях.

10.4 Условия, которых надо

избегать:

Не допускать воздействия тепла или попадания загрязняющих

веществ.

10.5 Материалы, которые

необходимо избегать:

Сильные кислоты. Сильные окислители. Сильные основания.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

# 10.6 Опасные продукты распада:

Пары и газы от сварки и смежных процессов не могут быть классифицированы просто. Их состав и количество зависят от свариваемого металла, процесса, процедуры и используемых электродов. Другие факторы, также обусловливающие состав и количество дымов и газов, воздействующих на рабочих, включают: покрытия свариваемого металла (например, покраска, плакировка или оцинковка), количество сварщиков и площадь производственного участка, качество и объем вентиляции, положение головы сварщика по отношению к струе дыма, а также присутствие в воздухе загрязняющих веществ (таких как пары хлорированных углеводородов, образующиеся в результате очистки и обезжиривания поверхностей).

Газообразные продукты разложения, образующиеся при использовании электрода, отличаются в процентном соотношении и по форме от компонентов, перечисленных в Разделе 3. В нормальных условиях продукты разложения включают вещества, образующиеся при испарении, химической реакции или окислении материалов, указанных в Разделе 3, и компоненты основного металла, покрытия и т.д., как указано выше. Сварочные дымы, образующиеся при электродуговой сварке, содержат оксиды железа, марганца и других металлов, присутствующих в сварочных расходных деталях или основном металле. Соединения шестивалентного хрома могут присутствовать в сварочных дымах, образующихся при использовании расходных деталей или основных металлов, содержащих хром. Газообразные и твердые фториды могут присутствовать в сварочных дымах, образующихся при использовании расходных материалов, содержащих фториды. Газообразные продукты реакции могут содержать монооксид и диоксид углерода. Оксиды озона и азота могут образовываться при излучении электродуги.

# Раздел 11: Токсикологическая информация

Общие сведения:

Международное агентство по изучению рака (МАИР); (International Agency for Research on Cancer, IARC) установило, что дым и пары, а также ультрафиолетовое излучение, которые возникают в процессе сварки, являются канцерогенами категории 1 для человека. Как утверждает МАИР, дым и пары, выделяющиеся при сварочных работах, вызывают рак легкого и рак почки. А ультрафиолетовое излучение, возникающее при сварке, является причиной меланомы глаза. МАИР считает тесно связанными со сваркой такие процессы, как поверхностная резка, высокотемпературная и низкотемпературная пайка, резка угольной или плазменной дугой. Перед использованием данного продукта прочитайте и уясните инструкции производителя, паспорта безопасности и наклейки с предупредительными надписями.

# Информация по вероятным путям воздействия

Вдыхание: Основным путем воздействия является вдыхание. В высоких

концентрациях пары, дым или туман могут раздражать нос, горло и

слизистые оболочки.

Контакт с Кожей: При продолжительном воздействии является умеренным

раздражителем кожи.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

Попадание в глаза: ТЕПЛОВЫЕ ЛУЧИ (ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ) от пламени или

горячего металла могут повредить глаза.

При проглатывании: Избегайте проглатывания — носите перчатки и другие подходящие

средства индивидуальной защиты — после использования или

обращения с продуктом тщательно мойте руки.

### Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками

Вдыхание: Кратковременное (острое) избыточное воздействие паров и газов,

образующихся при высокотемпературной и низкотемпературной пайки,

может вызвать затруднения, такие как литейная лихорадка,

головокружение, тошнота или сухость или раздражение в носу, горле или глазах. Оно также может усугубить ранее существовавшие проблемы с дыханием (например, астма, эмфизема). Долгосрочное (хроническое) избыточное воздействие паров и газов, образующихся

при высокотемпературной и низкотемпературной пайки, может

привести к сидерозу (отложениям железа в легких), последствиям для центральной нервной системы, бронхиту и другим пульмональным реакциям. Продукты, содержащие свинец или кадмий, представляют дополнительную специфическую опасность для здоровья — см.

дополнительную специфическую опасность для здоровья –

разделы 2, 8 и 11 данного Паспорта безопасности.

### 11.1 Информация по токсикологическим проявлениям

Острая токсичность (перечень всех возможных путей воздействия)

LD 50 (Крыса): 481 мг/кг

Глотание

Продукт: Не классифицировано

Название ингредиентов:

Медь и медные сплавы

или соединения (в виде

Cu)

Контакт с кожей

Продукт: Не классифицировано

Вдыхание

Продукт: Не классифицировано

Токсичность при повторном приеме

Продукт: Не классифицировано

Разъедание/раздражение кожи

Продукт: Не классифицировано

**Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз Продукт:**Не классифицировано

**Респираторная или кожная сенсибилизация Продукт:**Не классифицировано

Канцерогенность

Продукт: Излучения дуги: Рак кожи не поступало.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

# IARC. Монографии IARC по оценке канцерогенных рисков для человека:

Канцерогенные компоненты не выявлены

Мутагенность Эмбриональных Клеток

In vitro

Продукт: Не классифицировано

In vivo

Продукт: Не классифицировано

**Токсичность для репродуктивной способности Продукт:** Не классифицировано

Специфическая токсичность для органов-мишеней - однократное воздействие

Продукт: Не классифицировано

Специфическая токсичность для органов-мишеней - многократное воздействие

Продукт: Не классифицировано

Опасность аспирации

Продукт: Не классифицировано

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками в указанных условиях применения

Дополнительная токсикологическая информация в указанных условиях применения: Острая токсичность

#### Вдыхание

Название ингредиентов:

двуокись углерода LC Lo (Человек, 5 min): 90000 ppm окись углерода LC 50 (Крыса, 4 356): 1300 ppm LC 50 (Крыса, 4 356): 88 ppm озон LC Lo (Человек, 30 min): 50 ppm

Прочие воздействия:

Название ингредиентов:

двуокись углерода асфиксия

окись углерода Карбоксигемоглобинемия

диоксид азота раздражение нижних отделов дыхательных путей

### Раздел 12: Экологическая информация

# 12.1 Экотоксичность

Острая опасность для водной среды:

Рыба

Продукт: Не классифицировано

Название ингредиентов:

Медь и медные сплавы LC 50 (Pimephales promelas, 96 356): 1,6 мг/л

или соединения (в виде



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

Cu)

Серебряный LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 356): 0,013 мг/л

фосфор LC 50 (Danio rerio, 96 356): 33,2 мг/л

Водные беспозвоночные

Продукт: Не классифицировано

Название ингредиентов:

Медь и медные сплавы ЕС50 (Водяная блоха, 48 356): 0,102 мг/л

или соединения (в виде

Cu)

СеребряныйLC 50 (Водяная блоха, 48 356): 0,014 мг/лфосфорEC50 (Daphnia magna, 48 356): 10,5 мг/л

Постоянная опасность для водной среды:

Рыба

Продукт: Не классифицировано

Водные беспозвоночные

Продукт: Не классифицировано

Токсичность для водных растений

Продукт: Не классифицировано

Название ингредиентов:

или соединения (в виде

Cu)

12.2 Стойкость и Разложимость Биологическое расщепление

Продукт: Нет записанных данных.

12.3 Биоаккумуляционный потенциал Фактор биоконцентрации (BCF)

Продукт: Нет записанных данных.

Название ингредиентов:

Медь и медные сплавы Blue-green algae (Anacystis nidulans), Фактор биоконцентрации (BCF):

или соединения (в виде 36,01 (Static)

Cu)

фосфор различный, Фактор биоконцентрации (ВСF): 62.000 Водные отложения

Экспериментальный результат, ключевое исследование

**12.4 Мобильность в почве:** Нет записанных данных.

12.5 Результаты оценки по критериям РВТ (СБТ) и

vPvB (оСоБ):

Нет записанных данных.

12.6 Прочие вредные

воздействия:

Нет записанных данных.

12.7 Дополнительная информация:

Нет записанных данных.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

# Раздел 13: Указания по утилизации

# 13.1 Способы переработки отходов

Общие сведения: Образования отходов следует избегать или свести к минимуму при

любой возможности. При практическом, перерабатывать в

экологически приемлемым, нормативные образом совместимыми. Утилизировать не предназначенные для переработки продукции в

соответствии со всеми применимыми федеральными, государственными, провинциальных и местных требований.

Инструкции по утилизации: Данный продукт и его ёмкость удалить в качестве специального вида

отходов.

Загрязненная Упаковка: Удалить содержимое/контейнер в отходы на соответствующее

предприятие по переработке и утилизации в соответствии с действующими нормативами и правилами с учетом характеристик

продукта на момент его утилизации.

# Раздел 14: Информация по транспортировке

### **ADR**

14.1 OOH No:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR
Маркировка(и): Опасность No. (ADR): Тоннельный код ограничения:

14.4 Группа упаковки:

Ограниченное количество

Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

## ADN

14.1 OOH No:

14.2 Транспортное наименование NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR
Маркировка(и): –
Опасность No. (ADR): –
14.4 Группа упаковки: –

Ограниченное количество Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

## RID

14.1 OOH No:



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

14.2 Транспортное наименование

NOT DG REGULATED

согласно ООН

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR Маркировка(и): – 14.4 Группа упаковки: – 14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

**IMDG** 

14.1 OOH No:

14.2 Транспортное наименование

NOT DG REGULATED

согласно ООН:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке

Класс: NR Маркировка(и): –

EmS No.:

14.4 Группа упаковки:

Ограниченное количество Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

IATA

14.1 OOH No:

14.2 Надлежащее наименование NOT DG REGULATED

груза:

14.3 Класс(ы) опасности при

транспортировке:

Класс: NR Маркировка(и): – 14.4 Группа упаковки: –

Только грузовым самолетом :

Пассажирские и грузовые

авиалинии:

Ограниченное количество: Освобожденное количество

14.5 Вещество, загрязняющее море Нет

Только грузовым самолетом: Допустимо.

14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL и Кодекса IBC: непригодный

# Раздел 15: Нормативная информация

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси:

Постановления ЕС

Постановление (ЕС) № 2037/2000 - Вещества, разрушающие озоновый слой: не

Постановление (ЕС) № 850/2004 по стойким органическим загрязнителям: не



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

Постановление (ЕС) № 689/2008 - Импорт и экспорт опасных химических веществ: не

Регламент (EC) № 1907/2006 REACH, Приложение XIV - Вещества, подлежащие авторизации, с поправками: не

Постановление (EC) № 1907/2006, Приложение XVII - Вещества, подлежащие ограничению по продаже и применению:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
фосфор	7723-14-0	1,0 - 10%

Директива 2004/37/ЕС по защите работников от опасностей, относящихся к воздействию канцерогенов и мутагенов на производстве.: не

Директива 92/85/EEC по безопасности и охране здоровья работниц, беременных женщин, и работниц, которые недавно родили ребенка или кормят грудью.: не

Директива 96/82/EC (Севесо III) по контролю опасности крупных аварий с выбросами опасных веществ:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
фосфор	7723-14-0	1,0 - 10%

EC. Правила № 166/2006 PRTR (выбросов и реестра Transfer), Приложение II: Загрязняющие вещества:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
Медь и медные сплавы или соединения (в	7440-50-8	70 - 80%
виде Cu)		

Директива 98/24/EC по защите работников от опасностей, связанных с химическими агентами на производстве:

Химическое обозначение	CAS-No.	Концентрация
фосфор	7723-14-0	1,0 - 10%

#### Национальное законодательство

Класс водной опасности (WGK): неопасные к воде

INRS, Maladies Professionelles, Таблица профессиональных заболеваний

**Перечисленн** 5 ый: А

15.2 Оценка химической безопасности:

Оценка химической безопасности не проводилась.

Статус инвентаризации:

Australia AICS: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Canada DSL Inventory List: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

EU INV: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Japan (ENCS) List: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

IECSC: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Korea Existing Chemicals Inv. (KECI): Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Canada NDSL Inventory: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

Philippines PICCS: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Список TSCA: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

Japan ISHL Listing: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

Japan Pharmacopoeia Listing: Один или несколько компонентов не указаны или освобождаются от

перечисления.

INSQ: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. ONT INV: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем. TCSI: Имеется в перечне или в соответствии с перечнем.

# Раздел 16: Другая информация

# Определения:

Справочные материалы

PBT PBT (СБТ): стойкое, биоаккумулирующее и токсичное вещество. ∨P∨B (оСоБ): очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество.

Ключевые литературные

ссылки и источники

данных:

Согласно постановлению (EC) № 1907/2006 (REACH), Статья 31,

Приложение II с поправками.

### Содержание Н-формулировок в разделе 2 и 3

H228 Воспламеняющееся твердое вещество. H400 Весьма токсично для водных организмов.

Н410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными

последствиями.

Н412 Вредно для водных организмов с долгосрочными

последствиями.

Дополнительная

Дополнительные сведения предоставляются по запросу.

информация:

**Дата выпуска:** 23.10.2018



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

### Отказ от ответственности:

Компания Lincoln Electric Company настоятельно рекомендует каждому конечному пользователю и получателю настоящего паспорта безопасности вещества (SDS) внимательно его изучить. Также см. вебсайт: www.lincolnelectric.com/safety. При необходимости обращайтесь за консультацией к специалисту по промышленной гигиене или другому соответствующему специалисту для разъяснения этой информации и обеспечения безопасности для окружающей среды, а также защиты рабочих от потенциальных опасностей, связанных с перемещением или использованием этого продукта. По убеждению составителей настоящая информация является точной по состоянию на дату редакции, указанную выше. Однако мы не даем каких либо явных или подразумеваемых гарантий. Поскольку условия и методы применения этого продукта находятся вне контроля компании Lincoln Electric, компания не берет на себя ответственности за результаты использования этого продукта. Нормативные требования могут быть изменены и могут отличаться в разных географических регионах. Пользователь несет ответственность за выполнение всех применимых федеральных, региональных, областных и местных законов и норм.

© 2018 Lincoln Global, Inc. авторское право сохранено.



Дата последней редакции:

23.10.2018

Дата переиздания: 23.10.2018

# Приложение к расширенному паспорту безопасности (eSDS) Сценарий вредного воздействия:

Читать и понимать "Рекомендации по сценариях воздействия, меры по управлению рисками и для выявления эксплуатационных условий, при которых металлы, сплавы и изделия металлические могут быть безопасно сваренные", который можно приобрести у поставщика и на http://europeanwelding.org/health-safety.

Сварка / Пайка производит газы, которые могут повлиять на здоровье человека и окружающую среду. Испарений изменяющееся смесь газов в воздухе и мелких частиц, которые при вдыхании или проглатывании, представляют собой опасность для здоровья. Степень риска будет зависеть от состава дыму, концентрации дымов и продолжительности воздействия. Состав дыма зависит от обрабатываемого материала, процесс и расходные материалы используются, покрытия на работе, такие как краски, цинкование или нанесение покрытий, масла или загрязняющих веществ от очистки и обезжиривания деятельности. Системный подход к оценке воздействия необходимо, принимая во внимание конкретные обстоятельства для оператора и подсобным рабочим, которые могут быть подвержены.

Учитывая выброс паров при сварке, пайке или резке металлов, рекомендуется (1) организовать меры по управлению рисками путем применения общей информации и руководящих принципов, предусмотренных настоящим сценарием подверженности и (2), используя информацию, представленную Паспорте безопасности, выданного в соответствии с REACH, с помощью сварки плавящимся производителя.

Работодатель должен обеспечить, чтобы риск от сварочных аэрозолей для безопасности и здоровья работников исключается или сводится к минимуму. Следующий принцип должен применяться:

- 1- Выберите соответствующие комбинации процессов / материала с самого низшего класса, когда это возможно.
- 2- Установить сварочный процесс с наименьшим параметром эмиссии.
- 3- применять соответствующие коллективные защитной меры в соответствии с номером класса. В общем, использование средств индивидуальной защиты принимается во внимание после того, как все другие меры применяется.
- 4- Носите соответствующую средства индивидуальной защиты в соответствии с рабочим циклом.

Кроме того, соблюдение национальных правил в отношении воздействия сварочных аэрозолей сварщиков и связанного с ней персонала, должны быть проверены.