میٹیر ل سیفٹی ڈیٹا شیٹ

1. مواد/ تیاری اور کمپنی/ ادارے کی شناخت

: كارالة ولCARADOL SP44-10) SP44-10 مادے کا نام

: پولی یوریتھین (polyurethane) مصنوعات کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ استعمال

U317H : يروڈکٹ کوڈ

فراہم کار

بى او باكس 16968 (PO Box 16968) 16968 جبل على (16968 Jebel Ali)

متحده عرب امارات (Unit. Arab Emir.)

+ 971 4 331 6500 : ٹیلی فون + 971 4 332 1597 : فيكس

ہنگامی ٹیلی فون نمبر : 97 14 366 2040 + (كپولا ٹيلى سروسز) برائے ممالک مشرق

وسطى- (800 ALERT-SGS+) 8747 (+800 ALERT-SGS+)

برائے پاکستان۔ +65 65429595

CARADOLایک رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے جسے رائل ڈچ/ شیل گروپ دیگر معلومات

آف کمپنیز استعمال کرتے ہیں۔

2. مرکب/ اجزائے سے متعلق معلومات

تيارى كى تفصيل: : پولی ایتھر پولیول میں ایکرائیلونائٹرائل-اسٹائرین کے سالموں کے

تکراری مرکب کا محلول

Polvol: مترادفات

3. خطرات کی شناخت

: ECمعیارات کے تحت اس کی زمرہ بندی خطرناک مواد کے طور پر نہیں کی گئی صحت كو لاحق خطرات

ہے مخصوص خطرات نہیں اس کی زمرہ بندی آتش گیر مادے کی حیثیت سے نہیں کی گئی لیکن یہ جلتا ہے۔ حفاظتي خطرات

4. ابتدائی طبی امداد کے اقدامات

معمولی حالات میں استعمال کیے جانے پر صحت کے لیے خطرہ ہونے کا امکان نہیں۔ مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔ اگر حالت تیزی سے بہتر نہیں ہوتی تو اضافی علاج عمومي معلومات

سانس کے ذریعے لینے پر

کے لیے قریب ترین طبی مرکز میں لے جائیں۔ \Box آلودگی زدہ کپڑے ہٹا دیں۔ متاثر جگہ پر پانی بہائیں اور اس کے بعد اگر دستیاب ہو تو

جلد سے لگنے پر اس جگہ کو صابن سے دھوئیں۔

فوراً آنکہ کے پپوٹوں کو پکڑ ے رہ کر کم از کم 15 منٹ تک آنکہ کو زیادہ مقدار آنکه میں لگنے پر میں پانی لے کر دھوئیں۔ متاثر شخص کو اضافی علاج کے لیے قریب ترین طبی

سہولت گاہ میں منتقل کریں۔

نگل لینے پر ڈاکٹر کے لیے مشورہ

ہوت اللہ ہیں کسی کریں۔ کہ منہ کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور طبی مشورہ حاصل کریں۔ علامات کی بنیاد پر علاج کریں۔ شدید طور پر متاثر ہونے کے معاملے میں جگر، گردے اور آنکہ کے فعل کے معاننے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے واقعات

Print Date 24.05.2007 MSDS MEPAK

میٹیر ل سیفٹی ڈیٹا شیٹ

کا ریکارڈ آئندہ حوالے کے لیے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔

5. آگ سے بچاؤ کے اقدامات

: آگ لگنے کی جگہ پر سے تمام غیر بنگامی کارکنان کو ہٹا دیں۔ صرف اسی وقت مخصوص خطرات

جلے گا اگر پہلے سے موجود آگ میں گھر جائے۔ قابل احتراق خطرناک مصنوعات میں شامل ہو سکتے ہیں: کارین ڈائی آکسائڈ غیر شناخت شدہ نامیاتی اور غیر نامیاتی

مركبات سميتي مصنوعات كاربن مونو أكسائل ا

بڑے پیمانے پر لگی ہوئی آگ کے لیے صرف تربیت یافتہ آگ بجھانے والے عملے کو آگ بجھانے کے ذرائع

طلب کیا جانا چاہیے۔ مزاحمتی۔ الکحل فوم، پانی یا جھاگ کا چھڑکاؤ۔ خشک کیمیائی پاؤڈر، کاربن ڈائی آکسائڈ، ریت یا مٹی صرف چھوٹے بیمانے کی آتشزدگی کے لیے

استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ : پانی کو جیٹ کے ذریعے نہ استعمال کریں۔ غیر موزوں آگ بجھانے والے ذرائع

: پوری طرح حفاظت کرنے والا لباس پہنیں اور سانس لینے کے ضروری آلات سے لیس آگ بجھانے والے عملے کے لیے حفاظتي آلات

اسٹوریج کی تمام جگہوں میں آگ بجھانے کی معقول سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے۔ اضافي بدايت آس پاس کے کنٹینرز (ڈبوں) پر پانی چھڑک کر انھیں ٹھنڈا رکھیں۔

6. حادثات سے بچاؤ کے اقدامات

متعلقہ تمام مقامی اور بین الاقوامی ضابطوں کی پابندی کریں. چہلک جانے والے یا بہہ جانے والے مواد کو چھونے سے بچیں. فوراً تمام الودگی زدہ کپٹروں کو اتار دیں۔ ذاتی حفاظت کے آلات کے انتخاب سے متعلق ہدایت نامہ کے لیے اس مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ کا باب 8 دیکھیں۔ چھلک جانے والے مواد کی نکاسی سے متعلق ہدایت نامہ کے لیے اس میٹریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ کا باب 13 دیکھیں۔

حفاظتي اقدامات

چھلکنے یا خارج ہو جانے والے مواد کو چھونے سے پرہیز کریں۔ داتی حفاظت کے آلات کے انتخاب سے متعلق ہدایت نامہ کے لیے میٹیرل سیفٹی ڈیٹا شیٹ کا باب 8 دیکھیں۔ بھاپ اور/ یا دھوئیں کو سانس کے ذریعے حلق سے نیچے نہ اتاریں۔ جلد سے چھو جانے سے پرہیز کریں۔ کسی کھلی ہوئی لو کو بجھا دیں۔ سگریٹ نوشی نہ کریں۔ آگ پکڑنے کے ذرائع کو ہٹا دیں۔ چنگاریاں سے بچیں۔ آسِ پاس کے علاقے سے آگ بھڑکانے والے تمام ذرائع کو ہٹا دیں۔ ریت، مٹی یا دیگر موزوں رکاوٹیں استعمال کرنے ہوئے مادے کو پھیلنے یا نالیوں، گڑھوں یا ندیوں میں جانے سے روکیں۔ ماحولیاتی الودگی سے بچنے کے لیے مناسب الودگی شکن مادے استعمال کریں۔ الودگی زده جگهوں کو پوری طرح ہوا دار رکھیں۔

صفائی کے طریقے

سیال کے بڑی مقدار میں چھلکاؤ [>1 ڈرم (1 ڈرم سے زیادہ) اکے لیے بازیابی یا محفوظ نکاسی کی غرض سے میکانکی ذرائع مثلاً وکیوم ٹرک سے سالویج ٹینک میں منتقل کریں۔ تلچھٹ کو پانی بہا کر صاف نہ کریں۔ اسے آلودگی زدہ فضلے کے طور پر باقی رہنے دیں۔ تلچھٹ کو بھاپ بن کر اڑنے دیں یا کسی موزوں جانب چیز سے خشک کریں اور حفاظت کے ساتہ نکاسی کریں۔ آلودگی زدہ مٹی کو ہٹا کر حفاظت کے

ساته اس کی نکاسی کریں۔

سیال کی مختصر چھلکاؤ کے لیے [<1 ٹرم (1 ٹرم سے کم)]، مادے کی بازیابی یا محفوظ نکاسی کے لیے میکانکی ذرائع سے لیبل لگے ہوئے، مہر بند ہونے کے قابل کنٹینر میں منتقل کریں۔ تلچھٹ کو بھاپ بن کر آڑنے میں یا کسی موزوں جانب چیز کی مدد سے اسے خشک ہونے دیں اور حفاظت کے ساتہ اس کی نکاسی کریں۔ آلودگی زدہ مٹی کو ہٹا کر حفاظت کے ساته اس کی نکاسی کریں۔

اضافى مشوره

موزوں نکاسی کی قدر بیمائی اس مواد کی ضابطہ جاتی حیثیت (دیکھیں سیکشن 13)، استعمال کے بعد اور چھلکاؤ سے ہونے والی امکانی الودگی، اور مقامی علاقے میں نکاسی سے متعلق ضابطوں کی بنیاد پر کی جانی چاہیے۔ متعلقہ تمام مقامی ضابطوں

کی پابندی کریں۔ 🗌

7 بینڈلنگ (چھونا یا اسے ادھر ادھر رکھنا) اور اسٹوریج (ذخیرہ کاری)

: اس مادے کے پاس سانس لینے یا اسے چھونے سے پربیز کریں۔ اس کا استعمال صرف عام احتياطي تدابير اچھی طرح ہوا دار جگہوں پر کریں۔ چھونے کے بعد ہاته اچھی طرح دھوئیں۔ ذاتی

میٹیر ل سیفٹی ڈیٹا شیٹ

ىبنڈلنگ

ذخيره كاري

حفاظت کے آلات کے انتخاب سے متعلق ہدایت نامہ کے لیے اس میٹیرل سیفٹی ڈیٹا شیٹ کا باب 8 دیکھیں۔ چھونے، مادے کی منتقلی ، ذخیرہ کاری اور ٹینک کی صفائی

سے متعلق جامع مشورے کے لیے اس سامان کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔ حفظان صحت کے اچھے صنعتی اصولوں کے مطابق، اس مادے کو سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونے سے متعلق احتیاط برتی جانی چاہیے۔ تیاری کے علاقے میں مقامی طور پر خراب ہوا کو باہر کھینچنے (اکزاسٹ اکسٹریکشن) کا انتظام کیا جانا

چاہیے۔ غیر منضبط پولیمر ی عمل کو روکنے کے لیے آنسوسائنٹس(isocyanates) کے غیر ارادی رابطے سے بچیں۔ جلد، آنکہ اور کپڑے کو اس کیے لگنے سے رر جرے ۔ و ،س سے معنے سے بچائیں۔ آلودگی زدہ لباس کو دھونے سے پہلے اچھی طرح دروشن دار جگہ میں ہوا لگا کہ خشک کی ۔ . . . ک کر خشک کریں۔ کسی بھی کھلی ہوئی لو کو بجھا دیں۔ سگریٹ نوشی نہ کریں۔ آگ بھڑکنے کے ذرائع کو ہٹا دیں۔ چنگاریوں سے بچیں۔ نالیوں میں خالی نہ کریں۔ بینڈلنگ کا درجۂ حرارت: اُس پاس کے مطابق۔ اس مادے کو ڈرم میں رکھتے ہوئے ، حفاظتی جوتے ضرور پہنے جائیں اور اٹھانے اور رکھنے کے مناسب آلات استعمال کیے

پانی اور رطوبت آلود ماحول کے رابطے میں کسی بھی طرح آنے سے بچیں۔ ٹینکوں کو صاف، خشک او رزنگ سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے اندر پانی داخل ہونے سے روکیں۔ اسے مینڈ (بند) باندھکر آچھی طرح-ہوا دار جگہ، سورج کی روشنی سے دور، آگ بھڑکنے کے ذرائع اور گرمی کے دیگر ذرائع سے دور محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ بڑے ٹینکوں کے لیے نائٹروجن بلینکٹ کی سفارش کی جاتی ہے (جن کا حجم 100 مُعکب میٹر یا اس سے زیادہ) ہو۔ ڈرموں کو تلے اوپر اس طرح رکھا جائے کہ ایک جگہ 3 سے زیادہ ڈرموں کی اونچائی نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ اسٹوریج کی مدت: 6 ماہ۔

. مطابق۔ اسٹوریج کا ردجۂ حرارت: آس باس کے مطابق۔ مادے کو منتقل کرنے سے پہلے اور کر دیے جانے کے بعد لائنوں کو صاف کر دیا پروڈکٹ کی منتقلی

جانا چاہیے۔ استعمال میں نہ رہنے کے دوران ڈبوں کو بند رکھیں۔

تانبہ، تانبے کی مخلوط دھاتیں ناموزوں مواد:

: یہ یقینی بنائیں کہ بینڈلنگ اور اسٹوریج سے متعلق تمام مقامی ضابطوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اس مادے کو محفوظ طور پر ہاته لگانے، اس کے اسٹوریج اور نکاسی کے موزوں ضابطوں کے تعین میں مدد کے لیے اس ڈیٹا شیٹ میں دی گئی معلومات کا استعمال مقامی حالات کے جائزے کے نریعے کریں۔

8 اثرات (ایکسپوزر) سے بچنا/ ذاتی حفاظت

حرفتی اثرات کی حدود

کچه ثابت نہیں ہو سکا۔

اضافى معلومات

: کھانے، پینے، سگریٹ نوشی اور بیت الخلاء استعمال کرنے سے پہلے ہاته دھولیں۔ اضافي معلومات آلودگی زدہ کپڑوں کو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے انہیں دھوئیں۔

ایکسپوزر (اثر سے بچنے کے) ضابطے خراب ہوا کے اخراج کا نظام مقامی حالات کے مطابق بنایا جانا چاہیے؛ ہوا کو ہمیشہ

بخارات بیدا ہونے کے نریعے اور اس جگہ کام کرنے والے شخص سے دور ہٹایا جانا چاہیے۔ ہوا میں معلق مادے کے حجم پر قابو پانے کے لیے ہوا داری کا معقول انتظام

: ذاتی حفاظت کے آلات (PPE) کو سفارش شدہ قومی معیارات کی تکمیل کرنی چاہیے۔ ذاتی حفاظت کے آلات PPE کے فراہم کاروں سے اس بارے میں دریافت کریں ۔

استعمال کے عام حالات میں تنفسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ حفظان صحت کے تنفسى حفاظت

اچھے صنعتی اصولوں کے مطابق ، یہ احتیاط کی جانی چاہیے کہ اس مادے کے پاس سانس نہ لی جائے۔ 🗌

اگر اس مواد کے ہاته میں لگ جانے کا اندیشہ ہو تو منظور شدہ معیارات کے مطابق باته کی حفاظت تيار كرده (يعني يوروپ: EN374، يو ايس: F739) دستانے جو مندرجہ ذيل مواد سے بنے ہوئے ہوں موزوں کیمیائی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں: اتفاق لمس/ چھینٹوں

3/7 Print Date 24.05.2007 MSDS MEPAK

میٹیر ل سیفٹی ڈیٹا شیٹ

PVC ۔ نیو پرین ربر۔ نٹرائل ربر۔ کسی دستانے کی موزونیت اور پائداری کا انحصار اس کی کثرت استعمال پر ہے، یعنی اس کی کیمیائی مواد سے رابطے میں آنے کا وقفہ اور مدت، دستانے کے مواد کی کیمیائی قوت برداشت، دستانے کی موثائی اور بناوٹ کی دلکشی۔ ہمیشہ دستانے کے فراہم کاروں سے مشورہ حاصل کریں۔ آلودگی زدہ دستانوں کو بدل دیا جانا چاہیے۔ پتلے اور استعمال کے بعد تلف کر دئے جانے والے دستانوں کے طویل مدتی استعمال سے بچنا چاہیے۔ دستانے جب پہنے جائیں تو ایک بار استعمال کرنے کے بعد انھیں ضائع کر دیا جائے۔

کیمیائی چھینٹے سے حفاظت کے چشمے (کمیکل مونوگوگلز). جو EU معیار EU معیار EU کمیکل مونوگوگلز). جو EU معیار EN 166 آنکه کی حفاظت

کیمیاوی اثرات اور سردی کا مقابلہ کرنے والے دستانے/ مضبوط دستانے، جوتے اور حفاظتي لباس

نگرانی کے طریقے کارکنان کے سانس لینے کے علاقے میں ان موادوں کے حجم کی نگرانی یا OEL اور ایکسپوزر ضابطوں کی موزونیت کی تعمیل کی توثیق کے لیے عام کام کی جگہوں میں یہ صروری ہو سکتی ہے۔ بعض موادوں کے لیے حیاتیاتی نگرانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہوا کی نگرانی کے سفارش شدہ طریقوں کی مثالیں نیچےدی گئی ہیں یا آپ

فراہم کار سے رابطہ کریں۔ مزید قومی طریقے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلته (قومی ادارہ برائے حرفتی حفاظت و صحت) (NIOSH) ، یو ایس اے: مینوول آف انالیٹیکل میتہڈز

http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html اكوپيشنل سيفتى ایند بیلته ایدمنسٹریشن (اداره حرفتی حفاظت و صحت) (OSHA) ، یو ایس اے: سمپلنگ اینڈ انالیٹکل میتھڈز (نمونہ کاری اور تجزیاتی طریقے) -http://www.osha slc.gov/dts/sltc/methods/toc.html بيلته ايندُّ سيفتَّى ايگزيكيتُو (HSE) ،

یوکے: خطرناک مادوں کے تعین کے طریقے http://www.hsl.gov.uk/search.htm

, Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA),

http://www.hvbg.de/d/bia/pub/grl/grle.htm

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS)

فرانس،http://www.inrs.fr/indexnosdoss.html

جب اس مادے کو گرم کیا جائے، اس کا چھڑکاؤ کیا جائے یا اس سے بھاپ پیدا کیا ماحولیاتی ایکسپوزر کے روک تھام

جائے تو ہوا میں مادے کے حجم کے پیدا ہونے کا زیادہ آمکان ہوتا ہے۔ 🛘

9. طبیعی اور کیمیائی خصوصیت

سفید لیس دار سیال ظاہری شکل

بو سے خالی 200ڈگری سینٹی گریڈ /392 ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ

فلیش یوائنٹ (وہ درجہ حرارت جس پر تیل وغیرہ سے اٹھنے والی لپٹ ہوا

میں بھڑک اٹھے گی)

25 ڈگری سینٹی گریڈ/ 77 ڈگری فارن ہائٹ پر 1,020 کیلو گرام/ مکعب میٹر 🛘

پانی میں حل ہونے کی صلاحیت

. 800 mPa.s من ينتلى كرية / 77 دُكرى فارن بائث پر ا حرکیاتی کی مزاحمت (ڈائنا میک

وسكوسيتي)

10. استحکام اور کیمیائی رد عمل کا رجحان

مستحکم: رطوبت الود. اس پاس کے درجہ ہائے حرارت پر ڈائی - انسو سائنٹس -di) استحكام

(isocyanates کے ساته حرارت زِائی کے اثر سے پولیمری رونما ہوتا ہے۔ رد عمل بتدریج زیادہ شدید ہو جاتا ہے اور اگر رد عمل میں شریک مادے کی حل ہونے کی صلاحیت اچھی ہو یا اگر ہلانے سے یا حل پذیر اجزاء کی موجودگی کی وجہ سے اسے تقویت ملے تو زیادہ اونچے درجہ حرارت پر خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔

تیزتکسیدی اجزاء (oxidising agents) کے ساته رد عمل ظاہر کرتا ہے۔

گرمی، لو اور چنگاریان

قابل گریز کیفیات آئسو سائنٹس ، تانبہ اور تانبے کی مخلوط دھاتوں ، جست (zinc) ، تیز تکسیدی اجزاء، قابل گریز اشیاء

میٹیر ل سیفٹی ڈیٹا شیٹ

اور پانی کے رابطے میں آنے سے بچیں۔ ناقابل شناخت زبریلا مادہ پیدا ہو سکتا ہے

خطرناك تحلیلی مادے

11. سمیات (زہریلا پن کے بارے میں) معلومات

: دی گئی معلومات، پروڈکٹ کی جانج کاری، اور/ یا اس جیسی مصنوعات، اور / یا جائزے کی بنیاد

اجزاء پر مبنی ہے۔

شدید زہریلا پن (منہ کے راستے) کم زېريلا پن کا امکان: LD50 >2000 mg/kg ،چوہا شدید زہریلا پن (جلد کے ذریعے) کم زبریلا پن کا امکان: LD50 >2000 mg/kg ،چوہا

خطرے کی زد پر آنے کا امکان نہیں شدید زہریلا پن (سانس کے ذریعے) جلدی سوزش پیدا کرنے کا امکان نہیں جلدى سوزش

آنکہ میں سوزش پیدا کرنے کا امکان نہیں آنکه میں سوزش اعداد و شمار دستیاب نبین تنفسى سوزش

اس مادے سے جلد کو متاثر ہونے کا امکان نہیں ا حسيت بخشى تکراری خوراک کی سمیت

تغیری صلاحیت کا کوئی آثار نہیں۔ تغيرى صلاحيت

سرطان کا سبب بننے کا کوئی امکان نہیں۔ سرطان کا سبب بننے کی صلاحیت

اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ سرطان کا سبب بننے کا کوئی امکان نہیں۔ افزائشى اور ارتقائى سميت

12. ماحولياتي معلومات

شدید سمیت (زبریلا پن)

کم سمیتی اثرات کا امکان ہے: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l مجهليان کم سمیتی اثرات کا امکان ہے: LC/EC/IC50 > 100 mg/l آبی انبھر ٹیبریٹس (بغیر ریڑھ کی :

ہڈی والا جانور) الگی (بحری کائی) کم سمیتی اثرات کا امکان ہے: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

LC/EC/IC50 > 100 mg/l کم سمیتی اثرات کا امکان ہے: خورد نامیے اگر یہ مادہ مٹی میں داخل ہو جائے تو یہ حد درجہ متحرک ہوگا اور زمینی پانی کو آلودہ کر حرکت پذیری

سکتا ہے۔ صاف پانی میں ڈوب جاتاہے، سمندری پانی میں نیر یا ڈوب سکتا ہے۔

فطری طور پر حیاتیاتی تنزل کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ہوا میں فوٹو کیمیائی رد عمل کے ذریعے تیزی سے ۔ بقا کی صلاحیت/ تنزل پذیری

نمایاں طور پر اس مادے سے زندہ وجود کے اندر زبریلا مادہ جمع نہیں ہوتا، < MW حياتياتى افزائش

دیگر منفی اثرات : جهوٹ نرات آبی اور زمینی جسم نامیوں پر طبعی اثرات ڈال سکتر ہیں۔

13. نکاسی کے طریقے

: اگر ممکن ہو تو اس کی بازیابی یا باز تشکیل کریں۔ یہ فضلے کی باز تشکیل کرنے مادے کی نکاسی

والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ باز تشکیل شدہ مادے کی سمیت اور طبیعی خصوصیات کا تعین کرے تاکہ قابل نفاذ ضابطوں کی تعمیل کرتے ہوئے فضلے کی

معقول زمرہ بندی اور نکاسی کے طریقوں کا تعین کیا جا سکے۔

کتٹینر کو اچھی طرح دھولیں۔ دھلائی کے بعد، چنگاری اور آگ سے دور رکہ کر اس میں کسی کنٹینر کی نکاسی

محفوظ مقام پر سوراخ کریں۔ انھیں ٹرم ری کورر یا میٹل ری کلیمر کے پاس بھیج دیں۔ نکاسی کا کام قابل نفاذ علاقائی، قومی اور مقامی قوانین اور ضوابط کے مطابق انجام دیا جانا مقامي قانون چاہیے۔ مقامی ضابطے علاقائی اور قومی شرائط کے مقابلے میں سخت تر ہو سکتی ہیں اور

پ برے۔ ان کی تعمیل لاز ما کی جانی چاہیے۔

میٹیر ل سیفٹی ڈیٹا شیٹ

14. نقل و حمل سے متعلق معلومات

ADR

اس مادے کو ADR ضوابط کے تحت خطرناک مادوں کے زمرے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

IMDG

اس مادے کو IMDG ضوابط کے تحت خطرناک مادوں کے زمرے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

IATA (مختلف ممالک کے اثر سے ہونے والے تغیرات کا اطلاق ہو سکتاہے) اس مادے کو IATA ضوابط کے تحت خطرناک مادوں کے زمرے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

15. دستوری معلومات

دستوری معلومات کو جامع انداز میں پیش کرنا ہمار ا مقصد نہیں ہے۔ اس مادے پر دیگر ضابطوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

: EC کے معیارات کے تحت اس کی زمرہ بندی خطرناک مادے کے طور پر نہیں کی EC زمره بند*ی*

تمام اجزاء فہرست میں درج ہیں یا پولیمر **EINECS**

کی شرط سے خالی ہیں

16 دیگر معلومات

مزید معلومات کے لیے، اپنی مقامی شیل کمپنی یا ایجنٹ سے رابطہ کریں۔ اضافي معلومات

اس میٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ کا تعلق EU کی ضابطہ جاتی دستوری شر ائط سے ہے اور اس

میں کسی ملک کے مخصوص قانون کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پر دی گئی معلومات مادے کی خصوصیات کے حقائق سے متعلق ہماری واقفیت پر مبنی ہے اور اس کا مقصد صرف طبی، حفاظتی اور ماحولیاتی شرائط کے پیش نظر اس مادے کی خصوصیت بیان کرنا ہے۔ ان اعداد و شمار کی صحت یا مادے کے استعمال سے حاصل کیے جانے والے نتائج کے بارے میں کوئی براہ راست یا بلا واسطہ ضمانت نہیں دی جا رہی

ہے۔ مزید معلومات کے لیے، اپنی مقامی شیل کمپنی یا ایجنٹ سے رابطہ کریں۔

1.2 : MSDSکا متن نمبر

24.05.2007 : MSDS کی تاریخ نفاذ

MSDS کی نظر ثانی بائیں حاشیے پر عمودی لکیر (|) پچھلے متن میں ترمیمات کی نشاندہی کرتی ہے۔

اس سیفٹی آئیٹا شبیٹ کے مشمولات اور ترتیب کمیشن دائرکٹو 2001/58/EC مورخہ 27 MSDS کی ضابطہ

جو لائی 2001 کے مطابق ہیں، جس میں کمیشن ڈائرکٹو 91/155/EEC کے تحت دوسری

بر ترمیم کی گئی ہے۔ بلر ترمیم کی گئی ہے۔ اس دستاویز میں دئے گئے مشورے کا تعلق اصلاً فراہم کردہ پروڈکٹ سے ہی ہے۔ دیگر اخذ کردہ کیمیاوی مادوں کے خواص اور ان کے خطرات مختلف اور الگ استعمال اور پابندیاں

الگ ہوں گے۔ ان کو با حفاظت اٹھانے اور رکھنے اور استعمال کےبارے میں مشورہ

طلب کیا جانا چاہیے۔

پولی یوریتھین (Polyurethane) پروڈکٹس کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔

اس دستاویز میں دی گئی معلومات ان تمام لوگوں کو دستیاب کر آئی جاتی چاہیے جو اس مادے MSDS تقسيم كارى

کو ہاته لگاتے ہوں۔

میٹیرل سیفٹی ڈیٹا شیٹ

: یہ معلومات ہماری موجودہ واقفیت پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد صحت، حفاظت اور ماحولیاتی شرائط کے پیش نظر اس مادے کی خصوصیات کی وضاحت کرنا ہے۔ اس لیے اسے مادے کی کسی مخصوص خاصیت کی ضمانت دینے کے متر ادف نہیں تصور کیا جانا چاہیے۔

اعلان عدم ذمہ داری