

# Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

### 1. IDENTIFIKIMI I SUBSTANCES/PREPARATIT DHE KOMPANIAI/SIPËRMARRJA

Emri i materialit CARADOL SP42-15

Përdorimet Përdoret për prodhimin e produkteve të poliuretanit.

Kodi i produktit U317G

**Prodhuesi/Furnizuesi** Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334 3000 CHRotterdam

Netherlands

Kontakti lokal Shell Chemicals Europa Juglindore

Telefon +31 10 4415137 Faks +31 20 7168316

Numri i telefonit të

emergjencës

+44 1235239670

Informacione të tjera CARADOL është një markë tregtare në pronësi të Shell

Trademark Management B.V. dhe Shell Brands Inc. dhe e

përdorur nga filialet e Royal Dutch Shell plc.

### 2. PËRBËRJA/INFORMACION MBI PËRBËRËSIT

Përshkriml I preparatit

Pezulli e nje materiali të ngurtë polimerik në një poliol polieteri.

Sinonime

# 3. IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Rreziqet për shëndetIn Nuk ka rreziqe specifike.

Rreziqet për sigurine Nuk klasifikohet si e ndezshme, por digjet.

Poliol

### 4. MASAT PËR NDIHMËN E SHPEJTË

Frymëthithja Dilni në aiër të pastër. Nëse nuk ndodh përmirësim i shpejtë,

shkoni në qendrën më të afërt mjekësore për trajtim të

mëtejshëm.

Kontakti me lëkurën Hiqni veshjet e ndotura. Shpëlajeni mirë me ujë zonën e

ekspozuar dhe më pas, vijoni ta lani me sapun nëse ka

mundësi.

Kontakti me sytë Shpëlajini sytë menjëherë me sasi të mëdha uji për të paktën

15 minuta duke i mbajtur qepallat e syve të hapur. Shkoni në qendrën më të afërt mjekësore për trajtim të mëtejshëm. Shpëlajeni gojën me ujë dhe mermi ndihmë mjekësore.

Gëlltitja Shperajeni gojen me uje dhe me

Këshilla për mjekun

Të trajtohet sipas simptomave. Mund të këshillohet ndjekja e

rasteve të ekspozimit të tepruar, ekzaminimi i mëlçisë,

funksionimi i veshkave dhe syve. Të dhënat e aksidenteve të

Print Date 10.07.2012 MSDS AL



# Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

tilla duhet të ruhen për reference ne të ardhmen.

### 5. MASAT PËR SHUARJEN E ZJARREVE

Largoni nga zona e zjarrit të gjithë personat që nuk bëjnë pjesë në personelin e emergjences.

Rreziqet specifike Do të digjet vetëm nëse rrethohet nga një zjarr ekzistues.

Produktet e rrezikshme që digjen mund të përmbajnë: Dyoksid karboni. Monoksid karboni. Përbërje të paidentifikuara organike

dhe inorganike. Produktë toksike.

Mjetet për shuarjen e

zjarrit

Zjarret e mëdha duhetë të shuhen vetëm nga zìarrfikës të përgatitur mirë. Shkumë rezistuese ndaj alkoolit, spërkatës me ujë ose në formë mjegulle. Pluhuri kimik i thatë, dyoksidi i karbonit, rëra ose dheu mund të përdoren vetëm për zjarret e

vogla.

Mjetet e papërshtatshme për shuarjen e zjarrit Pajisjet mbrojtëse për

zjarrfikësit

Këshilla të mëtejshme

Mos përdorni ujë me presion të lartë.

Mbani veshje me mbrojtje të plotë dhe aparatë të pavarura për frymëmarrjen.

Të gjitha zonat e magazinimit duhet të furnizohen me mjetet e duhura për shuarjen e zjarrit. Mbajini të freskëta kontejnerët

pranë duke i spërkatur ata me ujë,

# 6. MASAT NDAJ ÇLURIMIT AKSIDENTAL

Zbatoni të gjitha rregulloret përkatëse lokale dhe ndërkombëtare. Shmangni kontaktin me materialin e derdhur ose të çliruar. Për udhëzime rreth përzgjedhjes së pajisjeve personale mbrojtëse shikoni Kapitullin 8 të kësai Fletë të të dhënave të sigurisë për materialin. Shikoni Kapitullin 13 për informacione rreth flakjes.

Masat mbrojtëse

Metodat e pastrimit

Shmangni kontaktin me materiali n e derdhur ose të çliruar. Për udhëzime rreth përzqiedhjes se pajisjeve personale morojtëse shikoni Kapitullin 8 të kësai Fletë të të dhënave të slqurisë Për materialin. Shmangni frymëthithjen e avujve dhe/ose të mjegullave. Shmangni kontaktin me lëkurën. Shuani çdo flakë të hapur. Mos pini duhan. Largoni burimet e ndezjes.

Shmangni shkëndijat. Parandaloni përhapjen ose futjen në drenazhe, kanale ose lumenj, duke përdorur rërë dhe ose pengesa të tjera të përshtatshme. Përdorni sisteme penguese të përshtatshme per të shmangur ndotjen e mjedisit. Ajroseni mirë zonën e ndotur. Për derdhje të rnëdha lëngjesh (> 1 fuçi), largojini me anë të mjeteve mekanike si p.sh. me një kamion me vakum në një cisternë shpëtirni per rikuperim ose per flakje të sigurt. Mos i shpëlani mbetjet me ujë.

Konsiderojini si mbetje të ndotura. Lërini mbetjet të avullojnë ose thithini nëpërmjet nje materiali thithës dhe flakini në mënyrë të sigurt.

Largojeni dheun e ndotur dhe flakeni në rnënyrë të sigurt.

Per derdhje të vogla lengjesh (<1 fuçi), largojini me anë të mjeteve

mekanike në një enë me mbyllje dhe me etiketë për

rikuperimin e produktit ose për flakjen e sigurt të tij. Lërini mbetjet të avullojnë ose thithini nëpërmjet një materiali thithës dhe flakini ne

mënyrë të sigurt. Largojeni dheun e ndotur dhe



# Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

Keshilla të mëtejshrne

flakeni në mënyrë të sigurt.

Flakja e duhur duhet të vlerësohet në bazë të statusit rregullator të këtij materiali (referojuni Seksionit 13), ndotjes së mundshme nga përdoriml i mëpasshëm dhe derdhja dhe të rregulloreve që rregullojnë flakjen e mbetjeve në zonë n lokale.

# 7. TRAJTIMI OHE MAGAZINIMI Masat e pergjithshme paraprake

Trajtimi

Magazinimi

Transferimi i produktit

Materialet e papërshtatshëm Informacione të mëtejshme Shmangni frymëthithjen e avujve ose kontaktin me materialin. Përdoreni vetëm në zona të ajrosura mirë. Lahuni plotësisht pas trajtimit. Për udhëzime rreth përzgjedhjes së pajisjeve personale mbrojtëse shikoni Kapitullin 8 të kësaj Fletë të të dhënave të siqurisë për materialin. Për këshilla të hollësishme rreth trajtimit, transferimit të produktit, magazinimit dhe pastrimit të cisternave kësnillohuni me furnizuesin e produktit. Për të shmangur frymëthithjen e materialit duhet të merren masa paraprake në përputhje me praktikat e mira të higjienës industriale. Përdorni vende lokale të shkarkimit të gazrave mbi zonën e përpunimit, Shmangni kontaktin e paqëllimshëm me izocianatet për të parandaluar pollmerizlmin e pakontrolluar. Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet.-Thajini me ajër veshjet e ndotura në një zonë të ajrosur mirë përpara se t'i lani. Shuani çdo flakë të hapur. Mos pini duhan. Largoni burimet e ndezjes. Shmangni shkëndijat. Mos e zbrazni në drenazhe. Temperatura e trajtimìt: temperatura e ambientit. Kur trajtoni produktë në fuçi, duhet të vishni këpucë sigurie dhe duhet të përdorni pajisje të përshtatshme për trajtimin. Parandaloni të gjitha kontaktet me ujin dhe me atmosferën e laqësht. Cisternat duhet të mbahen të pastra, të thata dhe jo me ndryshk. Parandaloni futjen e ujit. Duhet të magazinohet në nje vend të mbrojtur (me pritë), të ajrosur mirë, larg dritës së diellit, burimeve të ndezjes dhe burimeve të tjera të nxehtësisë. Per cisternat e mëdha (me kapacitet 100 m3 ose më të lartë) këshillohet përdorimi i një shtrese azoti. Fuçitë duhet të stivohen deri në një maksimum lartësie prej 3 copash. Koha maksimale e magazinimit: 6 muaj Temperatura e magazinimit: në temperaturën e ambientit.

Tubacionet duhet të pastrohen me azot përpara dhe pas transferimit të produktit. Mbajini enët e mbyllura kur nuk

përdoren.

Bakër. Aliazhe bakri.

Sigurohuni që janë ndjekur të gjitha rregullat lokale në lidhje me ambientet e trajtimit dhe magazinimit. Përdoreni informacionin ni këtë fletë të dhënash si informacion për një vlerësirn të rrezikut të rrethanave lokale për të ndihmuar në përcaktimin e kontrolleve të duhura për trajtimin, magazinimin dhe flakjen e saktë të ketij materiali.

#### 8. KONTROLLET NDAJ EKSPOZIMIT/MBROJT JA PERSONALE

Kufijtë e ekspozimit profesional



# Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

Asnië nuk është vërtetuar.

Kontrollet ndaj ekspozimit

Pajisjet personale mbrojtëse

Mbrojtja e frymëmarrjes

Mbrojtja e duarve

Mbrojtja e syve

Veshjet mbrojtëse

Metodat e monitorimit

Sistemet e emetimit të tubave të shkarkimit duhet të skicohen ne përputhje me kushtet lokale; ajri duhet të largohet gjithmone nga burimi i krijimit të avullit dhe nga personi që është duke punuar në këtë pikë. Rregulloni ajrosjen për të kontrolluar përqendrimet ne ajër.

Pajisjet personale mbrojtëse (PPE) duhet të plotësojnë standardet e rekomanduara kombëtare. Këshillohuni me furnìzuesit e PPE-së.

Në kushtet normale të përdorimit zakonisht nuk nevojitet mbrojtje për frymëmarrjen. Për të shmangur frymëthithjen e materialit duhet të merren masa paraprake në përputhje me praktikat e mira të higjienës industriale.

Në rastet kur mund të ndodhë kontakti i produktit me duart, përdorimi i dorezave të aprovuara sipas standardeve përkatëse (p.sh. Europë: EN374, US:F739, AS/NZS:2161), të prodhuara nga materialet e mëposhtme, mund të siqurojë mbrojtjen e duhur ndaj kimikateve: Mbrojtje nga kontakti aksìdental/spërkatia: PVC. Gomë neopreni. Gomë nitrili. Përshtatshmëria dhe qëndrueshmëria e dorezave varet nga përdorimi, p.sh. shpeshtësia dhe kohëzgjatja e kontaktit, rezistenca e materialit të dorezave ndaj kimikatevë, trashësìa e dorezave, përdorimi i dorës së diathtë. Kërkoni gjithmonë këshìlla nga furnizuesit e dorezave. Dorezat e ndotura duhet të ndërrohen. Dorezat e holla me një përdorim duhet te shmangen nëse mendohen të përdoren për nje kohëzgjatje të madhe. Kur i vishni, përdorini njëherë dhe flakini. Higjiena personale është një element thelbësor i kujdesit efikas ndaj duarve. Dorezat duhet të vishen vetëm me duar të pastra. Pas përdorimtt të dorezave, duart duhet të lahen dhe të thahen mirë. Rekomandohet përdorimi i zbutësve pa aromë. Syze mbrojtëse kundër spërkatjes nga kimikatet (syze mbrojtëse të pandara kundër kimikateve). Të aprovuara sipas standardit EN166, AS/NZS:1337 të BE-se. Doreza/doreza pune, çizme dhe kominoshe pune rezistuese ndaj kimikateve dhe të ftohtit.

Monitorimi i përqenorimit të substancave në zonën e frymëmarrjes se punëtorëve ose j vendin e pergjithshem të punës mund të nevojitet për të konfirmuar pajtimin me një OEL dhe përshtatshmërinë e kontrolleve të ekspozimit. Për disa substanca, mund të jetë gjithashtu i përshtatshërn monitorimi biologjik. Shembuj të burimeve për metodat e rekomanduara të monitorimit të ajrit janë të dhëna më poshtë ose kontaktoni furnizuesin. Gjithashtu, mund të jenë të përshtatshme dhe metodat e mëtejshme kombëtare. Instituti Kombëtar i Sigurisë dhe Shëndetit Profesional (NIOSH), Sh.B.A: Manuali i metodave Analitike,

http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html
Administrata e Sigurise dhe Shëndetit Profesional (OSHA),
Sh.B.A: Metodat e marrjes se kamplonëve dhe ato analitike
http://www.osha- slc.gov/dts/sltc/methods/toc.html
Ekzekutivi i Shëndetit dhe

MSDS\_AL



# Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

Siqurisë (HSE), MB: Metodat për përcaktimin e substancave të

rrezikshme <a href="http://www.hsl.gov.uk/search.htm">http://www.hsl.gov.uk/search.htm</a>

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA), Gjermani <a href="http://www.hvbg.de/d/bia/pub/grl/grle.htm">http://www.hvbg.de/d/bia/pub/grl/grle.htm</a> L'Institut National de Recherche et de Securitë, (INRS), France

http://WWW.inrs.fr/indexnosdoss.html

#### 9. KARAKTERISTIKAT **FIZIKE OHE KIMIKE**

E bardhë. Lëng viskoz. Pamia

Aroma Pa aromë. Pika e ndezies > 200°C / 392°F

1.020 kg/m3 në 25°C /77 °F **Oensiteti** 

Tretshmëria në ujë E papërfillshme.

Viskoziteti dinamik 900 mPa.s në 25°C / 77 °F

# 10. QËNDRUESHMËRIA DHE REAKTIVITETI

I gëndrueshëm. Thithëse e lagështisë. Polimerizohet në mënyrë Qëndrueshmëria

> ekzotermike me di-izocianatë në temperaturat e ambientit. Reaksioni bëhet me i fuqishëm në mënyrë progresive dhe mund të jetë i furishëm ne temperatura me të larta nëse aftësia përzierëse e përbërësve të reaksionit është e mirë ose ndihmohet nga përzierja ose nga prania e tretësve. Krijon reaksion me agjentë të fortë oksidues.

Nxehtësia, flakët dhe shkëndijat. Kushtet që duhen

shmangur

Shmangnì kontaktin me izocianatet, bakrin dhe aliazhet Materialet që duhen

e bakrit, zinkun, agjentët e fortë oksidues dhe ujin. shmangur

Produktë të rrezikshme Mund të formohen produktë të panjohura toksike.

të dekompozimit

# 11. INFORMACIONI TOKSIKOLOGJIK

Bazat e vlerësimit Informacioni i dhënë bazohet në testimin e produktit

dhe/ose produkteve të ngjashme dhe/ose përbërësve.

Toksiciteti akut oral Toksicitet i ulët: LD50 >2000 mg/kg, të minjtë

Toksiciteti akut i Pritet të ketë toksicitet të ulët: LD50 >2000 mg/kg, të minjtë

lëkurës Acarimi i lëkurës Jo acarues ndaj syve.

Acarimi i syve Në thelb, jo acarues ndaj syve.

Acarimi i frymëmarrjes Nuk ka të dhëna.

Rritja e ndjeshmërlsë Nuk pritet të ketë rritje të ndieshmërisë së lëkurës,

Toksiciteti i përsëritles Nuk ka të dhëna. se dozës

Ndryshueshmëria

gjenetike

Aftesia kancerogjene

Toksiciteti ne sistemin riprodhues dhe ne atë

te zhvillimit

Nuk ka prova të aktivitetit të ndryshueshmërisë gjenetike.

Nuk pritet të jetë kancerogjen.

Nuk ka të dhëna,

5/7 Print Date 10.07.2012 MSOS\_AL



# Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

sipas direktivės 2001/58/KE tė KE-sė

Toksiciteti akut

Peshqit Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

Jo-vertebrorët ujorë Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 100 mg/l

Algat Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

Mikroorganizmat Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 100 mg/l

Mikroorganizmat Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Lëvizshmëria Nëse produkti futet ne tokë, ai do të jetë shumë i lëvizshëm

dhe mund të ndotë ujërat nëntokësorë.

Nuk pritet të jetë i biodeçradueshëm i natyrshëm.

Fundoset në ujin e ëmbël: mund të pluskojë ose të fundoset në

ujin e detit.

Qëndrueshmëria/aftësi a për t'u degraduar

Bioakumulimi Nuk ka bìoakumulim të madh, MW > 1000.

Efektë të tjera Grimca të vogla mund të shkaktojnë ndikime fizike tek

të pafavorshme organizmat ujorë dhe tokësorë.

### 13. UDHËZIME TË RËNDËSISHME MBI FLAKJEN

Flakja e materialit Rikuperojeni ose riciklojeni nëse ka mundësi. Eshtë

përgjegjësia e prodhuesit të mbetjeve të përcaktojë toksicitetin dhe karakteristikat fizike të materialit të prodhuar, për të përcaktuar klasifikimin e saktë të mbetjeve dhe metodat e

flakjes në përputhje me rregulloret ne fuqi.

Mos e flakni në mjedis, në drenazhe ose në rrjedha uji. Produkti i mbetjeve nuk duhet të lejohet që të ndotë dheun ose

ujin.

Flakja e enës Zbrazeni enën plotësisht. Pas zbrazjes, ajroseni në nje vend të

sigurt. larg shkëndijave dhe zjarrit. Dërgojeni të ri-përdoruesi i

Flakja duhet të kryhet në përputhje me rregulloret dhe ligjet

fuçive ose të mbledhësi i metaleve.

Legjislacioni

lokal rajonale. kombëtare dhe lokale në fuqi. Rregullat lokale mund

të jenë më të rrepta sesa kërkesat rajonale ose kombëtare dhe

duhet vepruar në përputhje me to.

#### 14. INFORMACIONI MBI TRANSPORTIN

### **ADR**

Ky material nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas rregulloreve të ADR-së.

#### RID

Ky material nuk klasifikohet si i rrezìkshëm sipas rregulloreve të RID-së.

#### **IMDG**

Ky material nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas rregulloreve të IMDG-së.

### IATA (Mund të ketë aplikime të ndryshme sipas shtetit)

Ky material nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas rregulloreve të IATA-së.

6/;7



# Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

sipas direktivės 2001/58/KE tė KE-sė

### 15. INFORMACIONI RREGUILATOR

Informacioni rregullator nuk synohet të jete gjithëpërfshirës. Për këtë material mund të aplikohen rregullore të tjera.

Klasìfikimi i KE-së

**EINECS** 

Nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas kritereve të KE-së.

Të gjithë komponentët e renditur ose polimeri i

përjashtuar.

# 16. INFORMACIONE TË TJERA

Informacione të mëtejshme

Për informacione të mëtejshme, kontaktoni kompaninë ose

agjentin tuaj lokal të Shell-it.

Numri i versionit të

MSDS-së

Data e hyrjes ne efekt të

MSDS-së

Rishikimet e MSDS-së

10.07.2012

1.0

Një shirit vertikal (I) në anën e majtë tregon një ndryshim nga

Rregullorja e MSOS-së versioni i mëparshëm. Përmbajtja dhe formati i k

Përmbajtja dhe formati i kesaj fletë të dhënash të sigurisë është në përputhje me Direktivën e Komisionit 2001/58/KE te 27 korrikut 2001, që ndryshon për herë të dytë Direktivën e

Komislonit 91/155/KEE.

Përdorimet dhe kufizimet

Këshillat në këtë dokument i përkasin vetëm produktit ashtu sìç furnizohet nga origjina. Kimikatet e tjera të përftuara do të kenë

karakteristika dhe rrezìqe të ndryshme. Për trajtimin dhe përdorimin e tyre të sigurt duhen kërkuar këshilla. Përdoreni për prodhimin e produkteve të poliuretanit.

Shpërndarja e MSDS-së

Kufizim i përgjegjësisë

Informacioni ne këtë dokument duhet t'u vihet në dispozicion të

gjithë atyre të cilët mund ta trajtojnë produktin

Ky informacion bazohet në njohuritë tona aktuale dhe ka si synim që ta përshkruajë produktin vetëm për qëllimet e kërkesave shëndetësore, të siqurisë dhe atyre mjedisore. Per këtë arsye, ai nuk duhet të interpretohet si garanci e çfarëdo karakteristike

specifike të produktit.