

Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

Data e hyrjes në efekt 27.11.2007 sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

1. IDENTIFIKIMI I SUBSTANCËS/PREPARATIT DHE KOMPANIA/SIPËRMARRJA

Emri i materialit

CARADOL SP42-15V

Përdorimet

Përdoret për prodhimin e produkteve të poljuretanit.

Kodi i produktit

: U317Q

Prodhuesi/Furnizuesi

Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 8610 3009 AP Rotterdam

Netherlands

Kontakti lokal

: Shell Chemicals Europa Juglindore

Telefon Faks

: +30 210 9895 700

: +30 210 9895 744

Numri i telefonit të

emergiencës

: +30 210 409 1601

Informacione të tjera

: CARADOL është një markë tregtare në pronësi të Shell Trademark Management B.V. dhe Shell Brands Inc. dhe e

përdorur nga filialet e Royal Dutch Shell plc.

2. PËRBËRJA/INFORMACION MBI PËRBËRËSIT

Përshkrimi i preparatit

Pezullí e një materiali të ngurtë polimerik në një poliol polieteri.

Sinonime

Poliol

3. IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Rreziqet për shëndetin Rreziqet për sigurinë

Nuk ka rrezige specifike.

Nuk klasifikohet si e ndezshme, por digjet.

4. MASAT PËR NDIHMËN E SHPEJTË

Frymëthithja

Dilni në ajër të pastër. Nëse nuk ndodh përmirësim i shpejtë,

shkoni në qendrën më të afërt mjekësore për trajtim të

mëtejshëm.

Kontakti me lëkurën

Hiqni veshjet e ndotura. Shpëlajeni mirë me ujë zonën e ekspozuar dhe më pas, vijoni ta lani me sapun nëse ka

mundësi.

Kontakti me sytë

: Shpëlajini sytë menjëherë me sasi të mëdha uji për të paktën

15 minuta duke i mbajtur qepallat e syve të hapur. Shkoni në qendrën më të afërt mjekësore për trajtim të mëtejshëm.

Gëlltitja

: Shpëlajeni gojën me ujë dhe merrni ndihmë mjekësore.

Këshilla për mjekun

: Të trajtohet sipas simptomave. Mund të këshillohet ndjekja e

rasteve të ekspozimit të tepruar, ekzaminimi i mëlçisë, funksionimi i veshkave dhe syve. Të dhënat e aksidenteve të



Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

Data e hyrjes në efekt 27.11.2007 sipas direktivės 2001/58/KE tė KE-sė

tilla duhet të ruhen për referencë në të ardhmen.

5. MASAT PËR SHUARJEN E ZJARREVE

Largoni nga zona e zjarrit të gjithë personat që nuk bëjnë pjesë në personelin e emergjencës.

Rreziget specifike

Do të digjet vetëm nëse rrethohet nga një zjarr ekzistues. Produktet e rrezikshme që digjen mund të përmbajnë: Dyoksid karboni. Monoksid karboni. Përbërje të paidentifikuara organike dhe inorganike. Produkte toksike.

Mjetet për shuarjen e zjarrit

Zjarret e mëdha duhet të shuhen vetëm nga zjarrfikës të përgatitur mirë. Shkumë rezistuese ndaj alkoolit, spërkatës me ujë ose në formë mjegulle. Pluhuri kimik i thatë, dyoksidi i karbonit, rëra ose dheu mund të përdoren vetëm për zjarret e

Mjetet e papërshtatshme për shuarjen e zjarrit Pajisjet mbrojtëse për

Mos përdorni ujë me presion të lartë.

ziarrfikësit

Mbani veshje me mbrojtje të plotë dhe aparate të pavarura për

frymëmarrien.

Këshilla të mëtejshme

Të gjitha zonat e magazinimit duhet të furnizohen me mjetet e duhura për shuarjen e zjarrit. Mbajini të freskëta kontejnerët

pranë duke i spërkatur ata me ujë.

6. MASAT NDAJ ÇLIRIMIT AKSIDENTAL

Zbatoni të gjitha rregulloret përkatëse lokale dhe ndërkombëtare. Shmangni kontaktin me materialin e derdhur ose të çliruar. Për udhëzime rreth përzgjedhjes së pajisjeve personale mbrojtëse shikoni Kapitullin 8 të kësaj Flete të të dhënave të sigurisë për materialin. Shikoni Kapitullin 13 për informacione rreth flakjes.

Masat mbrojtëse


Shmangni kontaktin me materialin e derdhur ose të cliruar. Për udhëzime rreth përzgjedhjes së pajisjeve personale mbrojtëse shikoni Kapitullin 8 të kësaj Flete të të dhënave të sigurisë për materialin. Shmangni frymëthithjen e avujve dhe/ose të mjegullave. Shmangni kontaktin me lëkurën. Shuani cdo flakë të hapur. Mos pini duhan. Largoni burimet e ndezjes. Shmangni shkëndijat. Parandaloni përhapjen ose futjen në drenazhe, kanale ose lumenj, duke përdorur rërë dhe ose pengesa të tjera të përshtatshme. Përdorni sisteme penguese të përshtatshme për të shmangur ndotjen e mjedisit. Ajroseni mirë zonën e ndotur.

Metodat e pastrimit

Për derdhje të mëdha lëngjesh (> 1 fuçi), largojini me anë të mjeteve mekanike si p.sh. me një kamion me vakum në një cisternë shpëtimi për rikuperim ose për flakje të sigurt. Mos i shpëlani mbetjet me ujë. Konsiderojini si mbetje të ndotura. Lërini mbetjet të avullojnë ose thithini nëpërmjet një materiali thithës dhe flakini në mënyrë të sigurt. Largojeni dheun e

ndotur dhe flakeni në mënyrë të sigurt.

Për derdhje të vogla lëngjesh (< 1 fuçi), largojini me anë të mjeteve mekanike në një enë me mbyllje dhe me etiketë për rikuperimin e produktit ose për flakjen e sigurt të tij. Lërini mbetjet të avullojnë ose thithini nëpërmjet një materiali thithës dhe flakini në mënyrë të sigurt. Largojeni dheun e ndotur dhe



Data e hyrjes në efekt 27.11.2007 sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

flakeni në mënyrë të sigurt.

Këshilla të mëtejshme

Flakja e duhur duhet të vlerësohet në bazë të statusit

rregullator të këtij materiali (referojuni Seksionit 13), ndotjes së mundshme nga përdorimi i mëpasshëm dhe derdhja dhe të rregulloreve që rregullojnë flakjen e mbetjeve në zonën lokale.

7. TRAJTIMI DHE MAGAZINIMI

Masat e përgjithshme paraprake Shmangni frymëthithjen e avujve ose kontaktin me materialin. Përdoreni vetëm në zona të ajrosura mirë. Lahuni plotësisht pas trajtimit. Për udhëzime rreth përzgjedhjes së pajisjeve personale mbrojtëse shikoni Kapitullin 8 të kësaj Flete të të dhënave të sigurisë për materialin. Për këshilla të hollësishme rreth trajtimit, transferimit të produktit, magazinimit dhe pastrimit të cisternave këshillohuni me furnizuesin e produktit.

Trajtimi

Për të shmangur frymëthithjen e materialit duhet të merren masa paraprake në përputhje me praktikat e mira të higjienës industriale. Përdorni vende lokale të shkarkimit të gazrave mbi zonën e përpunimit. Shmangni kontaktin e paqëllimshëm me izocianatet për të parandaluar polimerizimin e pakontrolluar. Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet. Thajini me ajër veshjet e ndotura në një zonë të ajrosur mirë përpara se t'i lani. Shuani çdo flakë të hapur. Mos pini duhan. Largoni burimet e ndezjes. Shmangni shkëndijat. Mos e zbrazni në drenazhe. Temperatura e trajtimit: temperatura e ambientit. Kur trajtoni produkte në fuçi, duhet të vishni këpucë sigurie dhe duhet të përdorni pajisje të përshtatshme për trajtimin.

Magazinimi

Parandaloni të gjitha kontaktet me ujin dhe me atmosferën e lagësht. Cisternat duhet të mbahen të pastra, të thata dhe jo me ndryshk. Parandaloni futjen e ujit. Duhet të magazinohet në një vend të mbrojtur (me pritë), të ajrosur mirë, larg dritës së diellit, burimeve të ndezjes dhe burimeve të tjera të nxehtësisë. Për cisternat e mëdha (me kapacitet 100 m3 ose më të lartë) këshillohet përdorimi i një shtrese azoti. Fuçitë duhet të stivohen deri në një maksimum lartësie prej 3 copash. Koha maksimale e magazinimit: 6 muaj Temperatura e magazinimit: në temperaturën e ambientit.

Transferimi i produktit

Tubacionet duhet të pastrohen me azot përpara dhe pas transferimit të produktit. Mbajini enët e mbyllura kur nuk


përdoren.

Materialet e papërshtatshëm Informacione të mëtejshme : Bakër. Aliazhe bakri.

Sigurohuni që janë ndjekur të gjitha rregullat lokale në lidhje me ambientet e trajtimit dhe magazinimit. Përdoreni informacionin në këtë fletë të dhënash si informacion për një vlerësim të rrezikut të rrethanave lokale për të ndihmuar në përcaktimin e kontrolleve të duhura për trajtimin, magazinimin dhe flakjen e saktë të këtij materiali.

8. KONTROLLET NDAJ EKSPOZIMIT/MBROJTJA PERSONALE

Kufijtë e ekspozimit profesional



Data e hyrjes në efekt 27.11.2007 sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

Asnjë nuk është vërtetuar.

Kontrollet ndaj ekspozimit Sistemet e emetimit të tubave të shkarkimit duhet të skicohen në përputhje me kushtet lokale; ajri duhet të largohet gjithmonë nga burimi i krijimit të avullit dhe nga personi që është duke punuar në këtë pikë. Rregulloni ajrosjen për të kontrolluar përqendrimet në ajër.

Pajisjet personale mbrojtëse

Pajisjet personale mbrojtëse (PPE) duhet të plotësojnë standardet e rekomanduara kombëtare. Këshillohuni me furnizuesit e PPE-së.

Mbrojtja e frymëmarrjes Në kushtet normale të përdorimit zakonisht nuk nevojitet mbrojtje për frymëmarrjen. Për të shmangur frymëthithjen e materialit duhet të merren masa paraprake në përputhje me praktikat e mira të higjienës industriale.

Mbrojtja e duarve

Në rastet kur mund të ndodhë kontakti i produktit me duart, përdorimi i dorezave të aprovuara sipas standardeve përkatëse (p.sh. Europë: EN374, US: F739, AS/NZS:2161), të prodhuara nga materialet e mëposhtme, mund të sigurojë mbrojtjen e duhur ndaj kimikateve: Mbrojtje nga kontakti aksidental/spërkatja: PVC. Gomë neopreni. Gomë nitrili. Përshtatshmëria dhe qëndrueshmëria e dorezave varet nga përdorimi, p.sh. shpeshtësia dhe kohëzgjatja e kontaktit. rezistenca e materialit të dorezave ndaj kimikateve, trashësia e dorezave, përdorimi i dorës së djathtë. Kërkoni gjithmonë këshilla nga furnizuesit e dorezave. Dorezat e ndotura duhet të ndërrohen. Dorezat e holla me një përdorim duhet të shmangen nëse mendohen të përdoren për një kohëzgjatje të madhe. Kur i vishni, përdorini njëherë dhe flakini. Higjiena personale është një element thelbësor i kujdesit efikas ndaj duarve. Dorezat duhet të vishen vetëm me duar të pastra. Pas përdorimit të dorezave, duart duhet të lahen dhe të thahen mirë. Rekomandohet përdorimi i zbutësve pa aromë.

Mbrojtja e syve

Syze mbrojtëse kundër spërkatjes nga kimikatet (syze mbrojtëse të pandara kundër kimikateve). Të aprovuara sipas standardit EN166, AS/NZS:1337 të BE-së.

Veshjet mbrojtëse

Doreza/doreza pune, çizme dhe kominoshe pune rezistuese ndai kimikateve dhe të ftohtit.

Metodat e monitorimit

Monitorimi i përqendrimit të substancave në zonën e frymëmarrjes së punëtorëve ose në vendin e përgjithshëm të punës mund të nevojitet për të konfirmuar pajtimin me një OEL dhe përshtatshmërinë e kontrolleve të ekspozimit. Për disa substanca, mund të jetë gjithashtu i përshtatshëm monitorimi biologjik. Shembuj të burimeve për metodat e rekomanduara të monitorimit të ajrit janë të dhëna më poshtë ose kontaktoni furnizuesin. Gjithashtu, mund të jenë të përshtatshme dhe metodat e mëtejshme kombëtare. Instituti Kombëtar i Sigurisë dhe Shëndetit Profesional (NIOSH), Sh.B.A: Manuali i metodave Analitike,

http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html Administrata e Sigurisë dhe Shëndetit Profesional (OSHA), Sh.B.A: Metodat e marrjes së kampionëve dhe ato analitike http://www.osha-slc.gov/dts/sltc/methods/toc.html Ekzekutivi i Shëndetit dhe

Data e hyrjes në efekt 27.11.2007



sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

Sigurisë (HSE), MB: Metodat për përcaktimin e substancave të

rrezikshme http://www.hsl.gov.uk/search.htm

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA), Gjermani http://www.hvbg.de/d/bia/pub/grl/grle.htm L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), Francë

http://www.inrs.fr/indexnosdoss.html

9. KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE KIMIKE

Pamia

: E bardhë. Lëng viskoz.

Aroma

: Pa aromë.

Pika e ndezjes

: > 200°C / 392°F

Densiteti

: 1.020 kg/m3 në 25°C / 77°F

Tretshmëria në ujë

: E papërfillshme.

Viskoziteti dinamik

: 900 mPa.s në 25°C / 77°F

10. QËNDRUESHMËRIA DHE REAKTIVITETI

Qëndrueshmëria

: I qëndrueshëm. Thithëse e lagështisë. Polimerizohet në mënyrë ekzotermike me di-izocianate në temperaturat e ambientit. Reaksioni bëhet më i fuqishëm në mënyrë progresive dhe mund të jetë i furishëm në temperatura më të larta nëse aftësia përzierëse e përbërësve të reaksionit është e mirë ose ndihmohet nga përzierja ose nga prania e tretësve. Krijon reaksion me agjentë të fortë oksidues.

Kushtet gë duhen

shmangur

: Nxehtësia, flakët dhe shkëndijat.

Materialet që duhen

shmangur

: Shmangni kontaktin me izocianatet, bakrin dhe aliazhet e bakrit,

zinkun, agjentët e fortë oksidues dhe ujin.

Produkte të rrezikshme të

dekompozimit

: Mund të formohen produkte të panjohura toksike.

11. INFORMACIONI TOKSIKOLOGJIK

Bazat e vlerësimit

Informacioni i dhënë bazohet në testimin e produktit dhe/ose

produkteve të ngjashme dhe/ose përbërësve.

Toksiciteti akut oral

Toksicitet i ulët: LD50 >2000 mg/kg, te minjtë

Toksiciteti akut i lëkurës

Pritet të ketë toksicitet të ulët: LD50 >2000 mg/kg, te minjtë

Acarimi i lëkurës Acarimi i syve

Jo acarues ndaj syve. Në thelb, jo acarues ndaj syve.

Acarimi i frymëmarrjes

: Nuk ka të dhëna.

Rritja e ndjeshmërisë

: Nuk pritet të ketë rritje të ndjeshmërisë së lëkurës.

Toksiciteti i përsëritjes së : Nuk ka të dhëna.

dozës

: Nuk ka prova të aktivitetit të ndryshueshmërisë gjenetike.

Ndryshueshmëria

gjenetike

Nuk pritet të jetë kancerogjen.

Aftësia kancerogjene Toksiciteti në sistemin riprodhues dhe në atë të

: Nuk ka të dhëna.

zhvillimit

12. INFORMACIONI EKOLOGJIK





Data e hyrjes në efekt 27.11.2007

sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

Toksiciteti akut

Peshqit Jo-vertebrorët ujorë

Algat

Mikroorganizmat

Lëvizshmëria

Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l

Pritet të ketë toksicitet të ulët: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Nëse produkti futet në tokë, ai do të jetë shumë i lëvizshëm

dhe mund të ndotë ujërat nëntokësorë.

Fundoset në ujin e ëmbël; mund të pluskojë ose të fundoset në

ujin e detit.

Qëndrueshmëria/aftësia

për t'u degraduar

Bioakumulimi

Nuk pritet të jetë i biodegradueshëm i natyrshëm.

Nuk ka bioakumulim të madh, MW > 1000.

Efekte të tjera të pafavorshme

Grimca të vogla mund të shkaktojnë ndikime fizike tek

organizmat ujorë dhe tokësorë.

13. UDHËZIME TË RËNDËSISHME MBI FLAKJEN

Flakia e materialit Rikuperojeni ose riciklojeni nëse ka mundësi. Është

> përgjegjësia e prodhuesit të mbetjeve të përcaktojë toksicitetin dhe karakteristikat fizike të materialit të prodhuar, për të përcaktuar klasifikimin e saktë të mbetjeve dhe metodat e

flakjes në përputhje me rregulloret në fuqi.

Mos e flakni në mjedis, në drenazhe ose në rrjedha uji.

Produkti i mbetjeve nuk duhet të lejohet që të ndotë dheun ose

ujin.

Flakja e enës Zbrazeni enën plotësisht. Pas zbrazjes, ajroseni në një vend të

sigurt, larg shkëndijave dhe zjarrit. Dërgojeni te ri-përdoruesi i

fuçive ose te mbledhësi i metaleve.

Legiislacioni lokal Flakja duhet të kryhet në përputhje me rregulloret dhe ligjet

> rajonale, kombëtare dhe lokale në fuqi. Rregullat lokale mund të jenë më të rrepta sesa kërkesat rajonale ose kombëtare dhe

duhet vepruar në përputhje me to.

14. INFORMACIONI MBI TRANSPORTIN

ADR

Ky material nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas rregulloreve të ADR-së.

Ky material nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas rregulloreve të RID-së.

IMDG

Ky material nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas rregulloreve të IMDG-së.

IATA (Mund të ketë aplikime të ndryshme sipas shtetit)

Ky material nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas rregulloreve të IATA-s.



Fleta e të dhënave të sigurisë së materialit

Data e hyrjes në efekt 27.11.2007 sipas direktivës 2001/58/KE të KE-së

15. INFORMACIONI RREGULLATOR

Informacioni rregullator nuk synohet të jetë gjithëpërfshirës. Për këtë material mund të aplikohen rregullore të tjera.

Klasifikimi i KE-së

EINECS

Nuk klasifikohet si i rrezikshëm sipas kritereve të KE-së.

Të gjithë komponentët e renditur ose polimeri i

përjashtuar.

16. INFORMACIONE TË TJERA

Informacione të

mëtejshme

: Për informacione të mëtejshme, kontaktoni kompaninë ose

agjentin tuaj lokal të Shell-it.

Numri i versionit të

MSDS-së

: 1.1

Data e hyrjes në efekt të

MSDS-së

: 27.11.2007

Rishikimet e MSDS-së

: Një shirit vertikal (|) në anën e majtë tregon një ndryshim nga

versioni i mëparshëm.

Rregullorja e MSDS-së

 Përmbajtja dhe formati i kësaj flete të dhënash të sigurisë është në përputhje me Direktivën e Komisionit 2001/58/KE të 27 korrikut 2001, që ndryshon për herë të dytë Direktivën e

Komisionit 91/155/KEE.

Përdorimet dhe kufizimet

Këshillat në këtë dokument i përkasin vetëm produktit ashtu siç furnizohet nga origjina. Kimikatet e tjera të përftuara do të kenë karakteristika dhe rreziqe të ndryshme. Për trajtimin dhe

përdorimin e tyre të sigurt duhen kërkuar këshilla. Përdoreni për prodhimin e produkteve të poliuretanit.

Shpërndarja e MSDS-së

Informacioni në këtë dokument duhet t'u vihet në dispozicion të

gjithë atyre të cilët mund ta trajtojnë produktin

Kufizim i përgjegjësisë

Ky informacion bazohet në njohuritë tona aktuale dhe ka si synim që ta përshkruajë produktin vetëm për qëllimet e kërkesave shëndetësore, të sigurisë dhe atyre mjedisore. Për këtë arsye, ai nuk duhet të interpretohet si garanci e çfarëdo

karakteristike specifike të produktit.