

|                                                                                  |                                            |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | EMPRESA DIECK Y DIECK                      |                                 | Código:<br>PA-PR-10 |
|                                                                                  | INSTRUCTIVO DE MONITOREO DE SECADAS        |                                 |                     |
|                                                                                  | Elaborado por:<br>Supervisor de Producción | Revisado por:<br>Jefe de Planta |                     |
| Página 1 de 5                                                                    | Fecha de actualización:<br>29-sep-25       | Aprobado por:<br>Jefe de Planta | Versión: 02         |

## 1. OBJETIVO

Establecer las actividades del monitoreo de humedad de la granza para asegurar que la humedad este dentro del estándar permitido.

## 2. ALCANCE

Aplica en el proceso de secado de granza en planta de escaldado.

## 3. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

3.1 Registro de secadas de planta de escaldado PA-FO-34.

3.2 Registro de resultados de arroz secado CA-FO-04

## 4. DEFINICIONES

4.1 Humedad: es la presencia de agua, ya sea como vapor en el aire o impregnando en la granza.

## 5. RESPONSABILIDADES:

**Operador de planta escalado:** Realizar el monitoreo de secadas de granza.

**Supervisor de producción:** Revisar los resultados de humedad en granza.

## 6. EQUIPO Y ACCESORIOS

6.1 Balanza digital

6.2 Beaker plástico

6.3 Guantes

6.4 Bolsa de plástico

6.5 Viñeta para identificar

6.6 Medidor de humedad (Seedburo).

## 7. DESARROLLO

7.1 Puntos de muestreo: Secadora 1,2 y 3.

7.2 Pasos a seguir para el muestreo:

- Se inicia el monitoreo de humedad a las 8 horas de haber iniciado el proceso de secado y luego al menos cada 30 min hasta la descarga.

|                                                                                  |                                            |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | EMPRESA DIECK Y DIECK                      |                                 | Código:<br>PA-PR-10 |
|                                                                                  | INSTRUCTIVO DE MONITOREO DE SECADAS        |                                 |                     |
|                                                                                  | Elaborado por:<br>Supervisor de Producción | Revisado por:<br>Jefe de Planta |                     |
| Página 2 de 5                                                                    | Fecha de actualización:<br>29-sep-25       | Aprobado por:<br>Jefe de Planta | Versión: 02         |



b. Luego se procede al laboratorio de planta de arroz, se pesa en la báscula digital 200 g.



c. Al pesar los 200 g de materia prima se coloca en la porta materia prima del medidor de humeada (Seedburo) y se oprime el botón del porta materia prima para dejar caer la materia prima.

|                                                                                  |                                            |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | EMPRESA DIECK Y DIECK                      |                                 | Código:<br>PA-PR-10 |
|                                                                                  | INSTRUCTIVO DE MONITOREO DE SECADAS        |                                 |                     |
|                                                                                  | Elaborado por:<br>Supervisor de Producción | Revisado por:<br>Jefe de Planta |                     |
| Página 3 de 5                                                                    | Fecha de actualización:<br>29-sep-25       | Aprobado por:<br>Jefe de Planta | Versión: 02         |



- d. Luego se procede a presionar en botón de MEASURE (medida) y esperar unos segundos hasta que muestre los resultados.



|                                                                                  |                                            |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | EMPRESA DIECK Y DIECK                      |                                 | Código:<br>PA-PR-10 |
|                                                                                  | INSTRUCTIVO DE MONITOREO DE SECADAS        |                                 |                     |
|                                                                                  | Elaborado por:<br>Supervisor de Producción | Revisado por:<br>Jefe de Planta |                     |
| Página 4 de 5                                                                    | Fecha de actualización:<br>29-sep-25       | Aprobado por:<br>Jefe de Planta | Versión: 02         |

- e. Luego de obtener el resultado del medidor se debe asegurar que la humedad debe ser menor a 14%.



**Nota importante:** el medidor debe estar configurado para:



|                                                                                  |                                            |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | EMPRESA DIECK Y DIECK                      |                                 | Código:<br>PA-PR-10 |
|                                                                                  | INSTRUCTIVO DE MONITOREO DE SECADAS        |                                 |                     |
|                                                                                  | Elaborado por:<br>Supervisor de Producción | Revisado por:<br>Jefe de Planta |                     |
| Página 5 de 5                                                                    | Fecha de actualización:<br>29-sep-25       | Aprobado por:<br>Jefe de Planta | Versión: 02         |

- f. Los resultados de las secadas se debe registrar en el registro de secadas planta de escaldado PA-FO-34.
- g. Humedad de secada máxima: 14.2%
- h. También el proceso de Calidad e Inocuidad deben hacer su verificación en el registro de resultados de arroz secado CA-FO-04.