

Карточка ремонта

Ремонт #20 · 0000021658

Сводка

ID ремонта: 20
Номер заказ-наряда: 0000021658
Дата ремонта: 2025-07-02
Статус ремонта: in_review
Этап workflow: Ручная проверка сотрудником
Комментарий к workflow: Сотрудник сверяет документ, реквизиты и предупреждения перед подтверждением.
Итоговый статус отчёта: Требуется ручной проверки
Комментарий к статусу: По заказ-наряду есть открытые предупреждения, которые нужно проверить.
Предварительный: Да
Частично распознан: Нет
Госномер: BB044416
VIN: WSM00000003313941
Марка и модель: Не указаны
Сервис: ООО «АХВ Трак Сервис»
Сервис по OCR: ООО «АХВ Трак Сервис»
Пробег: 1480125
Причина ремонта: Batch import from source folder
Комментарий сотрудника: Работы выполнены согласно заказ наряда Тормозные диски в допуске Остаток тормозных колодок 1-я ось_12_мм, 2-я ось_13_мм, 3-я ось_11_мм, допуск (6мм) Утечек в пневморессорах не обнаружено Внешнее освещение исправно Через 15-30 км. пробега протянуть колёсные гайки. Усиление затяжки колёс с моментом 650Nm. Люфт в сайлентблоках отсутствует. Произведен ремонт эл проводов правой стороны п/п в двух местах(мех повреждение) Выполнен ремонт платы заднего фонаря R(короткое замыкание эл проводов) выполнена замена разъёма фонаря L сторона(мех повреждение), п-ск Ремонт электропроводки - обнаружены и устранены множественные повреждения проводов, Дата: 02.07.2025 Представитель Исполнителя - Мастер "АХД С ОГРАНИ! Заказчик GTA О Плательщик /Алексаия Владислав Эдуардович/ /Общество с ограниченной .ответственностью ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЬСОТ ДОРОГ"/ /Общество с ограниченной ответственностью ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЬСОТ ДОРОГ"/ Универсальный передаточный документ Статус: Счет-фактура № Исправление № Продавец: Адрес: ИНН/КПП продавца: Грузоотправитель и его адрес: по вдетфвниира и документ (акт) 2 - передаточный документ (акт) Код товара/ работ, услуг 100083 88-01400-SX 318012 318015 8801413SX 59060020 13844CP 015555102 75954 700700 37102-3 35102-2 Грузополучатель и его адрес: К платежно-расчетному документу № Документ об отгрузке Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права Документ составлен на 2 листах 115chmne), MANSON гайкой 2 Термосоединитель проводов красный 1.5-2.5 Stellox 3 Провод ПУГВ 1x1.5 Красный 4 Провод ПУГВ 1x1.5 Черный 5 Разъем плоский с уплотнительной резинкой 6 Хомут стяжка пластиковая 200x4,8 7 Лампа накаливания! 5W 24V 8 Электро соединитель торцевой 1,5-2,5 синий 9 Изолента Терминатор малая автомобильная 10 ТО прицепа 11 Диагностика полуприцепа TEBS G2 Knorr-Bremse 12 Установка болта крепления амортизатора 13 Нормокомплект 14 Тормозные колодки снятие/установка на одном колесе 15 Поиск неисправности в работе о
Работы, руб: 43023.60
Запчасти, руб: 2450.54
НДС, руб: 0.00
Итого, руб: 45474.14
Ожидаемая стоимость, руб: Не рассчитана
Основной документ: вв044416.pdf
Статус основного документа: recognized
Причины ручной проверки OCR: Нет
Открытых предупреждений: 7
Создан: 2026-04-04T11:33:41
Обновлён: 2026-04-04T11:33:54

Короткий отчёт для руководителя

Есть сигналы для управленческого контроля
Заказ-наряд 0000021658 на сумму 45 474,14 ☐ содержит 7 значимых сигналов. Общий уровень риска: средний.
Общий риск: средний
Сумма заказ-наряда: 45 474,14 ☐
Работ: 11 · запчастей: 9
Сигналов в отчёте: 7
Высокорисковых сигналов: 0
Спорные затраты по прямым сигналам: до 9 234,00 ☐

1. Финансы

Работы: 43 023,60 ☐
Запчасти и материалы: 2 450,54 ☐
НДС: 0,00 ☐
Итого по заказ-наряду: 45 474,14 ☐
Арифметика по шапке документа сходится.

2. Что фактически сделано

В заказ-наряде отражено 11 работ и 9 запчастей.
Заявленная причина обращения: Batch import from source folder.

Основной состав работ: ТО и обслуживание (3 строк, 20 178,00 □); Электрика (4 строк, 18 810,00 □); Прочие работы (3 строк, 2 325,60 □); Диагностика (1 строк, 1 710,00 □).

Крупнейшие позиции по запчастям: Болт амортизатора с гайкой (Schmitz), MANSONS (991,80 □); Термосоединитель проводов красный 1.5-2.5 Stellox (681,26 □); Изолента Терминатор малая автомобильная (210,90 □).

3. Критические проблемы

Тормозные работы не следуют из исходной жалобы: В заявке нет явной жалобы на тормозную систему, но в заказ-наряд включены тормозные работы с отдельной стоимостью.

Объем работ шире исходной заявки: Состав заказ-наряда охватывает несколько ремонтных зон и выглядит заметно шире кратко описанной причины обращения.

Часть документа была восстановлена эвристически: Система собирала часть строк или итогов не напрямую из исходной структуры, а через восстановление по другим блокам документа.

Нет прозрачного ремонта по зоне «пневматика»: В описании обращения есть проблема по конкретной системе, но в заказ-наряде не видно прямых работ по ее устранению.

Работа не подтверждается накопленной практикой: Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

Работа не подтверждается накопленной практикой: Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

4. Финансовые несоответствия

По прямым сигналам объем спорных затрат оценивается до 9 234,00 □.

Тормозные работы вне исходной жалобы составляют 9 234,00 □.

5. Нормо-часы

По 9 работам есть данные для сравнения фактических и нормативных часов: в норме 9, с отклонением 0.

ТО прицепа: норма 2.80 ч, факт 2.80 ч, отклонение 0%.

Диагностика полуприцепа TEBS G2: норма 0.50 ч, факт 0.50 ч, отклонение 0%.

Установка болта крепления амортизатора: норма 0.20 ч, факт 0.20 ч, отклонение 0%.

Поиск неисправности в работе освещения: норма 0.50 ч, факт 0.50 ч, отклонение 0%.

6. Логические противоречия

Объем ремонта выглядит широким относительно кратко описанной причины обращения. Такой заказ-наряд стоит дополнительно перепроверить на предмет согласования допработ.

Тормозные работы не следуют из исходной жалобы: В заявке нет явной жалобы на тормозную систему, но в заказ-наряд включены тормозные работы с отдельной стоимостью.

Объем работ шире исходной заявки: Состав заказ-наряда охватывает несколько ремонтных зон и выглядит заметно шире кратко описанной причины обращения.

Нет прозрачного ремонта по зоне «пневматика»: В описании обращения есть проблема по конкретной системе, но в заказ-наряде не видно прямых работ по ее устранению.

7. Итог

Общий уровень управленческого риска: средний.

Система зафиксировала 7 значимых сигналов, из них 0 высокого уровня.

Документ можно использовать как основу для решения, но только после точечной ручной сверки спорных мест.

8. Рекомендация

Запросить обоснование тормозных работ и подтверждение, что необходимость их выполнения была согласована отдельно.

Проверить, какие из дополнительных работ были заранее согласованы, а какие появились уже в ходе ремонта.

Перед использованием отчёта для управленческого решения вручную сверить восстановленные суммы и ключевые строки документа.

Запросить у сервиса расшифровку, какие действия по зоне «пневматика» были выполнены и чем подтверждено устранение неисправности.

Проверить работу вручную и по возможности пополнить справочник подтвержденных операций после закрытия ремонта.

Несоответствия

1. Раздел Соответствие дефекта и ремонта | важность medium | Тормозные работы не следуют из исходной жалобы | источник executive_report | открыто | В заявке нет явной жалобы на тормозную систему, но в заказ-наряд включены тормозные работы с отдельной стоимостью.

2. Раздел Соответствие дефекта и ремонта | важность medium | Объем работ шире исходной заявки | источник executive_report | открыто | Состав заказ-наряда охватывает несколько ремонтных зон и выглядит заметно шире кратко описанной причины обращения.

3. Раздел Документ и OCR | важность medium | Часть документа была восстановлена эвристически | источник executive_report | открыто | Система собирала часть строк или итогов не напрямую из исходной структуры, а через восстановление по другим блокам документа.

4. Раздел Соответствие дефекта и ремонта | важность medium | Нет прозрачного ремонта по зоне «пневматика» | источник executive_report | открыто | В описании обращения есть проблема по конкретной системе, но в заказ-наряде не видно прямых работ по ее устранению.

5. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

6. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

7. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

Работы

700700 | ТО прицепа | кол-во 2.8 | нормо-часы 2.8 | факт 2.8 | цена 3600.00 | сумма 9576.00 | статус preliminary
Без кода | Диагностика полуприцепа TEBS G2 | кол-во 0.5 | нормо-часы 0.5 | факт 0.5 | цена 3600.00 | сумма 1710.00 | статус preliminary
Без кода | Установка болта крепления амортизатора | кол-во 0.2 | нормо-часы 0.2 | факт 0.2 | цена 3600.00 | сумма 1368.00 | статус preliminary
100 | Нормокомплект | кол-во 1.0 | нормо-часы — | факт — | цена 273.60 | сумма 273.60 | статус preliminary
Без кода | Тормозные колодки снятие/установка на одном колесе | кол-во 1.0 | нормо-часы — | факт — | цена 9234.00 | сумма 9234.00 | статус preliminary
Без кода | Поиск неисправности в работе освещения | кол-во 0.5 | нормо-часы 0.5 | факт 0.5 | цена 3600.00 | сумма 1710.00 | статус preliminary
137102-3 | Электрические провода и разъемы, проверка, очистка | кол-во 1.5 | нормо-часы 1.5 | факт 1.5 | цена 3600.00 | сумма 5130.00 | статус preliminary
Без кода | Электропроводка заднего фонаря ремонт | кол-во 0.5 | нормо-часы 0.5 | факт 0.5 | цена 3600.00 | сумма 1710.00 | статус preliminary
35102-2 | Лампа фары (любая) | кол-во 0.1 | нормо-часы 0.1 | факт 0.1 | цена 3600.00 | сумма 342.00 | статус preliminary
Без кода | рабoк неисправности в электрооборудования | кол-во 1.0 | нормо-часы 1.0 | факт 1.0 | цена 3600.00 | сумма 3420.00 | статус preliminary
Без кода | Электропроводка | кол-во 2.5 | нормо-часы 2.5 | факт 2.5 | цена 3600.00 | сумма 8550.00 | статус preliminary

Материалы

1100083 | Болт амортизатора с гайкой (Schmitz), MANSONS | кол-во 1.0 шт | цена 991.80 | сумма 991.80 | статус preliminary
188-01400-SX | Термосоединитель проводов красный 1.5-2.5 Stellox | кол-во 1.0 шт | цена 681.26 | сумма 681.26 | статус preliminary
318012 | Провод ПУГВ 1x1.5 Красный | кол-во 1.0 шт | цена 68.40 | сумма 68.40 | статус preliminary
318015 | Провод ПУГВ 1x1.5 Черный | кол-во 1.0 шт | цена 68.40 | сумма 68.40 | статус preliminary
8801413SX | Разъем плоский с уплотнительной резинкой | кол-во 1.0 шт | цена 193.80 | сумма 193.80 | статус preliminary
159060020 | Хомут стяжка пластиковая 200x4,8 | кол-во 1.0 шт | цена 68.40 | сумма 68.40 | статус preliminary
13844CP | Лампа накаливания 5W 24V | кол-во 1.0 шт | цена 30.78 | сумма 30.78 | статус preliminary
015555102 | Электро соединитель торцевой 1,5-2,5 синий | кол-во 1.0 шт | цена 136.80 | сумма 136.80 | статус preliminary
75954 | Изолента Терминатор малая автомобильная | кол-во 1.0 шт | цена 210.90 | сумма 210.90 | статус preliminary

Проверки

ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:54 | Установка болта крепления амортизатора · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:54 | Тормозные колодки снятие/установка на одном колесе · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:54 | Лампа фары (любая) · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки

Документы

ID 16 | vv044416.pdf | order | recognized | основной | OCR 0.84 | создан 2026-04-04T11:33:41 | обновлён 2026-04-04T11:33:54