ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес", ИНН 5507243264, КПП 550701001, 644073, Омская область, город Омск, улица Солнечная 2-я, дом №50, тел.: +8 (3812) 710276, Код по ОКПО 11899713
адрес: 644073, Омская обл, Омск, 2-я Солнечная, дом №50

Заказ-наряд № А0000017944 от 04.01.2025

Заказчик: ООО ТК "СЕМЬСОТ ДОРОГ"	**адрес заказчика : 423800, Татарстан респ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, дом 163А/1, офис 315 телефоны: +7 (919) 6356545**
Автомобиль : FH (4) гос. номер: К324ВА716 VIN: X9PRG20A4MW137888 год вып. 29.03.2021 пробег 753 500	

Цена автомототранспортного средства, определяемая по соглашению сторон _____

Плательщик: ООО ТК "СЕМЬСОТ ДОРОГ"
ИНН 1650251719 адрес: 423800, Татарстан респ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, дом 163А/1, офис 315 телефоны: +7 (919) 6356545

Принят:	Вид ремонта:	Диспетчер:	Мастер:	Срок исполнения:		в валюте
04.01.2025	Коммерческий ремонт		Шитов Александр Владимирович	04.01.2025	**Закрыт**	**Руб**

Причина обращения: Проведение БТО дубль
Комментарий: Проведение БТО. Замена масла ДВС (VDS-4.5 10W-30 Mobil). Замена масляных фильтров. Замена топливных фильтров. (Дубль) Замена салонных фильтров. Нет тяги мотора. Печка дует холодным воздухом. Ремонт задних крыльев.

Выполненные работы по заказ-наряду № А0000017944 от 04.01.2025 к причине обращения "Проведение БТО дубль"

№	Артикул	Наименование	Кол. оп.	Цена н/ч	Норма	н/ч	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17744-2	Базовое Техническое Обслуживание	1	2 300,00	1,200	Ремонт узлов и агрег	3 312,00	552,00
2	17515-3	ДВИГАТЕЛЬ. МАСЛО И ФИЛЬТР. ЗАМЕНА.	1	2 300,00	0,400	Ремонт узлов и агрег	1 104,00	184,00
3	23306-3	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. ЗАМЕНА ОДНОГО. ВКЛЮЧАЕТ ПРОКАЧКУ.	1	2 300,00	0,200	Ремонт узлов и агрег	552,00	92,00
4	23311-3	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОРА. ЗАМЕНА.	1	2 300,00	0,300	Ремонт узлов и агрег	828,00	138,00
5	87210-3	Воздушные фильтры системы кондиционирования воздуха, замена. Все	1	2 300,00	0,300	Ремонт узлов и агрег	828,00	138,00
6	21413-2	КЛАПАНА И НАСОС ФОРСУНКИ. РЕГУЛИРОВКА.	1	2 300,00	2,200	Ремонт узлов и агрег	6 072,00	1 012,00
7	23732-3	Фиксирующая скоба, форсунка, проверка	1	2 300,00	0,400	Ремонт узлов и агрег	1 104,00	184,00
8	87010-1	СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. СНЯТЬ. ИСКЛ СЛИВ-ЗАЛИВ ХЛАДАГЕНТА.	1	2 300,00	0,800	Ремонт узлов и агрег	2 208,00	368,00
9	87347-5	КОНДИЦИОНЕР. КАМЕРНАЯ СИСТЕМА. ЗАМЕНА. БЛОК СНЯТ.	1	2 300,00	0,500	Ремонт узлов и агрег	1 380,00	230,00
10	87012-1	СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. ПОСТАВИТЬ.	1	2 300,00	1,200	Ремонт узлов и агрег	3 312,00	552,00
11	25000-2	ДАТЧИК НАДДУВА ЧИСТКА	1	2 300,00	0,600	Ремонт узлов и агрег	1 656,00	276,00
		Итого по странице материалов:	*11*				22 356,00	3 726,00

Передан через Диадок 09.01.2025 06:16 GMT+03:00
bb23302-4612-4ac8-a0e4-bee288afb5d2

Выполненные работы по заказ-наряду № А0000017944 от 04.01.2025 к причине обращения:
Проведение БТО дубль

№	Артикул	Наименование	Кол. оп.	Цена н/ч	Норма	н/ч	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	56001-2	Проверка падения давления в пневмосистеме	1	2 300,00	0,500	Ремонт узлов и агрег	1 380,00	230,00
13	61116-2	ШКВОРЕНЬ. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА. 2 СТОРОНЫ.	1	2 300,00	1,300	Ремонт узлов и агрег	3 588,00	598,00
14	86300-2	РЕМОНТ ЗАДНЕГО КРЫЛА	1	2 300,00	1,000	Ремонт узлов и агрег	2 760,00	460,00
15		Компьютерная диагностика двигателя	1	2 300,00	1,500	Ремонт узлов и агрег	4 140,00	690,00
16	35500-2	МАРКЕРНЫЙ ФОНАРЬ ЗАМЕНА	1	2 300,00	0,300	Ремонт узлов и агрег	828,00	138,00
		Итого по странице материалов:	*5*			*на сумму:*	*12 696,00*	*2 116,00*
		Итого работ:	**16**			**на сумму:**	**35 052,00**	**5 842,00**

Тридцать пять тысяч пятьдесят два рубля 00 копеек в т.ч. НДС 5 842,00 Руб

Расходная накладная к заказ-наряду № А0000017944 от 04.01.2025 к причине обращения "Проведение БТО дубль"

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Скидка	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H200WN01 (K)	Фильтр масляный, HENGST	1	шт	2 104,70	378,85	2 146,79	357,80
2	H328WK (K)	Фильтр топливный сепаратора, HENGST	1	шт	4 904,25	882,77	5 002,33	833,72
3	H200W41 (K)	Фильтр масляный, HENGST	2	шт	2 178,80	784,37	4 444,75	740,79
4	H200WDK (K)	Фильтр топливный, HENGST	1	шт	2 600,26	468,05	2 652,26	442,04
5	153852	Масло моторное Mobil Delvac MX ESP 10W-30	42	л	577,20	1 454,54	27 636,34	4 606,06
6	K9085	Фильтр салона воздушный, MFilter (O)	1	шт	1 186,39	71,18	1 352,49	225,42
7	K9211	Фильтр кабины FH4 новая конструкция	1	шт	2 089,10	125,35	2 381,57	396,93
8	ПЭТ бутылка 5	ПЭТ бутылка	1	шт	43,33	0,00	52,00	8,67
9	LRh1015	Радиатор печки Luzar	1	шт	7 625,15	457,51	8 692,67	1 448,78
10	773-1405N-AE	Боковой фонарь(DEPO)	1	шт	1 654,78	99,29	1 886,45	314,41
		Итого по странице материалов:	*52*		*на сумму:*	4 721,91	*56 247,65*	*9 374,62*
		Итого материалов:	**52**		**на сумму:**	**4 721,91**	**56 247,65**	**9 374,62**

Пятьдесят шесть тысяч двести сорок семь рублей 65 копеек в т.ч. НДС 9 374,62 Руб

Итого по причине обращения:	**91 299,65**	**15 216,62**

Всего по причине обращения: Девяносто одна тысяча двести девяносто девять рублей 65 копеек

Итого по заказ-наряду :	91 299,65	15 216,62

Всего по заказ-наряду: Девяносто одна тысяча двести девяносто девять рублей 65 копеек в т.ч. НДС 15 216,62 Руб

Мастер _____ /Шитов Александр Владимирович /

Гарантии: Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок, в соответствии с требованиями Заказчика. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Демонтированные при выполнении работ запасные части получены Заказчиком в полном объёме. Заказчик получил транспортное средство и документы, подтверждающие оказание сервисных услуг (заказ-заряд, УПД, счет, акт выполненных работ). Через 100 км после ремонта, связанного со снятием и установкой колес, необходимо выполнить протяжку колесных гаек. Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (ДВС, редуктор, бортовой редуктор, КПП, раздаточная коробка) должна производиться через 4 недели или 10000 км, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Гарантия на слесарные работы составляет 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком заказ-наряда. Гарантия на работы, связанные с ремонтом электрооборудования, топливной системы и системы впрыска, не предоставляется. Гарантия на запасные части и ГСМ, приобретенные у Сервисной Станции, не предоставляется.

Рекомендации:
Остаток осушителя 78%
Остаточная толщина тормозной колодки ПП=86% ПЛ= 86% ЗП= 71% ЗЛ= 65%
Сцепление проверка на износ X1=20,3мм X2=19,4мм Y=0,9мм положение требующее обслуживание X2=10,1мм
Плотность охлаждающей жидкости: -40 град. С

Дата: 04.01.2025 Заказчик _____ /ООО ТК "СЕМЬСОТ ДОРОГ"/

Плательщик _____ /ООО ТК "СЕМЬСОТ ДОРОГ"/

Идентификатор документа bb2330f2-4612-4ac8-a0e4-bee288afb5d2

Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" Ерыгина Галина Сергеевна Доверитель: ООО "АНТАРЕС"	b45115cc-b0eb-4bc2-9054-05b48567c564 с 14.11.2024 00:00 по 14.11.2029 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	051DA3B60027B2A6B74865C11D2FF93648 с 13.11.2024 13:59 по 13.11.2025 14:04 GMT+03:00	09.01.2025 06:16 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Ожидается ответная подпись