НАРЯД-ЗАКАЗ № ЛТ250012319 от 27.12.2025

Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700

Заказчик: **ООО ТК "Семьсот дорог"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315
Телефон: +7 (8552) 917700

Автомобиль: SCHMITZ Cargobull 9084, гос. номер: 4895ВН16, шасси: IP001-100964, VIN: X1Y908400R3275536, пробег: 1 709 955, год выпуска 2017, цвет Серебристый

Плательщик: **ООО ТК "Семьсот дорог" , ИНН 1650251719, КПП 165001001**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315

Причина обращения: ТО полуприцепа.
Неисправен натяжитель тента; Не горит гирлянда.
Не горят задние фонари
; Иногда загорается АБС прицепа; 3. 1 2 и 3 ось слева , в суппортах влага была на морозе замерзла очень ту

Выполненные сервисные услуги и использованные материалы

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
1	ZZ6666	Расходные материалы (п/п)	1	шт	60,00	0,00	60,00	12,00	72,00
2	TTT16014	Крышка суппорта Knorr SB/SN5/6/7 без датчика	3	шт	1 139,20	410,11	3 075,83	615,17	3 691,00
3	TTT14564	Крышка суппорта без датчика Кнорр	3	шт	1 135,19	408,67	3 065,00	613,00	3 678,00
4	TTT13472	Ремкомплект суппорта вал с шестерней SB6, SB7, SN6, SN7, SK7, SL7, SM7	3	шт	802,16	288,78	2 165,83	433,17	2 599,00
5	TTT16623	Ремкомплект суппорта корпус толкателей с калибровочными болтами SL7, SM7, ST7	3	шт	4 227,78	1 522,00	11 415,00	2 283,00	13 698,00
6	TTT13471	Ремкомплект суппорта механизм выбора зазора SB6, SB7, SN6, SN7, SK7, SL7, SM7, ST7	3	шт	3 209,88	1 155,56	8 666,67	1 733,33	10 400,00
7	TTT14820	Ремкомплект суппорта направляющие SN6, SN7, SK7, ST7	3	шт	3 486,73	1 255,22	9 414,17	1 882,83	11 297,00
8	TTT16769	Ремкомплект суппорта полуподшипники SL7, SN7, ST7	3	шт	1 401,54	504,56	3 784,17	756,83	4 541,00
9	TTT13508	Ремкомплект суппорта цепь SB6, SB7, SN6, SN7, SK7, SL7, SM7, ST7	3	шт	508,95	183,22	1 374,17	274,83	1 649,00
10	SEM15086	Гайка ступицы правая M72x1,5	2	шт	1 765,28	423,67	3 177,50	635,50	3 813,00
						Всего по странице:	46 198,34	9 239,66	55 438,00

Сервисные услуги сдал мастер: Сафин М.Т., Мастер приемщик,
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 29.12.2025 13:51 GMT+03:00;
bcd1f510-5e0f-47c6-9544-c5262c0bf6d9
Страница 1 из 4

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
11	SAF3434365000	Ремкомплект ступицы	3	шт	31 522,53	11 348,11	85 110,83	17 022,17	102 133,00
12	ASP25-6030-501	Фонарь задний левый Europoint II Schmitz(1+4)	1	шт	13 617,59	1 634,11	12 255,83	2 451,17	14 707,00
13	SEM15085	Гайка ступицы левая M72x1,5x28	1	шт	1 700,00	204,00	1 530,00	306,00	1 836,00
14	MARM6200002	Датчик ABS угловой 400 мм	1	шт	1 479,63	177,56	1 331,67	266,33	1 598,00
15	ZZ0502151090	Хомут пластиковый 280 X 4.8 мм (948211)	10	шт	5,56	6,67	50,00	10,00	60,00
16	WUR05555101	Кабель-разъем влагонепрониц.0,5-1,0 (красный)	25	шт	67,52	202,55	1 519,17	303,83	1 823,00
17	WUR05555102	Кабель-разъем влагонепрониц.1,5-2,5 (синий)	10	шт	78,80	94,55	709,17	141,83	851,00
18	HEL8GA 002 071-	Лампа 24V R5W (задние габариты, номерной знак и салон)	3	шт	51,54	18,56	139,17	27,83	167,00
19	HEL8GM 002 092-	Лампа C5W 24V SV8,5-8 (36мм) (подсветка номера)	2	шт	78,71	18,89	141,67	28,33	170,00
20	ZZ0502151090	Хомут пластиковый 280 X 4.8 мм (948211)	40	шт	5,58	26,78	200,83	40,17	241,00
21	ТО прицепа	ТО прицепа и осей каждые 60 000 км или каждые 6 месяцев	4	н/ч	1 800,00	864,00	6 480,00	1 296,00	7 776,00
22	37102-3	Электрические провода и разъемы, проверка	3	н/ч	2 133,33	768,00	5 760,00	1 152,00	6 912,00
23	17906-2	Диагностика GD	1,5	н/ч	2 000,00	360,00	2 700,00	540,00	3 240,00
24	Мойка №2	Мойка портальная, ручная ,(автопоезд 16 м. п/п)	0,8	н/ч	2 200,24	211,22	1 584,17	316,83	1 901,00
25	43215058	Тормозной суппорт - восстановление (суппорт снят) (Замена направляющих втулок)	5,1	н/ч	1 799,93	1 101,56	8 261,67	1 652,33	9 914,00
26	43215058-1	Тормозной суппорт - замена механизма подводки и регулировка .	5,4	н/ч	1 800,07	1 166,44	8 748,33	1 749,67	10 498,00
27	10015249-5	Тормозной суппорт замена	3,6	н/ч	1 799,90	777,56	5 831,67	1 166,33	6 998,00
28	43215036	Подшипник ступицы (Schmitz) - смена	6,6	н/ч	1 799,94	1 425,56	10 691,67	2 138,33	12 830,00
29		Фонарь замена	1	н/ч	1 800,00	216,00	1 620,00	324,00	1 944,00
30	43215016-2	2ось с левой стороны	0,9	н/ч	2 000,00	216,00	1 620,00	324,00	1 944,00
31	ЦБ00005398	Держатель датчика АБС замена.	1	н/ч	1 800,00	216,00	1 620,00	324,00	1 944,00
32	35020761	2ось с левой стороны	2,5	н/ч	1 800,00	540,00	4 050,00	810,00	4 860,00
33	43143835-7	Лампа - смена	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
34	43215065	Фонарь задний правый- ремонт	0,5	н/ч	2 000,00	120,00	900,00	180,00	1 080,00
35		возле фонаря	1,5	н/ч	2 000,00	360,00	2 700,00	540,00	3 240,00
36	43215069	контакты в подсветках номера	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
37	37000-2	рог правый	0,5	н/ч	2 000,00	120,00	900,00	180,00	1 080,00
38		в бампере	2,5	н/ч	2 000,00	600,00	4 500,00	900,00	5 400,00
						Всего по странице:	174 555,85	34 911,15	209 467,00
						Всего по наряд-заказу:	220 754,19	44 150,81	264 905,00

Всего: 264 905,00 рублей, включая НДС 44 150,81рублей.
Сумма прописью: Двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот пять

Сервисные услуги сдал мастер: Сафин М.Т., Мастер приемщик,
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 29.12.2025 13:51 GMT+03:00;
bcd1f510-5e0f-47c6-9544-c5262c0bf6d9
Страница 2 из 4

После подписания акта выполненных работ к наряд–заказу, претензии по перечню сервисных услуг не принимаются.

*Настоящим подтверждаю свое согласие на участие в Программе «Exchange Program», в рамках которой для ремонта транспортного средства используются восстановленные запасные части, а также даю согласие на безвозмездную передачу Станции Технического Обслуживания (исполнителю работ) дефектного (вышедшего из строя) узла взамен установленного при ремонте.

С условиями Программы «Exchange Program» ознакомлен.

Заказчик _____ / _____

(подпись) (ФИО)

- Гарантия на работы составляет 180 дней в случае выполнения всех рекомендаций СТО по устранению неисправностей.
- Гарантия на регулировочные работы составляет 14 дней.
- Гарантия на электрические работы составляет 30 дней.
- Гарантия на сварочные работы не распространяется.
- Гарантия на верность диагностики распростроняется только при использовании новых оригинальных запасных частей приобретенных у официального диллера VOLVO.
- Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем только при предъявлении акта выполненных работ.
- После ремонта со снятием-установкой колес на автомобиле, через 50 км необходимо проверить и подтянуть колесные гайки.
- После подписания акта выполненных работ к наряд-заказу, претензии по перечню работ не принимаются.
- Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (двигателя, редуктора, бортовых редукторов, КПП и раздаточных коробок), должна производиться через 4 недели или пробеге 10000 км., в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Рекомендации:

45/38 21/20/19/20
44/39 15/12/14/14
45/45 20/20/20/21
НЕ ДЕЛАЕМ:
1. 2 и 3 ось справа сломано крыло (рек замена)
2. 3 ось справа и слева нет брызговика (рек установить)
3. Боковые отбойники справа и слева рек покрасить в черный

ДЕЛАЕМ:
1. слева сломан фонарь (рек замена)
2. 1 и 2 ось справа выход смазки , туго крутится и когда прокручиваешь будто обойма сломана чувствуется будто ролики шеркают (рек замена)
3. 1 2 и 3 ось слева , в суппортах влага была на морозе замерзла очень туго сводит и разводит, лапка с трудом ходит , может встать клином (рек замена рк)

---

1. Ошибка по датчику АБС с левой стороны скачкообразное изменение сигнала 5 раз была кривое кольцо абс на видео показал рек-ся замена. Кольца отдельно нет. Он в сборе с подшипником ступицы!!!! // ДЕЛАЕМ
2. Так же большой воздушный зазор датчик прикепел требуется заменить датчик со снятием кронштейна датчика // ДЕЛАЕМ
3. Еще есть ошибка по питанию основному больше 255раз была ошибка рек-ся проверить тягач // ДЕЛАЕМ

При переборке суппорта не понадобились лапки и пятаки установили старые т.к они были исправны
При следующем заезде надо поменять все 60 шпилек колесных

ДЕЛАЕМ
1-Замыкание проводов возле правого фонаря рек-ся ремонт
2-Обрыв проводов в бампере рек-ся ремонт
3-Замыкание правого рога рек-ся ремонт
4-На обоих подсветках номера отгнили контакты рек-ся ремонт
5-В обоих подсветках номера перегорели лампы рек-ся замена
6-В правом фонаре перегорели лампы габаритные и одна тормозная рек-ся замена
7-Так же правый фонарь китайский плохие контакты рек-ся ремонт фонаря

Сервисные услуги сдал мастер: Сафин М.Т., Мастер приемщик, _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 29.12.2025 13:51 GMT+03:00;
bcd1f510-5e0f-47c6-9544-c5262c0bf6d9
Страница 3 из 4

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Лидертрак" Беседина Татьяна Петровна Доверитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРТРАК"	7a8db280-b90c-4663-a9c4-2c1223bfe7b9 с 18.09.2025 00:00 по 03.06.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	059144930095B2598647D45CF8B7677083 с 03.03.2025 11:51 по 03.06.2026 11:51 GMT+03:00	29.12.2025 13:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог" Хамидуллина Наталия Евгеньевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог"	b5612c76-dbfe-4c2b-b05c-e0387d1430ec с 15.03.2024 00:00 по 15.03.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	054968620091B2BCBB468151EB055F743F с 27.02.2025 08:53 по 27.02.2026 08:58 GMT+03:00	09.01.2026 11:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа