تقرير فحص ثنائي اللغة

Bilingual inspection report

رقم التقرير / Report ID	TR-2026-0001
إصدار التقرير / Report version	v1
تاريخ الفحص / Inspection date	2026-11-03 14:30 GST
الورشة / Workshop	ورشة دبي للفحص الفني — Dubai Technical Inspection Workshop
الفني / Technician	سعيد الحربي — Saeed Al Harbi
المركبة / Vehicle	تويوتا لاند كروزر 2022 — Toyota Land Cruiser 2022
رقم الهيكل / VIN	WUAZZZGY4NA901440
العداد / Odometer	82,902 km

ملاحظة مهمة: هذا التقرير يسجل حالة المركبة وقت الفحص وبضمن النطاق المحدد. وهو ليس ضمانًا ولا شهادة فحص رسمية.

Important: This report records the vehicle at the time of inspection within the defined scope. It is not a warranty or an official inspection certificate.

ملخص الفحص / Inspection summary

تم فحص المركبة في ورشة شريك معتمدة في دبي. يغطي هذا التقرير الحالة الظاهرة للمركبة في وقت الفحص وبضمن النطاق المحدد فقط. لا يمثل هذا التقرير ضمانًا بأن المركبة خالية من العيوب، ولا يشكل شهادة فحص رسمية من هيئة الطرق والمواصلات أو أي جهة حكومية. قد تبقى عيوب خفية أو متقطعة غير ظاهرة أثناء الفحص. يجب على المشتري إجراء فحصه المستقل والتحقق من تاريخ المركبة قبل اتخاذ قرار الشراء.

The vehicle was inspected at a partner workshop in Dubai. This report covers the visible condition at the time of inspection and within the stated scope only. It is not a guarantee that the vehicle has no faults and it is not an official Roads and Transport Authority or government inspection certificate. Hidden or intermittent faults may remain. The buyer should obtain an independent inspection and verify the vehicle history before deciding to purchase.

الفحوص المطبقة / Applicable	مكتمل / Completed	غير منطبقة / Not applicable	لم يتم فحصها / Not checked	تعذر التحقق / Could not verify
120	113	3	2	2

تغطية الفحص: تم إكمال 113 من 120 فحصًا منطبقًا. هذه نسبة تغطية وليست درجة حالة المركبة.

Inspection coverage: 113 of 120 applicable checks were completed. This is inspection coverage, not a vehicle condition score.

بيانات مختلطة / Mixed-direction examples

الاسم بالروسية: Иван Петров. الاسم بالعربية: أحمد بن سعيد. الاسم بالصينية: ##.

رقم الهيكل WUAZZZGY4NA901440، رقم اللوحة D 1429، الهاتف +971 50 123 4567، التاريخ 2026-11-03.

عند الإطار الأيسر الأمامي: تم فحص الإطار، عمق المداس 5 mm، ضغط الهواء 32 PSI، قراءة العداد 82,902 km. تمت متابعة الفحص، ثم

Mixed line: VIN WUAZZZGY4NA901440, phone +971 50 123 4567, date 2026-11-03, odometer 82,902 km, then an Arabic note: تم فحص المركبة بالكامل.

لوحظ وجود خدوش سطحية على الجانب الأيسر من الصادم الأمامي، مع إعادة طلاء جزئية للوحة الرفرف الخلفي الأيمن. لا توجد علامات واضحة على إصلاح هيكلي أو لحام غير مصنع. تم قياس سماكة الطلاء في عدة نقاط، وكانت القيم ضمن النطاق المتوقع مع اختلاف موضعي يستدعي الانتباه. يوصى بمراجعة سجل الحوادث الرسمي بشكل منفصل.

قائمة عربية / Arabic list

- تم فحص المصابيح الأمامية والخلفية.
- تم قياس عمق المداس في الإطارات الأربعة.
- تم التحقق من مستوى السوائل الظاهرة.

English list

- Front and rear lights checked.
- Tread depth measured on all four tyres.
- Visible fluid levels checked.

تفاصيل الفحص / Inspection detail

يلي 120 فيما عينة موزعة على 10 نقطة فحص بين الصفوف والإنجليزي، والنص العربي الالتفاف مصمم الاختبار. الجدول فئات. وتكرار رأس الجدول، الصفحات.

#	البند / Item	النتيجة / Result	الخطورة / Severity	ملاحظة / Note
	هوية المركبة والاستلام — Vehicle identity and intake			
1	نقطة الفحص — 1 هوية المركبة والاستلام Inspection point 1 — Vehicle identity and intake	لا توجد مشكلة في هذه الفحص ملحوظة No issue observed in this check	—	—
2	نقطة الفحص — 2 هوية المركبة والاستلام Inspection point 2 — Vehicle identity and intake	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	آثار طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً.
3	نقطة الفحص — 3 هوية المركبة والاستلام Inspection point 3 — Vehicle identity and intake	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
4	نقطة الفحص — 4 هوية المركبة والاستلام Inspection point 4 — Vehicle identity and intake	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
5	نقطة الفحص — 5 هوية المركبة والاستلام Inspection point 5 — Vehicle identity and intake	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
6	نقطة الفحص — 6 هوية المركبة والاستلام Inspection point 6 — Vehicle identity and intake	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.
7	نقطة الفحص — 7 هوية المركبة والاستلام Inspection point 7 — Vehicle identity and intake	لا توجد مشكلة في هذه الفحص ملحوظة No issue observed in this check	—	—

8	نقطة الفحص 8 — هوية المركبة والاستلام Inspection point 8 — Vehicle identity and intake	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
9	نقطة الفحص 9 — هوية المركبة والاستلام Inspection point 9 — Vehicle identity and intake	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
10	نقطة الفحص 10 — هوية المركبة والاستلام Inspection point 10 — Vehicle identity and intake	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
11	نقطة الفحص 11 — هوية المركبة والاستلام Inspection point 11 — Vehicle identity and intake	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
12	نقطة الفحص 12 — هوية المركبة والاستلام Inspection point 12 — Vehicle identity and intake	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

الهيكل الخارجي والطلاء — Exterior body panels and paint

13	نقطة الفحص 13 — الهيكل الخارجي والطلاء Inspection point 13 — Exterior body panels and paint	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
14	نقطة الفحص 14 — الهيكل الخارجي والطلاء Inspection point 14 — Exterior body panels and paint	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
15	نقطة الفحص 15 — الهيكل الخارجي والطلاء Inspection point 15 — Exterior body panels and paint	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.

16	— 16 صح ةقطن ا لفحص ا لهيكل ا لخارجي والطلاء Inspection point 16 — Exterior body panels and paint	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى غطاء النقطة بسبب المركبة المحرك.
17	— 17 صح ةقطن ا لفحص ا لهيكل ا لخارجي والطلاء Inspection point 17 — Exterior body panels and paint	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
18	— 18 صح ةقطن ا لفحص ا لهيكل ا لخارجي والطلاء Inspection point 18 — Exterior body panels and paint	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.
19	— 19 صح ةقطن ا لفحص ا لهيكل ا لخارجي والطلاء Inspection point 19 — Exterior body panels and paint	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
20	— 20 صح ةقطن ا لفحص ا لهيكل ا لخارجي والطلاء Inspection point 20 — Exterior body panels and paint	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
21	— 21 صح ةقطن ا لفحص ا لهيكل ا لخارجي والطلاء Inspection point 21 — Exterior body panels and paint	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
22	— 22 صح ةقطن ا لفحص ا لهيكل ا لخارجي والطلاء Inspection point 22 — Exterior body panels and paint	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى غطاء النقطة بسبب المركبة المحرك.
23	— 23 صح ةقطن ا لفحص ا لهيكل ا لخارجي والطلاء Inspection point 23 — Exterior body panels and paint	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.

24	نقطة الفحص 24 — الهيكل الخارجي والطلاء Inspection point 24 — Exterior body panels and paint	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

Glass, mirrors, lights and wipers — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات

25	نقطة الفحص 25 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 25 — Glass, mirrors, lights and wipers	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذه الفحص No issue observed in this check	—	—
26	نقطة الفحص 26 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 26 — Glass, mirrors, lights and wipers	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
27	نقطة الفحص 27 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 27 — Glass, mirrors, lights and wipers	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
28	نقطة الفحص 28 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 28 — Glass, mirrors, lights and wipers	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
29	نقطة الفحص 29 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 29 — Glass, mirrors, lights and wipers	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
30	نقطة الفحص 30 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 30 — Glass, mirrors, lights and wipers	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

31	نقطة الفحص 31 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 31 — Glass, mirrors, lights and wipers	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذه الفحص No issue observed in this check	—	—
32	نقطة الفحص 32 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 32 — Glass, mirrors, lights and wipers	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	آثار تآكل طفيفة في الفرامل، لا تؤثر على السلامة حاليًا.
33	نقطة الفحص 33 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 33 — Glass, mirrors, lights and wipers	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. يتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
34	نقطة الفحص 34 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 34 — Glass, mirrors, lights and wipers	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
35	نقطة الفحص 35 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 35 — Glass, mirrors, lights and wipers	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
36	نقطة الفحص 36 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات Inspection point 36 — Glass, mirrors, lights and wipers	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

الإطارات والعجلات والفرامل — Tyres, wheels and brakes

37	نقطة الفحص 37 — الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 37 — Tyres, wheels and brakes	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذه الفحص No issue observed in this check	—	—
38	نقطة الفحص 38 — الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 38 — Tyres, wheels and brakes	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	آثار تآكل طفيفة في الفرامل، لا تؤثر على السلامة حاليًا.

39	— 39 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 39 — Tyres, wheels and brakes	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. ويتطلب متابعة الفني بمراجعة الوصي المختص.
40	— 40 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 40 — Tyres, wheels and brakes	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
41	— 41 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 41 — Tyres, wheels and brakes	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
42	— 42 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 42 — Tyres, wheels and brakes	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.
43	— 43 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 43 — Tyres, wheels and brakes	لا توجد مشكلة في هذه الفحص ملحوظة No issue observed in this check	—	—
44	— 44 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 44 — Tyres, wheels and brakes	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
45	— 45 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 45 — Tyres, wheels and brakes	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. ويتطلب متابعة الفني بمراجعة الوصي المختص.
46	— 46 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 46 — Tyres, wheels and brakes	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
47	— 47 نقطة الفحص الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 47 — Tyres, wheels and brakes	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.

48	نقطة الفحص 48 — الإطارات والعجلات والفرامل Inspection point 48 — Tyres, wheels and brakes	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

Interior and occupant safety — المقصورة وسلامة الركاب

49	نقطة الفحص 49 — المقصورة وسلامة الركاب Inspection point 49 — Interior and occupant safety	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
50	نقطة الفحص 50 — المقصورة وسلامة الركاب Inspection point 50 — Interior and occupant safety	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	آثار تآكل طفيفة في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
51	نقطة الفحص 51 — المقصورة وسلامة الركاب Inspection point 51 — Interior and occupant safety	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. يتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
52	نقطة الفحص 52 — المقصورة وسلامة الركاب Inspection point 52 — Interior and occupant safety	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
53	نقطة الفحص 53 — المقصورة وسلامة الركاب Inspection point 53 — Interior and occupant safety	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
54	نقطة الفحص 54 — المقصورة وسلامة الركاب Inspection point 54 — Interior and occupant safety	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

55	— 55 صحف النقطة السلامة والمقصورة الركاب Inspection point 55 — Interior and occupant safety	لا توجد مشكلة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
56	— 56 صحف النقطة السلامة والمقصورة الركاب Inspection point 56 — Interior and occupant safety	انتباه موصى به Attention recommended	Minor	آثار طفيفة على الحافة، لا تؤثر على الوظيفة حاليًا.
57	— 57 صحف النقطة السلامة والمقصورة الركاب Inspection point 57 — Interior and occupant safety	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. يتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
58	— 58 صحف النقطة السلامة والمقصورة الركاب Inspection point 58 — Interior and occupant safety	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
59	— 59 صحف النقطة السلامة والمقصورة الركاب Inspection point 59 — Interior and occupant safety	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
60	— 60 صحف النقطة السلامة والمقصورة الركاب Inspection point 60 — Interior and occupant safety	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة — Engine and visible mechanical systems

61	— 61 صحف النقطة الأنظمة والمحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 61 — Engine and visible mechanical systems	لا توجد مشكلة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—

62	— 62 صحف النقطة المظنة أو المحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 62 — Engine and visible mechanical systems	يوصى بانتباه Attention recommended	Minor	يؤدي تآكل طفيف في الحافة، على الوظيفة حالياً.
63	— 63 صحف النقطة المظنة أو المحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 63 — Engine and visible mechanical systems	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
64	— 64 صحف النقطة المظنة أو المحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 64 — Engine and visible mechanical systems	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
65	— 65 صحف النقطة المظنة أو المحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 65 — Engine and visible mechanical systems	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
66	— 66 صحف النقطة المظنة أو المحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 66 — Engine and visible mechanical systems	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.
67	— 67 صحف النقطة المظنة أو المحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 67 — Engine and visible mechanical systems	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
68	— 68 صحف النقطة المظنة أو المحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 68 — Engine and visible mechanical systems	يوصى بانتباه Attention recommended	Minor	يؤدي تآكل طفيف في الحافة، على الوظيفة حالياً.
69	— 69 صحف النقطة المظنة أو المحرك الميكانيكية الظاهرة Inspection point 69 — Engine and visible mechanical systems	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.

70	نقطة الفحص 70 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة Inspection point 70 — Engine and visible mechanical systems	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى غطاء النقطة بسبب العائق المحرك.
71	نقطة الفحص 71 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة Inspection point 71 — Engine and visible mechanical systems	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
72	نقطة الفحص 72 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة Inspection point 72 — Engine and visible mechanical systems	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

ناقل الحركة ونظام الدفع — Transmission and drivetrain

73	نقطة الفحص 73 — ناقل الحركة ونظام الدفع Inspection point 73 — Transmission and drivetrain	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
74	نقطة الفحص 74 — ناقل الحركة ونظام الدفع Inspection point 74 — Transmission and drivetrain	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
75	نقطة الفحص 75 — ناقل الحركة ونظام الدفع Inspection point 75 — Transmission and drivetrain	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. يتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
76	نقطة الفحص 76 — ناقل الحركة ونظام الدفع Inspection point 76 — Transmission and drivetrain	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى غطاء النقطة بسبب العائق المحرك.

77	نقطة الفحص — 77 من نظام القيادة والتحكم Inspection point 77 — Transmission and drivetrain	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
78	نقطة الفحص — 78 من نظام القيادة والتحكم Inspection point 78 — Transmission and drivetrain	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.
79	نقطة الفحص — 79 من نظام القيادة والتحكم Inspection point 79 — Transmission and drivetrain	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
80	نقطة الفحص — 80 من نظام القيادة والتحكم Inspection point 80 — Transmission and drivetrain	انتباه يوصى به Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
81	نقطة الفحص — 81 من نظام القيادة والتحكم Inspection point 81 — Transmission and drivetrain	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
82	نقطة الفحص — 82 من نظام القيادة والتحكم Inspection point 82 — Transmission and drivetrain	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
83	نقطة الفحص — 83 من نظام القيادة والتحكم Inspection point 83 — Transmission and drivetrain	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
84	نقطة الفحص — 84 من نظام القيادة والتحكم Inspection point 84 — Transmission and drivetrain	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

85	نقطة الفحص 85 — التوجيه والتعليق Inspection point 85 — Steering and suspension	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
86	نقطة الفحص 86 — التوجيه والتعليق Inspection point 86 — Steering and suspension	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
87	نقطة الفحص 87 — التوجيه والتعليق Inspection point 87 — Steering and suspension	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. ويتطلب متابعة الفني يوصى بمراجعة المختص.
88	نقطة الفحص 88 — التوجيه والتعليق Inspection point 88 — Steering and suspension	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
89	نقطة الفحص 89 — التوجيه والتعليق Inspection point 89 — Steering and suspension	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
90	نقطة الفحص 90 — التوجيه والتعليق Inspection point 90 — Steering and suspension	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.
91	نقطة الفحص 91 — التوجيه والتعليق Inspection point 91 — Steering and suspension	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
92	نقطة الفحص 92 — التوجيه والتعليق Inspection point 92 — Steering and suspension	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حاليًا.
93	نقطة الفحص 93 — التوجيه والتعليق Inspection point 93 — Steering and suspension	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. ويتطلب متابعة الفني يوصى بمراجعة المختص.
94	نقطة الفحص 94 — التوجيه والتعليق Inspection point 94 — Steering and suspension	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.

95	نقطة الفحص 95 — التوجيه والتعليق Inspection point 95 — Steering and suspension	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
96	نقطة الفحص 96 — التوجيه والتعليق Inspection point 96 — Steering and suspension	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

الأنظمة الكهربائية والتكييف — Electrical systems and air conditioning

97	نقطة الفحص 97 — الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 97 — Electrical systems and air conditioning	لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
98	نقطة الفحص 98 — الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 98 — Electrical systems and air conditioning	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	آلة طفيفة في الحافة، لا يؤثر على السلامة الوظيفية حاليًا.
99	نقطة الفحص 99 — الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 99 — Electrical systems and air conditioning	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح. يتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
100	نقطة الفحص 100 — الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 100 — Electrical systems and air conditioning	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
101	نقطة الفحص 101 — الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 101 — Electrical systems and air conditioning	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
102	نقطة الفحص 102 — الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 102 — Electrical systems and air conditioning	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

103	نقطة الفحص — 103 الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 103 — Electrical systems and air conditioning	لا توجد مشكلة في هذه النقطة أثناء الفحص No issue observed in this check	—	—
104	نقطة الفحص — 104 الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 104 — Electrical systems and air conditioning	يوصى بالانتباه Attention recommended	Minor	آلية الطي في المرآة الكهربائية تعمل ببطء أثناء الاختبار.
105	نقطة الفحص — 105 الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 105 — Electrical systems and air conditioning	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح في وحدة التحكم بالمرآة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
106	نقطة الفحص — 106 الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 106 — Electrical systems and air conditioning	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
107	نقطة الفحص — 107 الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 107 — Electrical systems and air conditioning	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
108	نقطة الفحص — 108 الأنظمة الكهربائية والتكييف Inspection point 108 — Electrical systems and air conditioning	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق — Underbody, exhaust and road test


109	نقطة الفحص — 109 أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق Inspection point 109 — Underbody, exhaust and road test	لا توجد مشكلة في هذه النقطة أثناء الفحص No issue observed in this check	—	—

110	نقطة الفحص 110 — أسفل الهيكل والعادم والخابور الطريق واختبار	هانتباه يوصى به Attention recommended	Minor	في فحص كل آلة في الحافة، التي تؤثر على الوظيفة الحالية.
111	نقطة الفحص 111 — أسفل الهيكل والعادم والخابور الطريق واختبار Inspection point 111 — Underbody, exhaust and road test	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.
112	نقطة الفحص 112 — أسفل الهيكل والعادم والخابور الطريق واختبار Inspection point 112 — Underbody, exhaust and road test	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك.
113	نقطة الفحص 113 — أسفل الهيكل والعادم والخابور الطريق واختبار Inspection point 113 — Underbody, exhaust and road test	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
114	نقطة الفحص 114 — أسفل الهيكل والعادم والخابور الطريق واختبار Inspection point 114 — Underbody, exhaust and road test	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.
115	نقطة الفحص 115 — أسفل الهيكل والعادم والخابور الطريق واختبار Inspection point 115 — Underbody, exhaust and road test	لا توجد مشكلة تم ملاحظتها في هذا الفحص No issue observed in this check	—	—
116	نقطة الفحص 116 — أسفل الهيكل والعادم والخابور الطريق واختبار Inspection point 116 — Underbody, exhaust and road test	هانتباه يوصى به Attention recommended	Minor	في فحص كل آلة في الحافة، التي تؤثر على الوظيفة الحالية.
117	نقطة الفحص 117 — أسفل الهيكل والعادم والخابور الطريق واختبار Inspection point 117 — Underbody, exhaust and road test	تم اكتشاف عيب Defect found	Moderate	تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص.


118	— 118 صحف القطة الفحص أسفل الهيكل والعادم وتابر الطريق والخ Inspection point 118 — Underbody, exhaust and road test	لم يتم الفحص Not checked	—	تعذر الوصول إلى غطاء بسبب القطة المحرك.
119	— 119 صحف القطة الفحص أسفل الهيكل والعادم وتابر الطريق والخ Inspection point 119 — Underbody, exhaust and road test	لا ينطبق Not applicable	—	المركبة لا تحتوي على هذا النظام.
120	— 120 صحف القطة الفحص أسفل الهيكل والعادم وتابر الطريق والخ Inspection point 120 — Underbody, exhaust and road test	تعذر التحقق Could not verify	—	لم تتوفر أداة القياس المناسبة.

معرض الأدلة / Evidence gallery


الصور التالية هي صور دليل للمركبة التي تم فحصها. الصور التوضيحية (guide images) لا تُعرض على أنها دليل على حالة هذه المركبة.




صورة دليل 1
Evidence 1




صورة دليل 2
Evidence 2




صورة دليل 3
Evidence 3




صورة دليل 4
Evidence 4




صورة دليل 5
Evidence 5




صورة دليل 6
Evidence 6



صورة دليل 7
Evidence 7



صورة دليل 8
Evidence 8




صورة دليل 9
Evidence 9




صورة دليل 10
Evidence 10




صورة دليل 11
Evidence 11




صورة دليل 12
Evidence 12




صورة دليل 13
Evidence 13



صورة دليل 14
Evidence 14



صورة دليل 15
Evidence 15



صورة دليل 16
Evidence 16



صورة دليل 17
Evidence 17



صورة دليل 18
Evidence 18



صورة دليل 19
Evidence 19



صورة دليل 20
Evidence 20

الحدود وإخلاء المسؤولية / Limitations and disclaimer

الفحص بصري وغير تدخلي. لا يتم فك المكونات أو فتحها. لا يشمل التقرير تاريخ الخدمة أو الحوادث أو الاستدعاءات. قد تبقى عيوب خفية أو متقطعة غير مكتشفة. لا يتحمل معد التقرير مسؤولية الأعطال التي تحدث بعد الفحص.

The inspection is visual and non-invasive. Components are not dismantled or opened. The report does not include service history, accident history or recalls. Hidden or intermittent defects may remain undetected. The report author is not responsible for failures occurring after the inspection.

هذا التقرير مخصص للعميل الذي طلب الفحص. يمكن مشاركته، لكن المعد لا يتحمل مسؤولية اعتماد أي طرف ثالث عليه. التقرير معلومة وليس ضماناً.

This report is prepared for the client who ordered the inspection. It may be shared, but the author accepts no responsibility if a third party relies on it. The report is information, not a warranty.

إصدار التقرير / Report version: v1 · **تاريخ النشر / Published:** 2026-11-03 · **المعرف / ID:** TR-2026-0001