Conception Prototypage

DUBOIS SYLVAIN

Objectifs de la séance

Procédés de fabrication


Comment choisir

Mise en application

Procédés de fabrication : Impression 3D










Stéréolithographie : Principe

La stéréolithographie est une technique d'impression 3D qui utilise de la résine photosensible comme consommable. Un laser ou une source de lumière vient solidifier la résine.








Stéréolithographie: SLA





Avantages

Très bonne finition / résolution

Inconvénients

- Post-traitements compliqués
- Processus lent

Stéréolithographie: DLP



Avantages

- Très bonne finition / résolution
- Temps pour 1 pièce = temps pour 10 dizaine de pièces sur le plateau

Inconvénients

- Post-traitements compliqués
- Processus lent pour pièces unitaires

Stéréolithographie : Processus complet







Photopolymérisation de la résine (dans cuve)

2h pour une pièce

Dissoudre les restes de résine


30 min dans un bain d'alcool isopropylique

Curer la pièce (dans un four)

20 min dans un four UV

Fabrication par dépôt de Fil Fondu : FFF (ou FDM)

Principe de fonctionnement d'une imprimante 3D FFF(Fused Filament Fabrication)



Adapté de: http://www.thingiverse.com/thing:29432 par edurobot.ch

Avantages

- Très facile d'utilisation
- Pas cher

Inconvénients

- Lent
- Etat de surface

Fabrication par dépôt de Fil Fondu : matériaux

PLA

- Température d'extrusion : 190-220 °C
- Très facile à imprimer
- Ne résiste pas à la chaleur
- Polymère à base de ressources organiques

ABS

- Température d'extrusion : 220-250 °C
- Nécessite souvent un plateau chauffant
- Résiste à la chaleur
- Meilleurs propriété mécaniques
- Polymère à base de pétrole

Prix très semblables

Procédés de fabrication : Découpe laser



Matériaux:

PMMA (Plexiglass)
Différents plastiques
Bois

Avantages

- Très facile d'utilisation
- Pas cher
- Très rapide

Inconvénients

• Pièces en 2D

Choix pour prototypage

Imprimante 3D stéréolithographie

- Petite pièce nécessitant une grande précision
- Excellent état de surface

Imprimant 3D Fil Fondu

- Pièce 3D rapidement
- Mauvais état de surface

Découpe laser

- Besoin de grands volumes rapidement
- Idéal pour les pièces planes et boitiers
- Pièces transparentes