

Opis:

Opcja ścinanie powinna być nie dostępna dla opcji Parametric

Lista kroków do reprodukcji:

- 1. Wejdź w zakładkę Parametry obliczeń
- 2. Zaznacz obliczenia "parametryczne"
- 3. Zaznacz opcję "Zginanie"

Rzeczywisty rezultat:

Po zaznaczeniu opcji parametrycznych oraz "zginanie", opcja "Uwzględnij ścinanie" jest dostępna do zaznaczenia.

Oczekiwane zachowanie:

Opcja **Uwzględnij ścinanie** powinna być niedostępna dla opcji Parametric

Załącznik (screen/gif/kod błędu):

