

Opis:

Po wybraniu odpowiednich opcji w zakładce "Obciążenia" po kliknięciu w ikonkę nr 14 (uwzględnienie masy) pojawia się mikroskopijna grafika

Lista kroków do reprodukcji:

- 1. Wejdź w zakładkę "Obciążenia"
- 2. Kliknij w ikonkę nr 14 (Uwzględnienie masy)

Rzeczywisty rezultat:

Po kliknięciu w ikonkę nr 14 pojawia się malutka grafika

Oczekiwane zachowanie:

Grafika powinna być większa

Załącznik (screen/gif/kod błędu):

