

Opis:

Wg wiki: "Jeżeli użytkownik w zakładce **Parametry obliczeń** nie wybierze opcji obliczenia przekroju to jedynym aktywnym przekrojem do wyboru jest nr 1. - "dane użytkownika". Pozostałe są nieaktywne **(wyszarzone)**."

Lista kroków do reprodukcji:

- 1. Wejdź w zakładkę "Parametry obliczeń"
- 2. Wybierz opcje "obliczenia przekroju"
- 3. Wejdź w zakładkę "Przekroje"
- 4. Dodaj kilka przekrojów do listy
- 5. Przejdź do zakładki "Parametry obliczeń"
- 6. Odznacz opcje "obliczenia przekroju"
- 7. Przejdź do zakładki "Przekroje"

Rzeczywisty rezultat:

Po odznaczeniu opcji "obliczenia przekroju" w zakładce "Przekroje" dalej jest widoczna lista wybranych przekrojów. Jeśli chodzi o przekroje do wyboru to ta lista znika a nie jak w wiki wyszarza się.

Oczekiwane zachowanie:

Po odznaczeniu opcji "obliczenia przekroju" w zakładce "Przekroje" lista wybranych przekrojów powinna być w czerwonej ramce (jak w przypadku innych zakładek) a przekroje do wybory powinny być wyszarzone.

Załącznik (screen/gif/kod błędu):

