### PRACOVNÝ LIST

### Prebal'ovanie referencií 9824419880, 9824419980

#### Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 09.01	01	31.10.2019	1/4

Zóna Potrebné prostriedky JIT		<b>Dĺžka procesu</b> 38m				
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY						
<b>A</b>				Vv <del>ž</del> adujo sa	Á	X
				Vyžaduje sa autorizácia?	N	


N°	Názov úlohy		Ref. príslušných dokumentov	Čas
0	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – VSTUP			0m
	Referencia	9824419880, 9824419980		
	COFOR	A0090E 02 Bearing Art		
	Typ balenia	Kartón		
	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – VSTUP  Typ balenia Gefbox PLA 05			
		I Cothox DLA 05		
	Typ balenia	Gefbox PLA 05 Box 3212		
	Počet kusov v boxe	Gefbox PLA 05 Box 3212 9824419880 – 14 dielov		
		Box 3212		
	POZOR!  OPERÁTOR JE POV  PRESTÁVKY, A POD. V  OPERATÓROVI SA ZA  A NECHAŤ ROZPRACO  POZOR!	Box 3212 9824419880 – 14 dielov		
1	POZOR! OPERÁTOR JE POV PRESTÁVKY, A POD. V OPERATÓROVI SA ZA A NECHAŤ ROZPRACO POZOR! PRI PREBAĽOVANÍ ZARIADENIA!  Vodič VZV prevezie pož	Box 3212  9824419880 – 14 dielov  9824419980 – 12 dielov  VINNÝ PRED OPUSTENÍM PRACOVISKA Z DŌVODU  VŽDY UKONČIŤ PREBAL PALETY!  AKAZUJE OPUSTIŤ PRACOVISKO (ZÓNU PREBALU)  OVANÚ/NEUKONČENU PALETU!  TOVARU SA ZAKAZUJE POUŽÍVAŤ MAGNETICKÉ  Žadovaný tovar (kartón) spolu s prebaľovacím obalom (Gefbox		5m
1 2	POZOR! OPERÁTOR JE PON PRESTÁVKY, A POD. NO OPERATÓROVI SA ZA A NECHAŤ ROZPRACO POZOR! PRI PREBAĽOVANÍ ZARIADENIA!  Vodič VZV prevezie pož PLA 05) do zóny prebal	Box 3212  9824419880 – 14 dielov  9824419980 – 12 dielov  VINNÝ PRED OPUSTENÍM PRACOVISKA Z DŌVODU  VŽDY UKONČIŤ PREBAL PALETY!  AKAZUJE OPUSTIŤ PRACOVISKO (ZÓNU PREBALU)  OVANÚ/NEUKONČENU PALETU!  TOVARU SA ZAKAZUJE POUŽÍVAŤ MAGNETICKÉ  Žadovaný tovar (kartón) spolu s prebaľovacím obalom (Gefbox		5m

PL WRP TT JIT 09.01 1/4

### **PRACOVNÝ LIST**

#### Prebal'ovanie referencií 9824419880, 9824419980

#### Partners, unlimited



PL WRP TT JIT 09.01 2 / 4

## PRACOVNÝ LIST

### Prebal'ovanie referencií 9824419880, 9824419980

#### Partners, unlimited

	POZOR!  OPERÁTOR JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ PRAVIDLO 1 RUKA = 1 DIEL!  OPERÁTOROVI SA ZAKAZUJE ZOBRAŤ Z PLASTOVÉHO SÁČKA VIAC DIELOV  NARAZ (VIAC AKO JEDEN DIEL) A NARAZ ICH PRELOŽIŤ DO PLASTOVÉHO  BOXU!  POZOR!  OPERATÓROVI SA ZAKAZUJE SYPAŤ DIELY DO PLASTOVÉHO OBALU!	
6	Operátor uloží prebelné plastové boxy na paletu vo vrstvách. Počet vrstiev závisi od požiadavky zákazníka (objednávky).  Po skompletizácii každej vrstvy na palete operátor skontroluje či sa v plastových boxoch nenachádzajú okrem dielov nejaké cudzie telesá (etikety, sáčky, rukavice, odpad,) ktoré sa do boxu mohli dostať nedopatrením. Všetky cudzie telesá je operátor povinný odstrániť.  Operátor dbá na to aby smer uloženia boxov bol v súlade s nasledovným obrázkom.  JE NUTNÉ DODRŽAŤ SYSTÉM UKLADANIA BOXOV NA PALETE V SULADE S POŽIADAVKOU PSA!	10m
7	Následne operátor zakryje paletu plastovým vrchnákom a paletu zapáskuje (2x páska)	1m
8	Operátor infomuje vodiča VZV o ukončení prebalu.	1m
9	Operátor je povinný triediť vzniknutý odpad (plast, kartón) do nádob na to určených.	1m
Total		38m

PL WRP TT JIT 09.01 3 / 4

Partners, unlimited

### **PRACOVNÝ LIST**

### Prebal'ovanie referencií 9824419880, 9824419980

Vypracoval<br/>Katarína ČekanováSchválil<br/>Ondrej GemeriDátum<br/>31.10.2019Dátum<br/>31.10.2019PodpisPodpis

PL WRP TT JIT 09.01 4 / 4