# CESED – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACISA

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

#### **COMPETÊNCIA:**

ELABORAR DOCUMENTO AVALIATIVO DE USO DE TI EM ETAPAS DE FLUXO DE INFORMAÇÃO – MANHÃ

#### PROFESSORA:

**VERA LUCIA COSTA DE MEDEIROS** 

# PROCESSO: FABRICAÇÃO DE PNEU

#### **GRUPO:**

MIGUEL MARANHÃO DE VASCONCELOS

MORPHEU DE AQUINO CAPITULINO

THIAGO DA SILVA BEZERRA

PERÍODO: 2024-4

#### **TEXTO NARRATIVO**

A fabricação de um pneu é um processo minucioso e sofisticado. Tudo começa com a seleção e mistura de matérias-primas, onde borracha natural, borracha sintética, negro de fumo e sílica são combinados. Esses ingredientes, misturados com enxofre em um processo conhecido como vulcanização, formarão uma borracha resistente e aderente, capaz de suportar o desgaste das estradas.


Após a mistura, o material passa por máquinas que extrudem e moldam a borracha em diferentes formas. É nesse momento que são criados os componentes principais do pneu, incluindo a carcaça interna, que recebe uma camada de aço para dar resistência; o talão, feito de fios de aço para fixar o pneu na roda; e a banda de rodagem, responsável pela aderência e tração na pista. A banda de rodagem é feita com um extrusor triplo, uma máquina que injeta três tipos de borracha diferentes em camadas específicas, moldando-as em uma única saída.


Depois, esses componentes são levados para a fase de montagem, onde um robô organiza cada camada, de dentro para fora, até que a estrutura completa do pneu seja formada. Esse pneu ainda cru, chamado de "pneu verde", é então inflado e encaminhado para a próxima etapa: a vulcanização.


A vulcanização é um processo essencial onde o pneu é colocado em uma prensa e aquecido a altas temperaturas, o que endurece a borracha e fixa o desenho dos sulcos da banda de rodagem. Esse passo transforma o pneu em uma peça sólida, elástica e resistente, pronta para suportar condições de alta pressão e velocidade. Caso a vulcanização seja mal sucedida, ele é enviado para o setor de verificação de erros, onde é constatado quais erros ocorreram e são salvos métodos para evitar que eles ocorram novamente, por fim, o pneu defeituoso é enviado para a reciclagem.

Já se a vulcanização for bem sucedida, o pneu já moldado, passa por uma inspeção rigorosa, incluindo uma verificação visual e uma análise de raios X, para garantir que não há falhas internas. Testes adicionais verificam a resistência e o equilíbrio do pneu, simulando cargas e condições extremas para assegurar que o pneu esteja pronto para as estradas. Na hipótese de o pneu ser reprovado na inspeção, ele é enviado para o setor de revisão onde é constatado a gravidade do erro que aconteceu e se ele pode ser reparado, caso o erro for diminuto ele é enviado para o setor de reparação onde é reparado e enviado posteriormente para uma vulcanização local, já se a gravidade do erro for maior, o pneu é enviado para a reciclagem.

Após passar em todos os testes de qualidade, o pneu é considerado seguro para uso e enviado para o estoque, onde é consecutivamente encaminhado aos centros de distribuição.







# MODELO DE TABELA SOBRE FLUXOS DA INFORMAÇÃO

### TABELA 1 – ETAPAS DO FLUXO DA INFORMAÇÃO POR ATIVIDADE

PROCESSO DE NEGÓCIO: FABRICAÇÃO DE PNEU

	Setor	ATIVIDADE DO PROCESSO	INFORMAÇÃO					
#			Requerida	Criada	Tratada/Processada	Armazenada	Transferida	
			(Necessária)	Criaua	/Alterada			
1	Mistura e Preparação de Borracha	Misturar Matérias -Primas	Fórmula de mistura detalhada e temperatura ideal.	Parâmetros de mistura, como as proporções exatas dos materiais, tempo de mistura decorrido e temperatura aplicada durante o processo.	Ajustes de tempo e temperatura para garantir que todos os ingredientes estejam bem incorporados e que a borracha tenha a consistência desejada.	Histórico da mistura (controle de qualidade).	Relatórios de progresso da mistura transferidos para o sistema de monitoramento, incluindo ajustes em tempo real enviados aos supervisores via dispositivos móveis.	

2	Extrusão e Moldagem de Componentes	Extrusar e Modelar	Dados técnicos sobre a geometria dos componentes a serem formados e qual o modelo de pneu a ser produzido.	Parâmetros de extrusão e moldagem, como temperatura, pressão, velocidade de extrusão e calibração das matrizes de moldagem.	Ajustes de temperatura e pressão durante a extrusão. E Controle de velocidade de extrusão e calibração das matrizes de moldagem.	Dados sobre a conformidade dos componentes moldados.	- Dados do status de produção transferidos para o sistema de controle Relatórios de controle de qualidade sobre a consistência e conformidade das formas.
3	Montagem	Montar Pneu	Especificações e dados da ordem de montagem.	Dados sobre a sequência de montagem das camadas, como a configuração de ferramentas, parâmetros de pressão e temperatura aplicados.	Ajustes realizados pelo robô para garantir o posicionamento correto das camadas.	Dados do status de cada camada e os dados de controle de qualidade interna durante a montagem.	Dados de progresso da montagem transferidos para o sistema de controle do processo.

4				Dados de controle		- Dados de	
				de processo		controle de	Relatórios de status
			Parâmetros de	durante a		vulcanização	do processo de
			vulcanização	vulcanização,	Ajustes de tempo e	(tempo,	vulcanização para
			(tempo,	como as variáveis	temperatura durante o	temperatura,	os sistemas de
			temperatura e	de tempo,	processo de vulcanização	pressão, tipo de	controle.
	Vulcanização	Vulcanizar	pressão ideais	temperatura e	para garantir que o	pneu).	Informações sobre
	vuicariização	vuicailizai	para cada tipo de	pressão aplicadas	entrelaçamento das	- Histórico de	a eficiência do
			pneu)	em cada ciclo de	cadeias de polímeros	ciclos de	processo e
			- Dados sobre o	vulcanização, e os	ocorra corretamente.	vulcanização	resultados de
			tipo de pneu e sua	ajustes realizados		anteriores para	controle de
			estrutura.	conforme		rastreabilidade e	qualidade para os
				necessário para		controle de	responsáveis pela
				cada tipo de		qualidade.	inspeção.
				pneu.			
5							Resultados dos
			Especificações de	Parâmetros	Análise dos resultados	Histórico de cada	testes transferidos
			qualidade do pneu	técnicos de cada	dos testes visuais, de	teste realizado	para os sistemas de
			(dimensões,	teste realizado,	raios-X e	(data, tipo de	controle de
	Controle de	Inspecionar	resistência,	como métodos de	balanceamento.	teste, resultados).	qualidade.
	Qualidade e	Rigorosamente	padrões de	medição, valores	- Cálculo da integridade	- Dados de todos	- Relatórios de
	Inspeção	· ·	segurança).	de referência,	estrutural do pneu e	os testes	conformidade ou
	mspcçao		- Parâmetros para	configuração dos	verificação da	realizados,	não conformidade
			testes de raios-X,	testes e dados	conformidade com os	incluindo qualquer	enviados para a
			balanceamento e	brutos dos testes.	parâmetros de	não conformidade	equipe responsável
			resistência.		qualidade.	detectada.	pela aprovação ou
							rejeição.

#### **DIFICULDADES**:

#### Mistura das Matérias-Primas:

- Garantir a uniformidade da mistura e a distribuição correta dos materiais.
- Manter as condições ideais de temperatura e tempo de mistura para que a borracha tenha as propriedades desejadas.

#### Extrusão e Modelagem:

- Garantir a uniformidade e a consistência dos componentes, especialmente nas áreas críticas como a banda de rodagem.
- Ajustar a viscosidade da borracha para uma extrusão eficiente sem falhas.

#### Montagem:

- Garantir a precisão no posicionamento das camadas, especialmente em termos de alinhamento e uniformidade das espessuras.
- Coordenação do movimento do robô com a montagem.

#### Vulcanizar:

- Garantir que a borracha atinja a vulcanização ideal (nem tempo demais, nem tempo de menos), evitando falhas na estrutura ou propriedades inadequadas.
- Controlar a temperatura e pressão uniformemente para evitar a deformação do pneu.

#### Inspeção Rigorosa:

- Garantir que os testes de raios-X e de resistência sejam precisos e capazes de detectar falhas microscópicas ou defeitos estruturais.
- Manter consistência nos testes, garantindo que todos os pneus sejam inspecionados de maneira igual.

## TABELA 2 - FLUXO DE INFORMAÇÃO MAPEADO POR AMBIENTE ORGANIZACIONAL

### PROCESSO DE NEGÓCIO: FABRICAÇÃO DE PNEU

Ambiente(s)	FLUXO	Conteúdo/Formato	Meio	Estruturada / Não-Estruturada	Barreira / Ruído
Setor de Compras e Almoxarifado	F1	Planilha eletrônica com informações sobre estoque de matérias-primas.	Sistema ERP.	Estruturada.	Atualização infrequente dos dados de estoque.
Setor de Produção e Qualidade	F2	Relatórios digitais com parâmetros de mistura e controle de qualidade.	Sistema de Controle Operacional.	Estruturada.	Dificuldade de consolidar informações de qualidade em tempo real.
Setor de Produção (Mistura) e Supervisão	F3	Formulário digital com análise de mistura: dados sobre proporções, tempo, temperatura e ajustes.	Meio Digital (Tablet, Smartphone).	Mista.	Retorno demorado ao ajustar proporções, causando atrasos no processo.
Setor de Produção (Extrusão) e Manutenção	F4	Relatórios sobre parâmetros de extrusão e status de produção (temperatura, pressão, velocidade de extrusão).	Meio Digital (E- mail, Notificações).	Estruturada.	Falta de padronização no agendamento de manutenção preventiva.
Setor de Produção (Montagem) e Supervisão	F5	Dados sobre a sequência de montagem e ajustes de camadas.	Sistema de Controle de Produção.	Estruturada.	Dificuldade de garantir que todas as camadas sejam montadas corretamente.

Setor de Produção	F6	Relatórios sobre controle de	Sistema de		Dificuldade em ajustar
(Vulcanização) e		vulcanização e ajustes	Controle de	Estruturada.	parâmetros para diferentes tipos
Controle de		realizados.	Produção.		de pneu.
Qualidade					
Setor de Controle	F7	Resultados dos testes de	Sistema de		Dificuldade de consolidar os
de Qualidade e		qualidade (raios-X, resistência,	Controle de	Estruturada.	resultados de forma rápida.
Inspeção		balanceamento).	Qualidade.		
Setor de RH e	F8	Resultados de produtividade e			Dificuldade de consolidar todas
Direção Geral		eficiência transferidos para o	Sistema ERP.	Estruturada.	as informações de produtividade
		ERP.			a tempo.