Seite 1 Details Risikoanalyse

## Risikoanalyse: 3D Laserscanner für mobiler Roboter

Risikotyp	Nr.	Wahr-	Aus- wirk.	Ampel	Beschreibung	Behandlung und Kontrolle	Hinweise Status	Massnahmen/ Nächster Schritt	
Standardrisiken									
Ressourcen	1	1	3	3	Materialverlust / Diebstahl	Material geschützt verräumen und lagern	nicht eingetroffen	gleichwertige Alternativen suchen und evaluieren, Projektplanung ändern	
Ressourcen	2	1	2	2	Lieferngpässe /Komponenten nicht verfügbar	kontrollieren	nicht eingetroffen	gleichwertige Alternativen suchen und evaluieren, Projektplanung ändern	
Ressourcen	3	1	2	2	Kosten zu hoch	Ständig Kostenüberblick wahren	nicht eingetroffen	Materialien retournieren, billiger Ersatz finden	
Ressourcen	4	1	3	3	Materialdefekt	Material geschützt veräumen und lagern	eingetroffen	Reserven einplanen, Alternative suchen	
Dokumentation	5	1	3	3	Nachvollziehbarkeit nicht gewährleistet	machen	nicht eingetroffen	Dokumentation überarbeiten, an Randzeiten Überarbeitungen machen	
Planung	6	1	3	3	Ausfall durch Krankheit/Unfall	einplanen	nicht eingetroffen	Kommunikation mit Dozenten wenn gravieren, Plaungsänderung	
Ressourcen	7	2	1	2	Kenntnisse und Fähgikeiten ungegnügend	gründliche Recherche, Tutorial schauen, Kenntnisse erwerben	nicht eingetroffen	Unterstützung suchen	
Projektbezogene Risiken									
Kommunikation	101	3	1	3	Termine werden nicht eingehalten	Kalendereinträge, Erinnerungen und Beständigungsmail nutzen	nicht eingetroffen	schnellstmögllichst neuer Termin festlegen	
Kunde	102	3	1	3	Anforderungen ändern sich	Regelmässiger Abgleich mit Dozent und Pflichtenheft erstellen	nicht eingetroffen	Überarbeitung Pflichtenheft oder auf Pflichtenheft verweisen	
Planung	103	2	1	2	Planungsfehler entstehen	ständiger Soll/Ist vergleich, Kontrolle der Arbeitsschritte und seriöse Aufwandseinschätzung	nicht eingetroffen	Zeitliche Anpassungen, Absprachen mit Dozenten, Verlängerungen	
Planung	104	1	3	4	Abgabetermine und Meilensteine nicht einhalten		nicht eingetroffen	schnellstmögliche Korrektur	
Kunde	105	2	3	6	Kunde ist mit Zwischenprodukt nicht zufrieden		eingetroffen	Änderungen nach Wunsch/Möglichkeit tätigen	
Dokumentation	106	2	3	6	Dokumentation unvollständig	Dokumentation au jour halten, Vorgaben früh erstellen	nicht eingetroffen	schnellstmögliche Korrektur	
Planung	107	2	3	6	Zeitknappheit	ständige Projektplanung, Prioritäten setzen	eingetroffen	Prioritäten setzen, übermässige Arbeitsblöcke vereinfachen	
Produktbezogene Risiken									
Hardware	201	2	3	6	Konzeption nicht umsetzbar	Mehrere Konzepte evaluieren und realistisch dimensionieren	nicht eingetroffen	Alternative suchen und realisieren	
Software	202	1	3	3	Softwarecodes nicht implementierbar oder Packages	Verfügbarkeit und Kompatibilität prüfen vorgängig	nicht eingetroffen	Alternative suchen, selbstständig implementieren	
Hardware	203	1	2	2	mech. Komponenten zu ungenau		nicht eingetroffen	schnellstmögllichst ersetzten	
Software/Hardw are	204	2	2	4	Datenverarbeitung zu rechenintensiv	Speichervorgänge freigeben, Unnötige Dienste ausschalten	nicht eingetroffen	Optimieren, bessere Hardware evaluieren, Alternative mit Laptop	
Software/Hardw are	205	2	2	4	Testbarkeit auf Packpot nicht gewährleistet	Schnittstellen beachten	eingetroffen	Anpassungen nach Situation, Besprechung mit Dozent	
Software	206	2	3	6	Hardware mit Software nicht kombinierbar	simple Ideen vorziehen, Recherche betreiben, Alternative Implementerung machen	nicht eingetroffen	Alternative Implementerung	
Software	207	2	2	4	C++ / Python Erfahrungen nicht ausreichend	Software einfach halten, keine Packages verwenden die nicht verstanden sind	nicht eingetroffen	Repetition, Unterstütung holen bei Assistent und Dozent	

Legende	
Wertebereich	Risikotypen
1	Ressourcen
2	Planung
3	Kunde
	Kommunikation
	Dokumentation
	Software
	Hardware

Version: 3.0 Datum: 17.12.2017