

(a)
All cables
(b)
Cable 1 lost
(c)
Cable 5 lost
(d)
(e)
(f)
y (m)
z (m)
x (m)
tension margin (N)
T1
T2
safe pose