Ender-3 S1 Pro耗材打印指南								
材料	是否需要带保温罩打印	是否推荐干燥盒	回抽距离	回抽速度	热床温度	喷嘴温度	风扇速率	建议打印速度
CR-PLA	否	否	0.8mm	40mm/s	60°C	200°C	100%	50mm/s
CR-TPU	否	否	2mm	40mm/s	30℃	225°C	100%	30mm/s
HP-TPU	否	否	1.6mm	40mm/s	30°C	205°C	100%	30mm/s
eSUN-TPU	否	否	1.6mm	40mm/s	30℃	215°C	100%	30mm/s
CR-ABS	是	是	0.8mm	40mm/s	100°C	240°C	20%	50mm/s
CR-PETG	否	是	1mm	40mm/s	90°C	220°C	40%	50mm/s
CR-Carbon(PLA)	否	是	1mm	40mm/s	60°C	205°C	40%	50mm/s
CR-Carbon(尼龙)	是	是	0.8mm	40mm/s	110°C	240°C	0%	50mm/s
HP-ASA	是	是	0.8mm	40mm/s	100°C	245°C	20%	50mm/s
CR-Silk	否	是	0.8mm	40mm/s	60°C	210°C	100%	50mm/s
CR-PLA Wood	否	否	0.8mm	40mm/s	60°C	200°C	100%	50mm/s
CR-Nylon	是	是	0.6mm	40mm/s	110°C	240°C	0%	50mm/s