## ボーリング柱状図

町田都市計画道路3・4・9号線と横浜都市計画道路3・4・33号線に係る接続事業に伴 部周 査 ボーリングNo. 事業·工事名 シート10. 7-52102 北 N O . 2 調查位置 緯 ボーリング名 成瀬東土地区画整理区内 調査期間 平成 5年 5月 5年 5月 7日 東 発注機関 成瀬東土地区画整理組合 6日~ ボーリン 調査業者名 主任技師 鑑定者 北 180 上 ハンマー 地震記 試錐機 コーンフォーリー K A N O - K R - 1 0 0 孔口標高 +71.50m 水平 🐧 落下用具 270 下。 ポンプ カノーV6 ヤンマーNS90 総掘進長 13.26m 度 準貫入試験 色相相 原位置試験 掘 土 記 試料採取 層 深 柱 内水位 深 10cm ことの 扛 試験名 深試採 警問数 進 質 対対 値 N および結果 打擊回数 料取 尺 厚 度 状 - 0 --度 度 度 0 1020 月 密稠 区 番方 ? (m) 号 法 図 調 度度 事 (m) 10 20 30 日 分 (m) (m) (m) (m) (m) 暗褐 灰 ローム均一。上部、草根混入。 0.60 7 30 1.15 1.45 5 30 2.15 口一厶均一。含水少位。 浮石混入。 2.45 ローム全体に硬い。 3,15 6 33 4.00m付近より褐灰に変わる。 3.48 浮石全体に多く混入。 褐 4.15 軟質になる。粘性強い。 3 3 スコリヤ混入。 4.51 5 //// //// //// 5.15 5.47 6.00 6 2 0 6.00mよりサンプリングの中に 褐 質口 7.10 33 て粘土質ロームに変わる。 6.95 灰 3 粘性強い。浮石混入。軟質。 7.43 8.15 8 32 細砂全体に混入。色調変化有り。 8.47 シルト シルト分全体に少量混入。 9.15 49 49 30 褐 細砂固結する。雲母片少量混入。 混じり 灰 細砂 細砂、水分少なく締まっている。 61.60 50 23 10.15 50 - 10 23 10.38 全体に砂非常に多く混入。 11.15 50 50 16 砂 若干固結状になる。 11.60~12.75m砂混入少な 11.31 12.15 50 50 泥 灰 -12 13 12.75mより砂混入多くなる。 岩 12.28 全体に非常に締まっている。 13 3.36 13.26 58.24