## 別紙1

別紙1				
事例No.	製品名 メーカーまたは販売会社 品番・型番等	出火年月	社告等 発表日	内容
1	ノートパソコン用バッテリパック パナソニック株式会社 型式 CF-VZSU61AJS	H27.1	H26.5.28	製造時の不具合により、充放電を繰り返すうちに、バッ テリパックのセル内部で短絡し出火する。
2	全自動電気洗濯機 ハイアールジャパンセールス株式会社 型式 JW-Z50A	H27.1	H22.11.12	コンデンサの不具合により絶縁劣化し、発熱、出火す る。
3	ノートパソコン用バッテリパック パナソニック株式会社 型式 CF-VZSU61AJS	H27.3	H26.5.28	製造時の不具合により、充放電を繰り返すうちに、バッ テリパックのセル内部で短絡し出火する。
4	ブルーレイディスクレコーダー ソニー株式会社 型式 BDZ-T55	H27.4	H22.9.18	電源ケーブルコネクタの不良により、トラッキング現象が 発生し、焼損することがある。
5	ノートパソコン用バッテリパック パナソニック株式会社 型式 CF-VZSU61AJS	H27.5	H26.5.28	製造時の不具合により、充放電を繰り返すうちに、バッ テリパックのセル内部で短絡し出火する。
6	ブタンガストーチバーナ 岩谷産業株式会社 品番 CB-TC-CPR03	H27.5	H26.12.11	製造時、ボンベ接続部品の締め付け不良により、ガス 漏れが発生し、出火することがある。
7	電圧安定化装置 株式会社サン自動車工業 品番 HI0006	H27.5	H23.11.10	車両に取り付けられた製品の基板上でトラッキング現象 が発生し出火することがある。
8	電子レンジ 岩谷産業株式会社 型式 IM-575	H27.7	H15.9.2	ラッチスイッチ等で使用しているマイクロスイッチの不具 合により、接点部分から出火する。
9	電気クッキングヒーター 株式会社日立ハウステック 型式 HK-1102	H27.8	H19.7.4	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体、荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上 や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
10	電子レンジ 岩谷産業株式会社 型式 IM-575	H27.8	H15.9.2	ラッチスイッチ等で使用しているマイクロスイッチの不具 合により、接点部分から出火する。
11	全自動電気洗濯機 ハイアールジャパンセールス株式会社 型式 HSW50S3	H27.9	H22.11.12	コンデンサの不具合により絶縁劣化し、発熱、出火す る。
12	電気クッキングヒーター 株式会社日立ハウステック 型式 HK-1102	H27.9	H19.7.4	調理スイッチが誤って入りやすい構造であるため、身体、荷物等が触れて点火状態となり、可燃物がヒータ上 や周囲に置かれていた場合、火災に至る。
13	ブタンガストーチバーナ 岩谷産業株式会社 品番 CB-TC-CPR03	H27.10	H26.12.11	製造時、ボンベ接続部品の締め付け不良により、ガス 漏れが発生し、出火することがある。
	•			