#INCLUDE <P16F628.INC>
CONT FQU 0X20

CONT EQU 0X20 CONT1 EQU

CONT1 EQU 0X21 CONTA EQU 0X22

> ORG 0X00 BSF STATUS,RP0

CLRF TRISB

BCF STATUS,RP0

LOOP

CLRF PORTB ;Todos los bits del port b en 0

CALL DELAY1S ;en 1 seg lo prende

MOVLW b'11111111' ;Todos en 1

MOVWF PORTB ;en el puerto b, queda prendido

CALL DELAY1S ;1 segundo apagado

GOTO LOOP

;Goto\$ si no esta el goto loop

DELAY1MS ;funcion demora 1ms

MOVLW .250 ;toma el valor 250 MOVWF CONT ;y lo pone en CONT

LOOP1

NOP ;Realiza NO oPeracion

DECFSZ CONT,F ;DECrementa CONT hasta 0
GOTO LOOP1 ;Mientras CONT no sea 0, se repite

RETURN ;Cuando es 0, sale

DELAY250MS ;funcion demora 250ms

MOVLW .250 :El valor 250

MOVWF CONT1 ;lo pone en CONT1

LOOP2

CALL DELAY1MS ;Llama a la funcion delay1ms

DECFSZ CONT1,F ;decrementa cont1

GOTO LOOP2 ;sino es 0 se repite RETURN ;si es 0 sale

DELAY1S

MOVLW .4 ;W toma el valor decimal 4

MOVWF CONTA ;y lo pone en CONTA

LOOP3

CALL DELAY250MS; llama a la funcion delay 250ms

DECFSZ CONTA,F ;decrementa CONTA hasta que sea

0

goto	GOTO LOOP3	;si no es 0 repite lo que esta entre loop3 y
	RETURN	;si es 0 sale
	END	