Kolibrasi Instrumen

1. Sebab - Sebab Diperlukannya kalibrasi

- D' Untuk memastikan alat ukur menghasilkan readibilitas yang akurat
- O' Untuk memenuhi standar dan regulasi yang mengharuskan alat-alat ukur dikalibrasi secara berkala.
- Menghindari hal yang dapat merugikan jika alat tidak terkalibrari dengan benar. Seperti kesabhan dalam pengukuran dapat berakibat produk tidak presisi dan tidak lulos quality control.
- 2. Tahapan dalam Proses Kalibrasi
 - 07 Identifikasi standar referensi yang akan digunakan (Metric, Imporial)
 - 5 Siapkan alat yang akan dikalibrasi dan standar referensi yang digunakan.
 - D' Lakukan pengukuran dan penyesibian antara alat yang dikalibrasi dengan Standar referensi.
 - 17 Bandingkan havil pengukuran antara alat yang dikalibrari dengan standar reterensi.
 - D' Lakukan koreksi dan penyesubian jika terdapat perbedaan hasil amtara alat ukur dengan standar reterensi.
 - of Dokumentasi / masukkan ke laporan kalibrasi rutin.
- 3. Masalah yang Fimbul dalam Proses Kalibrosi
 - 13 Kerusakan atau keausan alat sehingga kalibrasi tidak dapat dilabukan
 - 1 Perbedoon antona albt yong akan dikolibrasi dengan standar referensi.
 - d Variabel luar yang dapat memengaruhi proses kalibrasi (suhu, kelembapan, dan tekanan udara)
 - 1 Human Incopability ketika melakultan talibrasi manual.
- 4. Solusi untuk Menophasi Masalah dalam Proses Falibrasi
 - Permeriksoon rutin dan perawatan pada alat ukur guna mengurangi wear and tear.
 - a Gunafan standar referensi yang masih dapat diandalkan akurasinya.
 - Gundkan metade kalibrasi yang sesuai dengan alat yang akan dikali brasi
 - a Lakukan kalibrasi pada controlled existin ment.

Indikator Proses Kalibrasi Sudah Berhasil Secara Optimal 17 Hasil pengukuran setelah kalibrasi konsisten dan sesuci dengan standar referensi d' Report dan dokumentasi yang sesuai dengan kalibrasi yang dilakukan. 13 Minimnya keluhan 1 masalah terkait hasil kalibrasi (3) Memohami pentingnya kalibrasi untuk menyaga akurasi yang berdampad pada kualitas produksi dari pengguna.