SET 1-21

2-61

3-11 SET устанавливаются комбинацией 3-х кнопок-"Tare", "Hold", "Zero"

Калибровка весов CAS-SW-1.

- 1. Включить весы, прогреть в течение 20 мин.
- 2. Нажать микровыключатель, включить весы
- 3. С помощью клавиши «HOLD»выставить: 1-03 нажать «ZERO», 2-01 нажать «ZERO», 3-00 нажать»ZERO» после чего высветится «END». Нажать "ON/OFF" 4раза до появления «LOAD»
- 4. Поставить максимальный вес и нажать "ON/OFF", после окончания калибровки появится надпись "END" и погаснет.
- 5. Нажать "ZERO", весы войдут в рабочий режим.