



Thai Chemicals Storage Company Limited

Office: 200 Jasmine International Tower, 25th Floor, Room 2504, Moo 4,
Chaeng Wattana Road,
Pak Kret Subdistrict,
Pak Kret District, Nonthaburi 11120

SERVICE REPORT / รายงานสรุปงานบริการ

Report No.	PQ202211-212-SC-SK	วันที่เข้า Service	30/7/2569
ลูกค้า / โรงงาน	บ.สมบุญ ฟอรัจจิง	สถานที่	ระยอง
ระบบที่ Service	Preventive Maintenance Oil Mist Filtet (Line M)	ผู้เข้าตรวจสอบ	อรรถพล , ภาณุพัชร
ผู้ติดต่อพนักงาน	คุณอ้อย 093-245-4639	รอบ PM ถัดไป	

สรุปภาพรวมสำหรับลูกค้า

ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบ Oil Mist Filter เรียบร้อย พบว่ามีคราบน้ำมันบริเวณรอยต่อหน้าแปลนในบางจุด แนะนำให้ดำเนินการซ่อมแซมและตรวจสอบสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนบนพื้นและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเพิ่มขึ้นและรักษาการใช้งานในระยะยาว

SERVICE ITEM 1 / ตรวจสอบ Electrical Control Panel

รายการ Service	ตรวจสอบสภาพตู้ Electrical Control Panel		
ภาพประกอบ			
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	ตู้คอนโทรลอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีคราบน้ำมันภายในตู้ ไฟแสดงสถานะการทำงานได้ตามปกติ ตู้คอนโทรลพร้อมใช้งาน		
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	ไม่พบความผิดปกติในการตรวจสอบ แนะนำให้ตรวจสอบและบำรุงรักษาในรอบ PM ครั้งถัดไป		
หมายเหตุสำหรับลูกค้า			

SERVICE ITEM 2 / ตรวจสอบ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์

รายการ Service

ตรวจสอบ กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์

ภาพประกอบ



ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ

ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้อยู่ในช่วงใกล้เคียงกันทุกเฟส ไม่พบความผิดปกติจากการวัดในครั้งนี้

คำแนะนำ / Action ที่เสนอ


ไม่พบความผิดปกติ แนะนำการใช้งานต่อ และตรวจสอบตามแผน PM ครึ่งถัดไป

หมายเหตุสำหรับลูกค้า



SERVICE ITEM 3 / ตรวจสอบ สภาพมอเตอร์ด้วยเครื่องวัดการสั่นสะเทือน (Vibration Analyzer Sensor)

รายการ Service	ตรวจสอบ สภาพมอเตอร์ด้วยเครื่องวัดการสั่นสะเทือน (Vibration Analyzer Sensor)		
ภาพประกอบ		Live Reading Velocity0.90 mm/s Enveloped Acc. Band 30.30 gE Temperature46.5 °C	Velocity0.90 mm/s Enveloped Acc. Band 30.30 gE
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	ผลการตรวจวัด Vibration พบว่าค่าที่วัดได้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติของการสั่นสะเทือน ดับบลิวบี และอุณหภูมิ เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามปกติ		
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	แนะนำให้ติดตามสภาพเครื่องจักรตามรอบการบำรุงรักษา และเก็บข้อมูลการตรวจวัดครั้งนี้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในครั้งหน้า ไม่พบความผิดปกติ แนะนำการใช้งานต่อ และตรวจสอบตามแผน PM ครึ่งถัดไป		
หมายเหตุสำหรับลูกค้า			


SERVICE ITEM 4 / ตรวจสอบ สภาพมอเตอร์ด้วยเครื่องวัดการสั่นสะเทือน (Vibration Analyzer Sensor) ต่อ

รายการ Service	ตรวจสอบ สภาพมอเตอร์ด้วยเครื่องวัดการสั่นสะเทือน (Vibration Analyzer Sensor) ต่อ		
ภาพประกอบ			
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	ผลการตรวจวัด Vibration พบว่าค่าที่วัดได้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติของการสั่นสะเทือน ดับลูกปืน และอุณหภูมิ เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามปกติ		
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	แนะนำให้ติดตามสภาพเครื่องจักรตามรอบการบำรุงรักษา และเก็บข้อมูลการตรวจวัดครั้งนี้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในครั้งหน้า ไม่พบความผิดปกติ แนะนำการใช้งานต่อ และตรวจสอบตามแผน PM ครึ่งถัดไป		
หมายเหตุสำหรับลูกค้า			

SERVICE ITEM 5 / ตรวจสอบ วัดการสั่นสะเทือน ณ ตำแหน่ง Bearing Housing ของมอเตอร์

รายการ Service	ตรวจสอบ วัดการสั่นสะเทือน ณ ตำแหน่ง Bearing Housing ของมอเตอร์		
ภาพประกอบ			
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	ผลการตรวจวัด Vibration พบว่าค่าที่วัดได้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติของการสั่นสะเทือน ดับบลิวบี และอุณหภูมิ เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามปกติ		
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	แนะนำให้ติดตามสภาพเครื่องจักรตามรอบการบำรุงรักษา และเก็บข้อมูลการตรวจวัดครั้งนี้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในครั้งหน้า ไม่พบความผิดปกติ แนะนำการใช้งานต่อ และตรวจสอบตามแผน PM ครึ่ง		
หมายเหตุสำหรับลูกค้า			

SERVICE ITEM 6 / ตรวจสอบ Differential Pressure

รายการ Service	ตรวจสอบ Differential Pressure	
ภาพประกอบ		
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	ตรวจวัดค่า Differential Pressure ค่าที่วัดได้ไม่เกิน 2 in.wg อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และไม่พบความผิดปกติจากค่าที่ตรวจวัด	
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	แนะนำให้ติดตามและบันทึกค่า DP อย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบตามแผน PM ครึ่งถัดไป	
หมายเหตุสำหรับลูกค้า		

SERVICE ITEM 7 / ตรวจสอบ แผ่นกรองอลูมิเนียม (Aluminium Filter)

รายการ Service	ตรวจสอบ แผ่นกรองอลูมิเนียม (Aluminium Filter)		
ภาพประกอบ			
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	ตรวจสอบแผ่นกรองอลูมิเนียม พบคราบน้ำมัน/คราบน้ำมันสะสมบนผิวแผ่นกรอง		
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	แนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นกรองเพื่อขจัดคราบน้ำมัน/คราบน้ำมันสะสม และติดตามสภาพแผ่นกรองในการตรวจสอบตามแผน PM ครั้งถัดไป		
หมายเหตุสำหรับลูกค้า			

SERVICE ITEM 8 / ตรวจสอบ สภาพปะเก็นและการรั่วซึมบริเวณหน้าแปลน

รายการ Service	ตรวจสอบ สภาพปะเก็นและการรั่วซึมบริเวณหน้าแปลน		
ภาพประกอบ			
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	พบว่ามีคราบน้ำมันบริเวณรอยต่อหน้าแปลนในบางจุด		
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	แนะนำให้ติดตามสภาพบริเวณหน้าแปลน หากยังพบคราบน้ำมันในการตรวจสอบครั้งถัดไป แนะนำให้เปลี่ยนปะเก็นและตรวจสอบจุดรั่วซึมเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนบนพื้นและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย		
หมายเหตุสำหรับลูกค้า			

SERVICE ITEM 9 / ตรวจสอบค่าลม Flow Rate ขาเข้า

รายการ Service	ตรวจสอบค่าลม Flow Rate ขาเข้า
ภาพประกอบ	
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	จากการตรวจวัดอัตราการไหลของลม (Flow Rate) ขาเข้า จำนวน 3 ครั้ง ได้ค่า 11.5 , 11.3 และ 10.9 m/s โดยมีค่าเฉลี่ย 11.2 m/s ผลการตรวจวัดมีความสม่ำเสมอและไม่พบความผิดปกติของการไหลของลมจากการตรวจสอบในครั้งนี้
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	ไม่พบความผิดปกติ แนะนำการใช้งานต่อ และตรวจสอบตามแผน PM ครึ่งถัดไป
หมายเหตุสำหรับลูกค้า	

SERVICE ITEM 10 / ตรวจสอบ ค่าลม Flow Rate ภายนอก

รายการ Service	ตรวจสอบ ค่าลม Flow Rate ภายนอก	
ภาพประกอบ		 
ผลการตรวจ / สิ่งที่พบ	จากการตรวจวัดอัตราการไหลของลม (Flow Rate) ภายนอก จำนวน 3 ครั้ง ได้ค่า 16.1 , 16.4 และ 15.7 m/s โดยมีค่าเฉลี่ย 16.0 m/s ผลการตรวจวัดมีความสม่ำเสมอและไม่พบความผิดปกติของการไหลของลมจากการตรวจสอบในครั้งนี้	
คำแนะนำ / Action ที่เสนอ	ไม่พบความผิดปกติ แนะนำการใช้งานต่อ และตรวจสอบตามแผน PM ครึ่งถัดไป	
หมายเหตุสำหรับลูกค้า		
ผู้รับทราบ / ลูกค้า		ผู้ตรวจสอบ / ผู้ให้บริการ
ลงชื่อ: _____ วันที่: _____		ลงชื่อ : อรรถพล เนืองพะนอม , ภาณุพัชร นุชนัดดา วันที่: 03/08/2569