Allgemeine Hinweise zum Betrieb von Prologic - DOS

Der in der nachfolgenden Lagezeichnung näher bezeichnete Baustein 6522 wird von Prologic - DOS mit einer höheren Geschwindigkeit bedient als im Originalzustand der Floppy. Obwohl die verwedete Taktfrequenz innerhalb der garantierten Normen liegt neigt dieser Baustein zu Ausfällen.

Aufgrund dieser Tatsache liegt dieser Sendung ein Baustein 6522 A bei, den Sie kostenlos erhalten. Entfernen Sie den, auf der nachfolgenden Lagezeichnung näher beschriebenen Baustein aus der Floppy und ersetzen Sie ihn gegen das mitgelieferte IC.





