
000E7L1 Saw
19011-004-F6
000E7L2 Motor
19011-004-F7
000E7L3 Supply
19011-004-F7
+19011-003-B1
+24Vdc
-19011-003-E1
0Vdc
3 19011-004-A5
120Vac
1 19011-004-F5
Nuetral
Pe
X1A
L1
N
Gnd
R5
R15
Reset Soft Start
Run Soft Start
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
COM
COM
DGND
24Vdc
PTCB
PTCA
AGND
AO1
AGND
AO2
X1B
200 19011-011-D1
4-20mA Signal to PLC Chanel 200
RL1NO
RL1NO
RL2NO
RL2NO
RL3NO
RL3C
RL3NC
X1C
1.09 19011-009-E6
Soft Start @ Run
1.11 19011-009-E6
Soft Start Full Voltage
0.11 19011-009-C5
Soft Start No Error
3~M1
Blade Motor
40 HP
1755 RPM
600V @40.0 A
SAW MOTOR
+19011-006-A0
+24Vdc
-19011-006-F0
0Vdc
ICM Services
Saw Motor
Soft Start
Power and Control
Wiring
S. Snow
19011
No Scale
20210108
005
6 OF 12