
Homans
List
7A
9A
10A
11A
12A
σ// (GM)
E (eV)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4