

Wet Cleaning Executive Report

분석 대상: 전체 설비 | 생성 시각: 2026-07-21 20:37:45

공정 상태: CRITICAL


위험 수준의 이상이 확인되어 즉시 조치가 필요합니다.

1. Executive Summary

전체 LOT 120개	평균 수율 97.06%	평균 Particle 8.86	이상 LOT 72개
CRITICAL LOT 25개	FAIL LOT 4개	Open Action 216건	이상 LOT 비율 60.0%


2. 설비별 품질 및 이상 현황

설비	LOT	평균 수율	Particle	Filter 차압	FAIL	CRITICAL	이상 건수
WC-01	40	97.23%	7.28	0.848	0	8	32
WC-02	40	97.16%	6.92	0.851	0	6	29
WC-03	40	96.80%	12.38	1.157	4	11	105



3. 최근 LOT 품질 추세

최근 생산 LOT의 수율과 Particle 변화를 함께 비교하여 설비 열화가 품질에 미치는 영향을 확인합니다.



4. 주요 Root Cause

순위	Root Cause	1순위 판정	발생 건수	평균 기여도
1	약액 농도 편차	36	38	91.62%
2	약액 Bath 노화 및 교체주기 초과	18	25	71.27%
3	Filter 막힘 및 교체주기 초과	11	12	43.96%
4	Bath 온도 조건 이탈	4	7	69.33%
5	DI Water 품질 저하	3	6	68.89%

5. 우선 권장 조치

순위	권장 조치	담당 부서	1순위 추천	URGENT
1	약액 농도 재측정 및 보정	공정기술	36	36
2	Chemical Bath 즉시 교체	공정기술	18	18
3	Wet Cleaning Filter 즉시 교체	설비기술	11	11
4	Bath Heater 및 온도 제어 상태 점검	설비기술	4	4

순위	권장 조치	담당 부서	1순위 추천	URGENT
5	DI Water 비저항 및 공급 상태 점검	Utility	3	3

6. AI Engineer Opinion

분석 대상: WC-03 / LOT-202607-0120

최근 주요 이상 등급은 CRITICAL입니다.

해당 LOT의 수율은 93.34%, Particle은 43개입니다.

가장 가능성이 높은 원인은 Filter 막힘 및 교체주기 초과로 분석되었습니다.

우선 권장 조치는 Wet Cleaning Filter 즉시 교체이며, 조치 우선순위는 URGENT입니다.

7. Conclusion

현재 공정은 CRITICAL 상태로, 즉각적인 현장 대응이 필요합니다. 설비 위험도 기준 우선 점검 대상은 WC-03이며, 대표 원인은 Filter 막힘 및 교체주기 초과입니다. 권장 조치인 Wet Cleaning Filter 즉시 교체를 수행한 후 Filter 차압, Particle 및 수율의 정상 복귀 여부를 확인해야 합니다.

본 보고서는 가상 Wet Cleaning 생산·센서·품질 데이터를 기반으로 자동 생성된 포트폴리오용 Executive Report입니다.