
Rapport de séance n°9

Thomas PRADINAT Projet Absolem 13/02/2024

AVANT LA SÉANCE

Pour résoudre le problème de faux-contactes dans le montage électrique, j'ai entrepris de souder les files sur une plaque comme montré ci-dessous :



Malheureusement, les faux-contactes ont persisté malgré les soudures. J'ai décider de changer de stratégie par rapport au contrôle des moteur. J'ai choisi d'utiliser le module Bluetooth d'Arduino, combiné avec l'application « Bluetooth Electronics » pour envoyer mes instructions aux moteurs. J'ai donc modifier mon code en conséquence.

PENDANT LA SÉANCE


Le but de cette séance est de régler les derniers problèmes techniques à propos du bras.

Problème n°1 : Une pièce de l'articulation 3 s'était cassée pendant les derniers test.

J'ai repris la pièce en 3D est j'ai rajouté des renforts aux endroits qui se sont montrés fragiles. Puis j'ai réimprimer cette pièce. Maintenant il n'y a plus de soucis.

Problème n°2 : Les trous de la partie découpée en 3D n'étaient pas alignés avec ces des autres pièces.

Plutôt que de réimprimer les pièces, j'ai modifier les pièces de la découpe laser. Maintenant les trous sont alignés et l'assemblage est solide.




Problème n°3 : Le bras était trop lourd les moteurs du dessous n'avaient pas assez de force pour le soulever.

J'ai simplement retiré les grands roulements à bille pour regarder si cela permettait de résoudre le problème. J'ai pue observé qu'il y avait des améliorations mais un moteur n'arrivait toujours pas à soulever le bras. Je reparlerai de ce problème plus loin dans le rapport.


Problème n°4 : Il faut tenir le bras en place pendant les tests.

J'ai conçu un socle pour accrocher la base du bras dessus. Les pièces ont été faites à la découpe laser et collées avec de la colle à bois. Maintenant le bras peut être calé avec un objet lourd.






C'est ainsi que l'ensemble du bras a pue être assemblé d'un bout à l'autre :




Articulations 1 et 2



Partie solide attachée entre les articulations 2 et 3.




Articulation 3.




Articulation 4 attachée aux articulations 3 et 5.



Articulation 5.



Le problème du bras concernant le manque de force n'est peut être pas un problème. En effet, peut être que le mouvement en ressort de la chenille



limite le moment créé par le mouvement et ainsi les moteurs actuels pourraient faire bouger le bras sans problème.

Aussi, le mouvement du robot sera dans le sens vertical, peut être que cela aidera également. Il faudra donc faire des tests pour voir si ces hypothèses sont correctes.

Il reste enfin quelques modifications à faire pour le design du bras :

- refaire les articulations 1 et 4 sans les roulement à bille, car maintenant il y a du jeu à ces endroits, repenser l'articulation 3. En effet, le design actuel ne permet de faire qu'un angle de 90°. On peut
- repenser l'articulation 3. En effet, le design actuel ne permet de faire qu'un angle de 90°. On peut voir sur l'image ci-dessus que cet angle n'est pas suffisant pour avoir une bonne efficacité en terme de mouvement.



Les prochaines étapes pour ce projet ne seront pas axées sur le bras robotique, mais sur les pinces du robot.