09

LINGUAGEM DE MONTAGEM (8086) - PARTE III

Objetivos

- Aprimorar/desenvolver programas básicos em linguagem "Assembly / 8086";
- Realizar simulações de sistemas de controle através de plantas didáticas virtuais;
- > Estudar novas instruções do 8086.

Roteiro

- 1. O programa mostrado na listagem I faz o uso de um aplicativo externo ("thermometer.exe") que simula virtualmente um conjunto queimador-termômetro. A interface entre o programa em assembler e este aplicativo é feita através dos endereços de I/O 125 (leitura da temperatura) e 127 (saída para acionamento do queimador). 1.Implemente, execute, entenda e comente este programa.
- 2. Modifique o programa fornecido na listagem I para que o mesmo, em tempo real, exiba na tela de saída o valor da temperatura em graus Celsius e Fahrenheit. Exemplo de formato: "25°F (77°F)". □
- 3. A partir do programa desenvolvido no item 2, inclua um código adicional para receber um valor de temperatura mínima e outro de temperatura máxima, os quais devem ser utilizados para definir os limites do controle de temperatura. □
- 4. Modifique o programa da listagem II para configurar "corretamente" os estados (não pode, por exemplo, ocorrer "verdes e/ou amarelos conflitantes"). Em seguida, ajuste "adequadamente" os tempos de amarelo e verde. (por exemplo, 4 segundos para amarelo e 10 segundos para verde). □
- 5. O programa mostrado na listagem III exibe o conteúdo dos 10 primeiros bytes da memória de programa no formato hexadecimal. Adicione um código para listar 16 bytes, em 4 linhas, conforme o formato indicado a seguir: □

0100: 41 42 43 44 ==> "ABCD" 0104: 30 31 32 33 ==> "0123" 0108: 33 33 33 33 ==> "3333" 010C:41 42 43 44 ==> "ABCD"

Listagens de programas

Eistagens de programas		
Listagem I	Listagem II	Listagem III
#start=thermometer.exe#	#start=Traffic_Lights.exe#	
org 100h	org 100h	org 100h hexd proc near
start:	jmp start	ini: push dx
in AL,125	semaforo DW 0000_0011_0000_1100b	mov ex,10 and al, 0fh
cmp AL,22	s1 DW 0000_0110_1001_1010b	lea si,ini cmp al, 9
jl low	s2 DW 0000_1000_0110_0001b	11: jg fl
cmp AL,55	s3 DW 0000_1000_0110_0001b	mov dl,[si] add al, 48
jle ok	s4 DW 0000_0100_1101_0010b	call hexb mov ah, 2
jg high	final DW ?	inc si mov dl, al
low:	start:	loop 11 int 21h
mov AL,1	loop0:	fim: pop dx
out 127,AL	MOV SI, OFFSET semaforo	.EXIT ret
jmp ok	loop1:	f1:
high:	MOV AX, [SI]	hexb proc near add al, ('A'-10)
mov AL,0	OUT 04, AX	mov al,dl mov ah, 2
out 127,AL	MOV CX, 4Ch	shr al, 4 mov dl, al
ok:	MOV DX, 4B40h	call hexd int 21h
jmp start	MOV AH, 86h	mov al,dl pop dx
	INT 15h	call hexd ret
	ADD SI, 2	mov ah, 2
	CMP SI, OFFSET final	mov dl, ''
	JB loop1	int 21h
	JMP loop0	ret
	.EXIT	

Questões adicionais

- 1) Estude o programa exemplo do EMU8006 "0_sample_add_huge_numbers.asm". (Para abrir este código, clique no ícone "examples" na barra superior da tela principal do EMU8086).
- 2) Implemente um semáforo de 4 tempos.