


idealne površine ni (ni povsod enakomerno hrapava)



omejitev gladkosti - velikost delcev (atomi, molekule)

- realno lahko doseženo pod nanometrom natančnosti
- hrapavost ima lahko usmerjenost (npr. na stružnici so raze v smeri koncentričnih krogov)

Topografija površine - opis funkcionalnosti površine

- glede na funkcionalne zahteve za površine (sijaj, ...) se na risbi predpiše njene potrebne lastnosti:

- min, max hrapavost
- toleranca oblike
- trdota in žilavost (toplotna obdelava)
 - ↳ odpornost površine proti udoru drugega telesa
- vrsta prevleke (zaščita - npr. korozija, lahko tudi za izgled)
- profil površine
- smer raze
- postopek izdelave

Merjenje hrapavosti

- SIST ISO 4287

- metoda linijskega profila - s konice gremo čez kos, dobimo graf $z(x)$ - samo po eni črti

- SIST ISO 25178

- metoda merjenja površine

- lahko s sestavljanjem linijskih profilov (z resolucija cca 10nm)

- optično merjenje - naj bolj natančno

- svetloba (kot kajta rabi da pride nazaj) (z resolucija $< 1\text{nm}$)

- mikroskop na atomsko silo (z resolucija $< 0,007\text{nm}$)

- ↓
dolgotrajno

