





Pump down










Nach Pumpdown (12 h)







Kühlen stationär









2 °C stationärer Zustand




Kuehlen_EV Problem. Trägheit der Sensoren Temp_VD_ein schwingt




Nach Pumpdown und 4-WV hat auf Abtauen geschaltet. Druckausgleich. Sammler ist voll.








PUMP DOWN REV_abgeschlossen




Abtauen Oben









Abtauen unten




Ventil bei mss wurde geöffnet




Vereisung (30min)





Stationärer Betrieb



Wärmeströme(Expansionsventil zu träge)

