

FSCA – Veridiq SARS-Flex – Feldsicherheitskorrekturmaßnahme

Field Safety Corrective Action (FSCA) – Sicherheitskorrekturmaßnahme

FSCA-Referenz: FSCA-BTP-DKS-2023-001

Produkt: Veridiq SARS-Flex

Hersteller: Sentavia Precision GmbH

Datum: 14. August 2023

Betroffene Lot-Nummern: LOT-2023001 bis LOT-2023089

Hintergrund

Im Rahmen der PMS-Aktivitäten für Veridiq SARS-Flex wurden mehrere gleichartige Vorkommnisse identifiziert, die auf einen systematischen Fehler in der Softwarekomponente Version 3.1.2 hinweisen. Unter bestimmten Bedingungen (Einsatz bei Patienten mit Körpergewicht < 50 kg) kann es zu einer Fehlmessung kommen, die zu falschen Diagnoseergebnissen führt.

Maßnahme

Art der Maßnahme: Software-Update (Firmware-Update v3.1.3) + Schulungshinweis an Anwender
Keine Geräterückgabe erforderlich. Fernaktualisierung per verschlüsseltem Update-Server.

Handlungsanweisung an Kunden: Bitte aktualisieren Sie die Firmware auf Version 3.1.3. Bei Patienten mit Körpergewicht < 50 kg ist bis zur Aktualisierung manuell zu kalibrieren.

Behördenbenachrichtigung

Diese FSCA wurde dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) am 14. August 2023 gemäß Art. 88 MDR gemeldet. Alle zuständigen Behörden der betroffenen EU-Mitgliedstaaten wurden informiert.

Kundenkommunikation

Alle 290 bekannten Betreiber des Produkts wurden schriftlich über die FSCA informiert. Die Reaktionsrate auf das Software-Update beträgt nach 4 Wochen: 75 %.